



# COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE



Toponimo: **Casalino o Podere San Luigi**

Isolato: **12**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Scheda: **2C**

Luglio 1997



Edif. N°: **1** F. 32 Part 16  
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**  
 Dest. d'uso: **Civile abitazione temporanea**  
 Alterazioni Tipologiche: **Frazionamento in più alloggi**  
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**  
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**  
 Stato di conservazione: **Buono**  
 Valore: **V**  
**Edificio in pietra a sviluppo sincronico a 2p, presenta gronda in laterizio e alle finestre e porte archi ribassati in laterizio, con in aggiunta architravi e piedritti in pietra. Conci angolari in pietra**

Edif. N°: **1a** F. 32 Part 16  
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **No data**  
 Dest. d'uso: **No data**  
 Alterazioni Tipologiche: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**  
 Stato di conservazione: **No data**  
 Valore: **N**  
**Tettoia in vetroresina**

Edif. N°: **1b** F. 32 Part 16  
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **No data**  
 Dest. d'uso: **No data**  
 Alterazioni Tipologiche: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**  
 Stato di conservazione: **No data**  
 Valore: **V**  
**Terrazzamento in pietra adiacente a 1**

Edif. N°: **1c** F. 32 Part 16  
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **No data**  
 Dest. d'uso: **No data**  
 Alterazioni Tipologiche: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**  
 Stato di conservazione: **No data**  
 Valore: **N**  
**Baracche e tettoie su 1b**

Edif. N°: **2** F. 32 Part 16  
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**  
 Dest. d'uso: **Altro uso**  
 Alterazioni Tipologiche: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**  
 Stato di conservazione: **Buono**  
 Valore: **V**  
**Rustiico di pendio in pietra con accesso ad arco. Mostre in laterizio alle finestre**

Edif. N°: **2a** F. 32 Part 16  
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **No data**  
 Dest. d'uso: **No data**  
 Alterazioni Tipologiche: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Gravi**  
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**  
 Stato di conservazione: **Buono**  
 Valore: **V**  
**Spazio recinto in pietra davanti alle stalle per maiali comprese nel 2**



Luglio 1997

# COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **Casalino o Podere San Luigi**

Isolato: **12**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Scheda: **2C**

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| Edif. N°: <b>3</b>   | F. 60 Part 9                   |
| Datazione: <b>Presente al 1825</b>   | Usò attuale: <b>Originario</b> |
| Dest. d'uso: <b>No data</b>  |                                |
| Alterazioni Tipologiche: <b>No data</b>  |                                |
| Alterazioni Architettoniche Esterne: <b>Leggere</b>  |                                |
| Alterazioni Architettoniche Interne: <b>No data</b>  |                                |
| Stato di conservazione: <b>Medio</b>   |                                |
| Valore: <b>V</b>   |                                |
| <b>Fienile di pendio in pietra con grigliato in laterizio e parata antistante in pietra con grande arco di accesso</b> |                                |

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Edif. N°: <b>4</b>  | F. 60 Part 9                |
| Datazione: <b>Presente al 1825</b>  | Usò attuale: <b>No data</b> |
| Dest. d'uso: <b>No data</b>   |                             |
| Alterazioni Tipologiche: <b>No data</b>   |                             |
| Alterazioni Architettoniche Esterne: <b>No data</b>                                 |                             |
| Alterazioni Architettoniche Interne: <b>No data</b>                                 |                             |
| Stato di conservazione: <b>Buono</b>  |                             |
| Valore: <b>V</b>  |                             |
| <b>Rustico di pendio in pietra comprendente stalle e parata con accesso ad arco</b> |                             |

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Edif. N°: <b>4a</b>                                       | F. 60 Part 9                |
| Datazione: <b>Presente al 1825</b>                        | Usò attuale: <b>No data</b> |
| Dest. d'uso: <b>No data</b>                               |                             |
| Alterazioni Tipologiche: <b>No data</b>                   |                             |
| Alterazioni Architettoniche Esterne: <b>No data</b>       |                             |
| Alterazioni Architettoniche Interne: <b>No data</b>       |                             |
| Stato di conservazione: <b>Buono</b>                      |                             |
| Valore: <b>V</b>  |                             |
| <b>Spazio recinto in pietra davanti alle stalle del 4</b> |                             |

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| Edif. N°: <b>5</b>                                  | F. 32 Part 16                    |
| Datazione: <b>Presente al 1825</b>                  | Usò attuale: <b>Inutilizzato</b> |
| Dest. d'uso: <b>No data</b>                         |                                  |
| Alterazioni Tipologiche: <b>No data</b>             |                                  |
| Alterazioni Architettoniche Esterne: <b>No data</b> |                                  |
| Alterazioni Architettoniche Interne: <b>No data</b> |                                  |
| Stato di conservazione: <b>Pessimo</b>              |                                  |
| Valore: <b>V</b>                                    |                                  |
| <b>Fienile di pendio in pietra</b>                  |                                  |

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Edif. N°: <b>6</b>                                  | F. 32 Part 16               |
| Datazione: <b>Presente al 1825</b>                  | Usò attuale: <b>No data</b> |
| Dest. d'uso: <b>No data</b>                         |                             |
| Alterazioni Tipologiche: <b>No data</b>             |                             |
| Alterazioni Architettoniche Esterne: <b>No data</b> |                             |
| Alterazioni Architettoniche Interne: <b>No data</b> |                             |
| Stato di conservazione: <b>No data</b>              |                             |
| Valore: <b>V</b>                                    |                             |
| <b>Aia lastricata in laterizio</b>                  |                             |

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Edif. N°: <b>7</b>                                  | F. 32 Part 16               |
| Datazione: <b>Presente al 1825</b>                  | Usò attuale: <b>No data</b> |
| Dest. d'uso: <b>No data</b>                         |                             |
| Alterazioni Tipologiche: <b>No data</b>             |                             |
| Alterazioni Architettoniche Esterne: <b>No data</b> |                             |
| Alterazioni Architettoniche Interne: <b>No data</b> |                             |
| Stato di conservazione: <b>No data</b>              |                             |
| Valore: <b>N</b>                                    |                             |
| <b>Baracca in legno e vetroresina</b>               |                             |

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Edif. N°: <b>8</b>                                  | F. 60 Part 9                |
| Datazione: <b>Presente al 1825</b>                  | Usò attuale: <b>No data</b> |
| Dest. d'uso: <b>No data</b>                         |                             |
| Alterazioni Tipologiche: <b>No data</b>             |                             |
| Alterazioni Architettoniche Esterne: <b>No data</b> |                             |
| Alterazioni Architettoniche Interne: <b>No data</b> |                             |
| Stato di conservazione: <b>No data</b>              |                             |
| Valore: <b>V</b>                                    |                             |
| <b>Pozzi chiusi in laterizio</b>                    |                             |

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Edif. N°: <b>9</b>                                  | F. 60 Part 9                |
| Datazione: <b>Presente al 1825</b>                  | Usò attuale: <b>No data</b> |
| Dest. d'uso: <b>No data</b>                         |                             |
| Alterazioni Tipologiche: <b>No data</b>             |                             |
| Alterazioni Architettoniche Esterne: <b>No data</b> |                             |
| Alterazioni Architettoniche Interne: <b>No data</b> |                             |
| Stato di conservazione: <b>No data</b>              |                             |
| Valore: <b>N</b>                                    |                             |
| <b>Baracche e tettoie precarie</b>                  |                             |



Luglio 1997

# COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Casalino o Podere San Luigi**

Isolato: **12**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Scheda: **2C**



Edif. N° 1

1



Edif. N° 1;1a

2



Edif. N° 1;1b



Edif. N° 1;1b

4



Edif. N° 2

5




Edif. N° 2

6



Edif. N° 3

7



Edif. N° 3

8



Luglio 1997

# COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Casalino o Podere San Luigi**

Isolato: **12**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Scheda: **2C**



Edif. N° 4;4a

9



Edif. N° 4;9

10



Edif. N° 5;6

11



Edif. N° 7;8

12