



COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE


Toponimo: **Capannone**

Isolato: **12**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Scheda: **4C**

Luglio 1997



Edif. N°: **1** F. 58 Part 6
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**
 Dest. d'uso: **Civile abitazione permanente**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**
Edificio in pietra a sviluppo sincronico 2p, conci angolari in pietra

Edif. N°: **1a** F. 58 Part 6
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**
Capannone in pietra mista a laterizio su un piano adiacente a 1

Edif. N°: **2** F. 58 Part 6
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Gravi**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Medio**
 Valore: **V**
Fienile in pietra con rustico adiacente, comprendente rimessa, pollaio e forno

Edif. N°: **2a** F. 58 Part 6
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **No data**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **No data**
 Valore: **N**
Tettoia in lamiera per posto auto

Edif. N°: **3** F. 58 Part 12
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Inutilizzato**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Cattivo**
 Valore: **V**
Concimaia in pietra

Edif. N°: **4** F. 58 Part 5
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **No data**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Gravi**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Medio**
 Valore: **V**
Pozzo chiuso in laterizio



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Capannone**

Isolato: **12**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Scheda: **4C**



Edif. N° 1;1b;2;2a

1



Edif. N° 1a

2



Edif. N° 1a

3



Edif. N° 1a;2;2a

4



Edif. N° 3

5



Edif. N° 4

6