



COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE



Toponimo: **Valmaggiore**

Isolato: **16**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Scheda: **16C**

Luglio 1997



Edif. N°: **1** F. 14 Part 43
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Originario**
 Dest. d'uso: **Abitazione di addetti all'agricoltura**
 Alterazioni Tipologiche: **Ristrutturazione distributiva**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Gravi**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**
Casa colonica a sviluppo diacronico unitario, 2p, corpi di fabbrica a L ristrutturati, all'origine rustici sovrapposti. In muratura di pietrame stuccata con angolari in conci di pietra, loggia a 3 aperture

Edif. N°: **1a** F. 14 Part 43
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Originario**
 Dest. d'uso: **Abitazione di addetti all'agricoltura**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**
Edificio giustapposto a 2p, pianta a C dell'insediamento attualmente inutilizzato, con abitazione sovrapposta a rustici e forno, accessibili tramite 2 aperture ad arco. In muratura intonacata con copertura a capanna

Edif. N°: **1b** F. 14 Part 43
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Originario**
 Dest. d'uso: **Rustico**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**
Capanna ad aderenza ad O al n. 1a con aperture in grigliato lungo i fronti N S in muratura con finitura rasapietra

Edif. N°: **1c** F. 14 Part 104
 Datazione: **No data** Uso attuale: **Inutilizzato**
 Dest. d'uso: **Rustico**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**
Annessi rustici disposti lungo asse E/O, in muratura con finitura rasapietra, con angolari in conci di pietra 2 coperture a capanna sfalsate

Edif. N°: **2** F. 14 Part 41
 Datazione: **No data** Uso attuale: **No data**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **N**
Box in lamiera

Edif. N°: **3** F. 14 Part 106
 Datazione: **No data** Uso attuale: **No data**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **N**
Ricovero per animali in legno e lamiera



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **Valmaggiore**

Isolato: **16**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Scheda: **16C**

Edif. N°: 4	F. 14 Part 144
Datazione: No data	Uso attuale: No data
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: N	
Tettoia in legno e lamiera	

Edif. N°: 5	F. 14 Part 46
Datazione: No data	Uso attuale: Originario
Dest. d'uso: Rustico	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Gravi	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: V	
Capanna, in muratura di pietrame, con aperture in grigliato di mattoni lungo i fronti N e S e copertura a falda unica	

Edif. N°: 5a	F. 14 Part 46
Datazione: No data	Uso attuale: No data
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Medio	
Valore: V	
Aia lastricata in mattoni	

Edif. N°: 6	F. 14 Part 43
Datazione: No data	Uso attuale: No data
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: N	
Box in lamiera con annesso in legno in aderenza	

Edif. N°: 7	F. 14 Part 43
Datazione: Presente al 1825	Uso attuale: No data
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Pessimo	
Valore: SV	
Ruderi di ex annesso rustico	



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Valmaggiore**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Isolato: **16**

Scheda: **16C**



Edif. N° **1;1a;1b**



Edif. N° **1**



Edif. N° **1**



Edif. N° **1;1a;1b**



Edif. N° **1a;1b;1c**



Edif. N° **1b;1c**



Edif. N° **2;3**



Edif. N° **4;5**



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Valmaggiore**

Isolato: **16**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Scheda: **16C**



Edif. N° 5

9



Edif. N° 6;7

10



Edif. N° 7

11