




Luglio 1997

**COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE**

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **Certino di Sotto**Isolato: **16**Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**Scheda: **18C**

Edif. N°: <b>1</b>	F. 39 Part 31
Datazione: <b>Presente al 1825</b>	Uso attuale: <b>Trasformato</b>
Dest. d'uso: <b>Civile abitazione permanente</b>	
Alterazioni Tipologiche: <b>Ristrutturazione distributiva</b>	
Alterazioni Architettoniche Esterne: <b>Gravi</b>	
Alterazioni Architettoniche Interne: <b>No data</b>	
Stato di conservazione: <b>Buono</b>	
Valore: <b>SV</b>	
<b>Ex casa colonica ristrutturata ad uso civile abitazione a sviluppo diacronico unitario, 2p su pendio, originariamente con abitazione sovrapposta a rustici. In muratura di pietrame a vista con copertura a capanna</b>	

Edif. N°: <b>1a</b>	F. 39 Part 31
Datazione: <b>Presente al 1825</b>	Uso attuale: <b>Trasformato</b>
Dest. d'uso: <b>Civile abitazione permanente</b>	
Alterazioni Tipologiche: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Esterne: <b>Gravi</b>	
Alterazioni Architettoniche Interne: <b>No data</b>	
Stato di conservazione: <b>Buono</b>	
Valore: <b>SV</b>	
<b>Ex rustico ristrutturato, parzialmente interrato, in aderenza sul fronte NO, con ingresso ad arco ribassato, posto sul fronte E</b>	

Edif. N°: <b>1b</b>	F. 39 Part 31
Datazione: <b>Dopo il 1935</b>	Uso attuale: <b>Trasformato</b>
Dest. d'uso: <b>No data</b>	
Alterazioni Tipologiche: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Esterne: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Interne: <b>No data</b>	
Stato di conservazione: <b>Buono</b>	
Valore: <b>SV</b>	
<b>Tettoia in muratura in aderenza sul fronte E</b>	

Edif. N°: <b>2</b>	F. 39 Part 31
Datazione: <b>Dopo il 1935</b>	Uso attuale: <b>No data</b>
Dest. d'uso: <b>No data</b>	
Alterazioni Tipologiche: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Esterne: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Interne: <b>No data</b>	
Stato di conservazione: <b>Buono</b>	
Valore: <b>V</b>	
<b>Pozzo in pietrame, sovrapposto a cisterna circolare in mattoni</b>	

Edif. N°: <b>3</b>	F. 39 Part 31
Datazione: <b>Dopo il 1935</b>	Uso attuale: <b>Originario</b>
Dest. d'uso: <b>Altro uso</b>	
Alterazioni Tipologiche: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Esterne: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Interne: <b>No data</b>	
Stato di conservazione: <b>Buono</b>	
Valore: <b>CCA</b>	
<b>Annesso recente in pietra a vista</b>	

Edif. N°: <b>4</b>	F. 39 Part 31
Datazione: <b>Dopo il 1935</b>	Uso attuale: <b>No data</b>
Dest. d'uso: <b>No data</b>	
Alterazioni Tipologiche: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Esterne: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Interne: <b>No data</b>	
Stato di conservazione: <b>Buono</b>	
Valore: <b>N</b>	
<b>Box in lamiera</b>	



Luglio 1997

# COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Certino di Sotto**

Isolato: **16**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Scheda: **18C**



Edif. N° 1;1b



Edif. N° 1;1a;1b



Edif. N° 1;1a



Edif. N° 2;3



Edif. N° 4