




Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **Giardino**Isolato: **19**Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**Scheda: **26C**

Edif. N°: **1** F. 108 Part 116
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**
 Dest. d'uso: **Civile abitazione permanente**
 Alterazioni Tipologiche: **Frazionamento in più alloggi**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **RV**
Casa colonic, sviluppo diacr.complesso, 2/3p, ristrutturata a uso civile abitazione permanente, corpo monocellulare a 3p., sul fronte O. Muratura di pietrame, a tratti in conci di pietra squadrata

Edif. N°: **1a** F. 108 Part 116
 Datazione: **No data** Uso attuale: **Trasformato**
 Dest. d'uso: **Civile abitazione permanente**
 Alterazioni Tipologiche: **Ristrutturazione distributiva**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**
Abitazione di addetti all'agricoltura, 2p, sviluppo sincronico unitario, in aderenza a S, in via di ristrutturazione, in muratura con finitura rasapietra. Copertura a 3 falde.

Edif. N°: **1b** F. 108 Part 116
 Datazione: **No data** Uso attuale: **Trasformato**
 Dest. d'uso: **Rustico**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**
Annessi rustici disposti in filata, comprendenti tettoia e stalletti, in muratura con finitura rasapietra

Edif. N°: **1c** F. 108 Part 116
 Datazione: **No data** Uso attuale: **No data**
 Dest. d'uso: **Altro uso**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Medio**
 Valore: **SV**
Rimessa aperta sul fronte N, in mattoni

Edif. N°: **2** F. 108 Part 116
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Originario**
 Dest. d'uso: **Rustico**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Medio**
 Valore: **RV**
Rustico in muratura di pietrame con ingresso a arco, in conci di pietra, sul fronte SE. Copertura a falda unica

Edif. N°: **2a** F. 108 Part 116
 Datazione: **No data** Uso attuale: **Originario**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **No data**
 Valore: **V**
Pozzo in mattoni con cornice in pietra



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **Giardino**

Isolato: **19**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Scheda: **26C**

Edif. N°: 2b	F. 108 Part 116
Datazione: No data	Uso attuale: Inutilizzato
Dest. d'uso: Rustico	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: No data	
Valore: V	
Annesso in muratura 1p, con angolari in laterizio	

Edif. N°: 3	F. 108 Part 116
Datazione: Presente al 1825	Uso attuale: Originario
Dest. d'uso: Rustico	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: No data	
Valore: V	
Forno porticato con stalletti a N, in muratura mista	

Edif. N°: 4	F. 108 Part 116
Datazione: Presente al 1825	Uso attuale: Trasformato
Dest. d'uso: rustico trasformato in civile abitazione temporanea	
Alterazioni Tipologiche: Ristrutturazione distributiva	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Leggere	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: V	
Ex fienile in via di ristrutturazione, ingresso a arco ribassato in conci di pietra sul fronte S e annessi in aderenza, in muratura con finitura rasapietra	

Edif. N°: 4a	F. 108 Part 116
Datazione: No data	Uso attuale: No data
Dest. d'uso: Rustico	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: V	
Stalletti inutilizzati in aderenza sul fronte E	

Edif. N°: 4b	F. 108 Part 116
Datazione: No data	Uso attuale: No data
Dest. d'uso: Rustico	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: V	
Rustico/tettoia in aderenza sul fronte O, in muratura di peitrame	

Edif. N°: 5	F. 108 Part 340
Datazione: No data	Uso attuale: No data
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: No data	
Valore: CCA	
Concimaia inutilizzata	

Edif. N°: 6	F. 108 Part 116
Datazione: No data	Uso attuale: No data
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: No data	
Valore: V	
Concimaia inutilizzata	



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Giardino**

Isolato: **19**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Scheda: **26C**



Edif. N° 1;1a



Edif. N° 1;1a;1b



Edif. N° 1



Edif. N° 1c;2;b



Edif. N° 2a



Edif. N° 3



Edif. N° 4;4a;4b



Edif. N° 4;4a



COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Giardino**

Isolato: **19**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Scheda: **26C**

Luglio 1997

