



COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE



Toponimo: **S. Colomba**

Isolato: **20**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Scheda: **60CS\05C**

Luglio 1997



Edif. N°: **1** F. 108 Part 132
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**
 Dest. d'uso: **Civile abitazione permanente**
 Alterazioni Tipologiche: **Ristrutturazione distributiva**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**
Ex abitazione di addetti all'agricoltura, diacronica, con corpo monocellulare a SE ristrutturata ad uso civile abitazione in muratura con finitura rasapietra

Edif. N°: **1a** F. 108 Part 32
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**
 Dest. d'uso: **Civile abitazione permanente**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Gravi**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **SV**
Ex abitazione di addetti all'agricoltura, diacronica, con rustici al p.t., in muratura intonacata.

Edif. N°: **1b** F. 108 Part 132
 Datazione: **No data** Uso attuale: **No data**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**
Pozzo

Edif. N°: **2** F. 108 Part 32
 Datazione: **No data** Uso attuale: **No data**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **N**
Annessi in legno, lamiera e materiali vari.

Edif. N°: **3** F. 108 Part 32
 Datazione: **No data** Uso attuale: **No data**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**
Aia lastricata in mattoni

Edif. N°: **4** F. 108 Part 32
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Inutilizzato**
 Dest. d'uso: **Rustico**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**
Annesso rustico a 2p, di pendio volume allungato, con stalle al p.t., annessi e fienile al 1p, parzialmente inutilizzato, in muratura con finitura rasapietra e copertura a capanna



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **S. Colomba**

Isolato: **20**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Scheda: **60CS\05C**

Edif. N°: 4a	F. 108 Part 32
Datazione: No data	Uso attuale: Originario
Dest. d'uso: Rustico	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: V	
Rustico ad 1 piano, inglobante rimessa, forno, stalletti, in muratura mista con copertura ad una falda.	

Edif. N°: 4b	F. 108 Part 32
Datazione: No data	Uso attuale: Inutilizzato
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Leggere	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: SV	
Stalle, volume allungato, in pietra a vista con copertura a falda unica.	

Edif. N°: 4c	F. 108 Part 32
Datazione: No data	Uso attuale: No data
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: N	
Tettoia in lamiera	

Edif. N°: 4d	F. 108 Part 32
Datazione: No data	Uso attuale: No data
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: V	
Travaglio	

Edif. N°: 4e	F. 108 Part 32
Datazione: No data	Uso attuale: No data
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: N	
Annesso in muratura	

Edif. N°: 5	F. 108 Part 32
Datazione: No data	Uso attuale: No data
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: V	
Aia lastricata in mattoni	

Edif. N°: 6	F. 108 Part 32
Datazione: No data	Uso attuale: No data
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: N	
Tettoia ad uso rimessa in legno	



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **S. Colomba**

Isolato: **20**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Scheda: **60CS\05C**



Edif. N° **1;1a;4a;3**

1



Edif. N° **1;1a;1b**

2



Edif. N° **1;1a**

3



Edif. N° **1a;2**

4



Edif. N° **3;4;4a;4d;4e**

5




Edif. N° **4**

6



Edif. N° **4b**

7



Edif. N° **5;6**

8