



Luglio 1997

**COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE**



ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: "Casa S. Luigi e Tre Madonne"

Isolato: 21

Oggetto: Abitazione rurale e annessi rustici

Scheda: 3C



Edif. N°: <b>1</b>	F. 112 Part 177
Datazione: <b>1825-1935</b>	Uso attuale: <b>Trasformato</b>
Dest. d'uso: <b>Civile abitazione permanente</b>	
Alterazioni Tipologiche: <b>Introduzione servizi</b>	
Alterazioni Architettoniche Esterne: <b>Assenti</b>	
Alterazioni Architettoniche Interne: <b>No data</b>	
Stato di conservazione: <b>Buono</b>	
Valore: <b>RV</b>	
<b>Edificio a sviluppo sincronico in pietra su due piani, con conci angolari in pietra e mostre in laterizio alle finestre. Le aperture al piano terra sono ad arco, alcune parzialmente tamponate.</b>	

Edif. N°: <b>1a</b>	F. 112 Part 177
Datazione: <b>1825-1935</b>	Uso attuale: <b>No data</b>
Dest. d'uso: <b>No data</b>	
Alterazioni Tipologiche: <b>Introduzione servizi</b>	
Alterazioni Architettoniche Esterne: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Interne: <b>No data</b>	
Stato di conservazione: <b>No data</b>	
Valore: <b>N</b>	
<b>Tettoia in lamiera sopra l'entrata</b>	

Edif. N°: <b>2</b>	F. 112 Part 177
Datazione: <b>1825-1935</b>	Uso attuale: <b>Trasformato</b>
Dest. d'uso: <b>rustico trasformato in civile abitazione permanente</b>	
Alterazioni Tipologiche: <b>Introduzione servizi</b>	
Alterazioni Architettoniche Esterne: <b>Gravi</b>	
Alterazioni Architettoniche Interne: <b>No data</b>	
Stato di conservazione: <b>Buono</b>	
Valore: <b>SV</b>	
<b>Rustico in pietra</b>	

Edif. N°: <b>2a</b>	F. 112 Part 177
Datazione: <b>1825-1935</b>	Uso attuale: <b>No data</b>
Dest. d'uso: <b>No data</b>	
Alterazioni Tipologiche: <b>Introduzione servizi</b>	
Alterazioni Architettoniche Esterne: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Interne: <b>No data</b>	
Stato di conservazione: <b>Buono</b>	
Valore: <b>CCA</b>	
<b>Forno in pietra e laterizio adiacente a 2</b>	

Edif. N°: <b>3</b>	F. 112 Part 177
Datazione: <b>1825-1935</b>	Uso attuale: <b>Originario</b>
Dest. d'uso: <b>No data</b>	
Alterazioni Tipologiche: <b>Introduzione servizi</b>	
Alterazioni Architettoniche Esterne: <b>Assenti</b>	
Alterazioni Architettoniche Interne: <b>No data</b>	
Stato di conservazione: <b>Cattivo</b>	
Valore: <b>V</b>	
<b>Fienile in pietra con grigliato in laterizio, e un fronte laterale con struttura in laterizio</b>	

Edif. N°: <b>4</b>	F. 112 Part 177
Datazione: <b>1825-1935</b>	Uso attuale: <b>Trasformato</b>
Dest. d'uso: <b>Civile abitazione permanente</b>	
Alterazioni Tipologiche: <b>Introduzione servizi</b>	
Alterazioni Architettoniche Esterne: <b>Gravi</b>	
Alterazioni Architettoniche Interne: <b>No data</b>	
Stato di conservazione: <b>Medio</b>	
Valore: <b>V</b>	
<b>Edificio in pietra e laterizio, con angolari e mostre alle finestre in laterizio</b>	



Luglio 1997

**COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE**

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **"Casa S. Luigi e Tre Madonne"**Isolato: **21**Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**Scheda: **3C**

Edif. N°: <b>4a</b>	F. 112 Part 177
Datazione: <b>1825-1935</b>	Uso attuale: <b>No data</b>
Dest. d'uso: <b>No data</b>	
Alterazioni Tipologiche: <b>Introduzione servizi</b>	
Alterazioni Architettoniche Esterne: <b>Gravi</b>	
Alterazioni Architettoniche Interne: <b>No data</b>	
Stato di conservazione: <b>Cattivo</b>	
Valore: <b>SV</b>	
<b>Tettoia con struttura portante in laterizio parzialmente tamponata con legno</b>	

Edif. N°: <b>4b</b>	F. 112 Part 177
Datazione: <b>1825-1935</b>	Uso attuale: <b>No data</b>
Dest. d'uso: <b>No data</b>	
Alterazioni Tipologiche: <b>Introduzione servizi</b>	
Alterazioni Architettoniche Esterne: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Interne: <b>No data</b>	
Stato di conservazione: <b>Buono</b>	
Valore: <b>CCA</b>	
<b>Pozzo chiuso in laterizio adiacente a 4</b>	

Edif. N°: <b>5</b>	F. 112 Part 177
Datazione: <b>1825-1935</b>	Uso attuale: <b>No data</b>
Dest. d'uso: <b>No data</b>	
Alterazioni Tipologiche: <b>Introduzione servizi</b>	
Alterazioni Architettoniche Esterne: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Interne: <b>No data</b>	
Stato di conservazione: <b>No data</b>	
Valore: <b>N</b>	
<b>Tettoia con struttura portante lignea e copertura in lamiera</b>	

Edif. N°: <b>6</b>	F. 112 Part 177
Datazione: <b>1825-1935</b>	Uso attuale: <b>No data</b>
Dest. d'uso: <b>No data</b>	
Alterazioni Tipologiche: <b>Introduzione servizi</b>	
Alterazioni Architettoniche Esterne: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Interne: <b>No data</b>	
Stato di conservazione: <b>No data</b>	
Valore: <b>N</b>	
<b>Tettoia in lamiera uso legnaia/segheria</b>	

Edif. N°: <b>7</b>	F. 112 Part 177
Datazione: <b>1825-1935</b>	Uso attuale: <b>No data</b>
Dest. d'uso: <b>No data</b>	
Alterazioni Tipologiche: <b>Introduzione servizi</b>	
Alterazioni Architettoniche Esterne: <b>Assenti</b>	
Alterazioni Architettoniche Interne: <b>No data</b>	
Stato di conservazione: <b>Buono</b>	
Valore: <b>V</b>	
<b>Fienile in pietra con grigliato in laterizio</b>	

Edif. N°: <b>7a</b>	F. 112 Part 177
Datazione: <b>1825-1935</b>	Uso attuale: <b>No data</b>
Dest. d'uso: <b>No data</b>	
Alterazioni Tipologiche: <b>Introduzione servizi</b>	
Alterazioni Architettoniche Esterne: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Interne: <b>No data</b>	
Stato di conservazione: <b>Buono</b>	
Valore: <b>N</b>	
<b>Rimessa in mattoni di cemento</b>	

Edif. N°: <b>8</b>	F. 112 Part 177
Datazione: <b>1825-1935</b>	Uso attuale: <b>Trasformato</b>
Dest. d'uso: <b>Altro uso</b>	
Alterazioni Tipologiche: <b>Introduzione servizi</b>	
Alterazioni Architettoniche Esterne: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Interne: <b>No data</b>	
Stato di conservazione: <b>Medio</b>	
Valore: <b>V</b>	
<b>Concimaia in pietra</b>	

Edif. N°: <b>9</b>	F. 112 Part 177
Datazione: <b>1825-1935</b>	Uso attuale: <b>No data</b>
Dest. d'uso: <b>No data</b>	
Alterazioni Tipologiche: <b>Introduzione servizi</b>	
Alterazioni Architettoniche Esterne: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Interne: <b>No data</b>	
Stato di conservazione: <b>No data</b>	
Valore: <b>N</b>	
<b>Tettoia precaria in lamiera</b>	



Luglio 1997

**COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE**

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **"Casa S. Luigi e Tre Madonne"**Isolato: **21**Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**Scheda: **3C**

Edif. N°: <b>10</b>	F. 112 Part 177
Datazione: <b>1825-1935</b>	Uso attuale: <b>Trasformato</b>
Dest. d'uso: <b>Altro uso</b>	
Alterazioni Tipologiche: <b>Introduzione servizi</b>	
Alterazioni Architettoniche Esterne: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Interne: <b>No data</b>	
Stato di conservazione: <b>Cattivo</b>	
Valore: <b>V</b>	
<b>Rustico in pietra</b>	

Edif. N°: <b>11</b>	F. 112 Part 177
Datazione: <b>1825-1935</b>	Uso attuale: <b>No data</b>
Dest. d'uso: <b>No data</b>	
Alterazioni Tipologiche: <b>Introduzione servizi</b>	
Alterazioni Architettoniche Esterne: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Interne: <b>No data</b>	
Stato di conservazione: <b>No data</b>	
Valore: <b>N</b>	
<b>Rimessa in laterizio</b>	

Edif. N°: <b>12</b>	F. 112 Part 177
Datazione: <b>1825-1935</b>	Uso attuale: <b>No data</b>
Dest. d'uso: <b>No data</b>	
Alterazioni Tipologiche: <b>Introduzione servizi</b>	
Alterazioni Architettoniche Esterne: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Interne: <b>No data</b>	
Stato di conservazione: <b>No data</b>	
Valore: <b>N</b>	
<b>Tettoia in lamiera</b>	

Edif. N°: <b>13</b>	F. 112 Part 191
Datazione: <b>1825-1935</b>	Uso attuale: <b>No data</b>
Dest. d'uso: <b>No data</b>	
Alterazioni Tipologiche: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Esterne: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Interne: <b>No data</b>	
Stato di conservazione: <b>No data</b>	
Valore: <b>N</b>	
<b>Tettoia in lamiera</b>	

Edif. N°: <b>14</b>	F. 112 Part 177
Datazione: <b>1825-1935</b>	Uso attuale: <b>No data</b>
Dest. d'uso: <b>No data</b>	
Alterazioni Tipologiche: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Esterne: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Interne: <b>No data</b>	
Stato di conservazione: <b>Buono</b>	
Valore: <b>CCA</b>	
<b>Pozzo in laterizio</b>	

Edif. N°: <b>15</b>	F. 112 Part 202
Datazione: <b>1825-1935</b>	Uso attuale: <b>No data</b>
Dest. d'uso: <b>No data</b>	
Alterazioni Tipologiche: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Esterne: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Interne: <b>No data</b>	
Stato di conservazione: <b>No data</b>	
Valore: <b>N</b>	
<b>Tettoie precarie</b>	

Edif. N°: <b>16</b>	F. 112 Part 200
Datazione: <b>1825-1935</b>	Uso attuale: <b>No data</b>
Dest. d'uso: <b>No data</b>	
Alterazioni Tipologiche: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Esterne: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Interne: <b>No data</b>	
Stato di conservazione: <b>Buono</b>	
Valore: <b>CCA</b>	
<b>Vasca in pietra</b>	

Edif. N°: <b>17</b>	F. 112 Part 193
Datazione: <b>1825-1935</b>	Uso attuale: <b>No data</b>
Dest. d'uso: <b>No data</b>	
Alterazioni Tipologiche: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Esterne: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Interne: <b>No data</b>	
Stato di conservazione: <b>No data</b>	
Valore: <b>N</b>	
<b>Tettoia in lamiera e legno</b>	



Luglio 1997

## COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **"Casa S. Luigi e Tre Madonne"**

Isolato: **21**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Scheda: **3C**

Edif. N°: <b>18</b>	F. 112 Part <b>191</b>
Datazione: <b>1825-1935</b>	Uso attuale: <b>Originario</b>
Dest. d'uso: <b>No data</b>	
Alterazioni Tipologiche: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Esterne: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Interne: <b>No data</b>	
Stato di conservazione: <b>Buono</b>	
Valore: <b>N</b>	
<b>Tettoia in lamiera uso fienile</b>	

Edif. N°: <b>19</b>	F. 112 Part <b>191</b>
Datazione: <b>1825-1935</b>	Uso attuale: <b>Originario</b>
Dest. d'uso: <b>No data</b>	
Alterazioni Tipologiche: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Esterne: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Interne: <b>No data</b>	
Stato di conservazione: <b>Buono</b>	
Valore: <b>N</b>	
<b>Ovile in muratura</b>	

Edif. N°: <b>20</b>	F. 112 Part <b>191</b>
Datazione: <b>1825-1935</b>	Uso attuale: <b>Originario</b>
Dest. d'uso: <b>No data</b>	
Alterazioni Tipologiche: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Esterne: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Interne: <b>No data</b>	
Stato di conservazione: <b>Buono</b>	
Valore: <b>N</b>	
<b>Ovile in muratura</b>	



Luglio 1997

# COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: "Casa S. Luigi e Tre Madonne"

Isolato: 21

Oggetto: Abitazione rurale e annessi rustici

Scheda: 3C



Edif. N° 1

1



Edif. N° 1

2



Edif. N° 1

3



Edif. N° 2;2a

4



Edif. N° 3

5



Edif. N° 3

6



Edif. N° 4;4a

7



Edif. N° 4;4a

8



Luglio 1997

# COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: "Casa S. Luigi e Tre Madonne"

Isolato: 21

Oggetto: Abitazione rurale e annessi rustici

Scheda: 3C



Edif. N° 4;4b

9



Edif. N° 5

10



Edif. N° 6

11



Edif. N° 7;7a

12



Edif. N° 7;7a

13



Edif. N° 8;9;10

14



Edif. N° 10;11;12

15



Edif. N° 13

16



Luglio 1997

# COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: "Casa S. Luigi e Tre Madonne"

Isolato: 21

Oggetto: Abitazione rurale e annessi rustici

Scheda: 3C



Edif. N° 14

17



Edif. N° 15;16

18



Edif. N° 17

19



Edif. N° 18;19;20

20