





Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **Colle Ciupi**Isolato: **24**Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**Scheda: **1CSV10C**

Edif. N°: **1** F. 94 Part 18
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Originario**
 Dest. d'uso: **Abitazione di addetti all'agricoltura**
 Alterazioni Tipologiche: **Introduzione servizi**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**
Casa colonica, sviluppo diacr.unit., forma compatta, abitazione sovrapp.a rustici, rustici giustapposti, 2 p, muratura con finitura rasapietra e angolari in conci di pietra.Copertura a 3 falde

Edif. N°: **1a** F. 94 Part 76
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Inutilizzato**
 Dest. d'uso: **Rustico**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**
Serie di annessi rustici in aderenza a N al n°1, 1p,inglobanti porcaiaia a O, parata e annessi a E, muratura con finitura rasapietra e coperture a 1 falda

Edif. N°: **1b** F. 94 Part 76
 Datazione: **No data** Uso attuale: **No data**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **No data**
 Valore: **N**
Annesso in legno e nylon

Edif. N°: **2** F. 94 Part 18
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Inutilizzato**
 Dest. d'uso: **Rustico**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**
Annesso rustico, a forma compatta, in pietrame con finitura rasapietra e coperture a due falde asimmetriche

Edif. N°: **3** F. 94 Part 76
 Datazione: **No data** Uso attuale: **No data**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **No data**
 Valore: **V**
Pozzo di forma circolare in pietra

Edif. N°: **4** F. 94 Part 73
 Datazione: **No data** Uso attuale: **No data**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **No data**
 Valore: **CCA**
Concimaia inutilizzata



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Colle Ciupi**

Isolato: **24**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Scheda: **1CS\10C**



Edif. N° 1;1a

1



Edif. N° 1;1a;1b

2



Edif. N° 1;1a;2;3

3



Edif. N° 1;2

4



Edif. N° 4

5