



COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE



Toponimo: **Colle Ciupi**

Isolato: **24**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Scheda: **1CSV20C**

Luglio 1997



Edif. N°: 1	F. 95 Part 128
Datazione: Presente al 1825	Uso attuale: Trasformato
Dest. d'uso: Civile abitazione permanente	
Alterazioni Tipologiche: Introduzione servizi	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: V	
Casa colonica a 2p, adibita al 1° a civ.abit., per manenza di rustici e annessi (riutilizzati) al p.t., a doppio corpo, fronte allungato asse EO. In pietrame con angolari in conci di pietra e tratti di muro a scarpa fronte S.	

Edif. N°: 1a	F. 95 Part 128
Datazione: Presente al 1825	Uso attuale: Trasformato
Dest. d'uso: Civile abitazione temporanea	
Alterazioni Tipologiche: Introduzione servizi	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: V	
Ex casa colonica, 2p, adiacente alla Chiesa, adibita al 1° a civ. abit., permanenza di rustici e annessi (riutilizzati) al p.t. Accesso all'abitazione da scala esterna con loggetta d'arrivo, parallela al fronte S	

Edif. N°: 2	F. 95 Part 14
Datazione: No data	Uso attuale: No data
Dest. d'uso: Rustico	
Alterazioni Tipologiche: Introduzione servizi	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: V	
Annessi disposti in aderenza lungo asse NS, in muratura con finitura rasapietra, con tratti di muro a scarpa; aperture in grigliato di mattoni; 2 coperture sfalsate	

Edif. N°: 2a	F. 95 Part 14
Datazione: Presente al 1825	Uso attuale: Originario
Dest. d'uso: Rustico	
Alterazioni Tipologiche: Introduzione servizi	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Leggere	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: V	
Annesso adibito a rimessa macchinari agricoli, in aderenza al n°2 a N, forma compatta con copertura a capanna	

Edif. N°: 3	F. 95 Part 14
Datazione: No data	Uso attuale: No data
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: Introduzione servizi	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: No data	
Valore: CCA	
Concimaia inutilizzata	

Edif. N°: 4	F. 95 Part 14
Datazione: No data	Uso attuale: No data
Dest. d'uso: Altro uso	
Alterazioni Tipologiche: Introduzione servizi	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: No data	
Valore: V	
Serie di annessi rustici disposti in aderenza lungo asse EO, inglobanti forno, stalletti, locali da lavoro, con tettoia a 2 campate, sul fronte N, parzialmente inutilizzato	



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Colle Ciupi**

Isolato: **24**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Scheda: **1CSV20C**



Edif. N° 1

1



Edif. N° 1

2



Edif. N° 2;2a

3



Edif. N° 2;2a

4



Edif. N° 4

5



Edif. N° 4

6



Edif. N° 4

7