



COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE



Toponimo: **Gallozsole**

Isolato: **47**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Scheda: **3C**

Luglio 1997



Edif. N°: **1** F. 26 Part 28
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Inutilizzato**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**
Complesso composto da 3 corpi di fabbrica principali disposti a C in pietra su 2p con loggia a 1p, i 2 bracci sono stati ampliati

Edif. N°: **1a** F. 26 Part 28
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Inutilizzato**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Cattivo**
 Valore: **V**
Stalla in pietra adiacente a 1

Edif. N°: **1b** F. 26 Part 28
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Gravi**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **SV**
Rustico in pietra e laterizio ora rimessa

Edif. N°: **2** F. 26 Part 28
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**
 Dest. d'uso: **Civile abitazione permanente**
 Alterazioni Tipologiche: **Ristrutturazione distributiva**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**
Edificio a sviluppo diacronico in pietra e laterizio su 2p, il piano superiore è stato completamente rifatto

Edif. N°: **2a** F. 26 Part 28
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**
 Dest. d'uso: **Civile abitazione temporanea**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**
Edificio di pendio in pietra adiacente a 2 su 2p con conci angolari in pietra

Edif. N°: **2b** F. 26 Part 28
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Originario**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**
Rustico in laterizio adiacente a 2



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **Gallozsole**

Isolato: **47**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Scheda: **3C**

Edif. N°:	2c	F. 26 Part 28
Datazione:	Presente al 1825	Usò attuale: No data
Dest. d'uso:	No data	
Alterazioni Tipologiche:	No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne:	No data	
Alterazioni Architettoniche Interne:	No data	
Stato di conservazione:	No data	
Valore:	CCA	
	Pergolato in legno	

Edif. N°:	2d	F. 26 Part 28
Datazione:	Presente al 1825	Usò attuale: No data
Dest. d'uso:	No data	
Alterazioni Tipologiche:	No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne:	No data	
Alterazioni Architettoniche Interne:	No data	
Stato di conservazione:	No data	
Valore:	CCA	
	Pergolato in legno	

Edif. N°:	3	F. 26 Part 28
Datazione:	Presente al 1825	Usò attuale: No data
Dest. d'uso:	No data	
Alterazioni Tipologiche:	No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne:	No data	
Alterazioni Architettoniche Interne:	No data	
Stato di conservazione:	No data	
Valore:	V	
	Pozzo in laterizio	

Edif. N°:	4	F. 26 Part 28
Datazione:	Presente al 1825	Usò attuale: Trasformato
Dest. d'uso:	No data	
Alterazioni Tipologiche:	No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne:	Leggere	
Alterazioni Architettoniche Interne:	No data	
Stato di conservazione:	Buono	
Valore:	CCA	
	Rustico in laterizio	

Edif. N°:	4a	F. 26 Part 28
Datazione:	Presente al 1825	Usò attuale: Trasformato
Dest. d'uso:	No data	
Alterazioni Tipologiche:	No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne:	Leggere	
Alterazioni Architettoniche Interne:	No data	
Stato di conservazione:	Buono	
Valore:	CCA	
	Fienile in pietra e laterizio	

Edif. N°:	5	F. 26 Part 28
Datazione:	Presente al 1825	Usò attuale: No data
Dest. d'uso:	No data	
Alterazioni Tipologiche:	No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne:	No data	
Alterazioni Architettoniche Interne:	No data	
Stato di conservazione:	No data	
Valore:	N	
	Capannone	

Edif. N°:	6	F. 26 Part 28
Datazione:	Presente al 1825	Usò attuale: No data
Dest. d'uso:	No data	
Alterazioni Tipologiche:	No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne:	No data	
Alterazioni Architettoniche Interne:	No data	
Stato di conservazione:	No data	
Valore:	CCA	
	Pozzo in laterizio	

Edif. N°:	7	F. 26 Part 28
Datazione:	Presente al 1825	Usò attuale: No data
Dest. d'uso:	No data	
Alterazioni Tipologiche:	No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne:	No data	
Alterazioni Architettoniche Interne:	No data	
Stato di conservazione:	No data	
Valore:	N	
	Aia lastricata in piastrelle di cemento	



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **Gallozsole**

Isolato: **47**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Scheda: **3C**

Edif. N°: **8** F. 26 Part 28
Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **No data**
Dest. d'uso: **No data**
Alterazioni Tipologiche: **No data**
Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
Stato di conservazione: **No data**
Valore: **CCA**
Torretta attrezzatura tecnologica

Edif. N°: **9** F. 26 Part 28
Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Inutilizzato**
Dest. d'uso: **No data**
Alterazioni Tipologiche: **No data**
Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
Stato di conservazione: **Medio**
Valore: **V**
Concimaia in pietra



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Gallozsole**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Isolato: **47**

Scheda: **3C**



Edif. N° 1

1



Edif. N° 1

2



Edif. N° 1

3



Edif. N° 1

4



Edif. N° 1

5



Edif. N° 1;1a;1b

6



Edif. N° 1b

7



Edif. N° 1b

8



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Gallozsole**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Isolato: **47**

Scheda: **3C**



Edif. N° 2;4

9



Edif. N° 2;2c

10



Edif. N° 2a

11



Edif. N° 2;2a;2d

12



Edif. N° 2a;2b

13



Edif. N° 2b

14



Edif. N° 2b

15



Edif. N° 2;3

16



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Gallozsole**

Isolato: **47**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Scheda: **3C**



Edif. N° 4

17



Edif. N° 4;4a

18



Edif. N° 4a

19



Edif. N° 5

20



Edif. N° 6;7

21



Edif. N° 8

22



Edif. N° 9

23