



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE



ELENCO DEI CENTRI STORICI MINORI

Toponimo: **Strove**

Oggetto:

Isolato: **9**

Scheda: **11CS**





COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEI CENTRI STORICI MINORI

Toponimo: **Strove**

Isolato: **9**

Oggetto:

Scheda: **11CS**

Luglio 1997

Edif. N°: 1	F. 9 Part 56	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: No data
Numero Unità Funzionali 1		Stato di Conservazione: Buono	Valore: N
Annesso su pilastri in mattoni con tamponature in lamiera			
Edif. N°: 2	F. 9 Part 56	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: No data
Numero Unità Funzionali 1		Stato di Conservazione: Buono	Valore: N
Manufatto in muratura interrato con cisterna in aderenza			
Edif. N°: 3	F. 9 Part 56	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: No data
Numero Unità Funzionali 1		Stato di Conservazione: Buono	Valore: N
Rimessa in blocchi di cemento con tamponatura in lamiera			
Edif. N°: 3a	F. 9 Part 56	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: No data
Numero Unità Funzionali 1		Stato di Conservazione: Buono	Valore: N
Annessi in muratura e lamiera			
Edif. N°: 3b	F. 9 Part 56	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: No data
Numero Unità Funzionali 1		Stato di Conservazione: Buono	Valore: N
Annessi in muratura e materiali vari			
Edif. N°: 4	F. 9A Part 60	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: No data
Numero Unità Funzionali 1		Stato di Conservazione: Buono	Valore: N
Civile abitazione			
Edif. N°: 5	F. 9A Part 96	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: No data
Numero Unità Funzionali 1		Stato di Conservazione: Buono	Valore: N
Volume tecnico			
Edif. N°: 6	F. 9A Part 90	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: No data
Numero Unità Funzionali 1		Stato di Conservazione: Buono	Valore: N
Rimessa in legno e lamiera			
Edif. N°: 7	F. 11 Part 162	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: No data
Numero Unità Funzionali No data		Stato di Conservazione: No data	Valore: N
Annessi in materiali vari, disposti in filata			
Edif. N°: 8	F. 11 Part 162	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: No data
Numero Unità Funzionali No data		Stato di Conservazione: No data	Valore: N
Baracca precaria in materiali vari			
Edif. N°: 9	F. 9A Part 241	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: No data
Numero Unità Funzionali 1		Stato di Conservazione: Buono	Valore: N
Annesso in muratura			
Edif. N°: 10	F. 9A Part 241	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: No data
Numero Unità Funzionali No data		Stato di Conservazione: No data	Valore: N
Aggregato di baracche in materiali vari			
Edif. N°: 13	F. 9A Part 66	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: No data
Numero Unità Funzionali No data		Stato di Conservazione: No data	Valore: N
Filata di baracche e annessi in materiali vari			
Edif. N°: 14	F. 9A Part 84	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: Leggere
Numero Unità Funzionali 1		Stato di Conservazione: Buono	Valore: V
Annesso rustico (capanna), 1p, forma compatta con ingresso a arco in mattoni sul fronte S, pietrame, copertura a capanna			



COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEI CENTRI STORICI MINORI

Toponimo: **Strove**

Isolato: **9**

Oggetto:

Scheda: **11CS**

Luglio 1997

Edif. N°: 14a	F. 9A Part 60	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: No data
Numero Unità Funzionali No data		Stato di Conservazione: No data	Valore: No data
Box in lamiera			
Edif. N°: 15	F. 11 Part 64	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: No data
Numero Unità Funzionali 1		Stato di Conservazione: Buono	Valore: CCA
Annesso in muratura			
Edif. N°: 15a	F. 11 Part 64	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: No data
Numero Unità Funzionali No data		Stato di Conservazione: No data	Valore: N
Baracca in aderenza in materiali vari			
Edif. N°: 15b	F. 11 Part 162	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: No data
Numero Unità Funzionali No data		Stato di Conservazione: No data	Valore: N
Rimessa in lamiera			
Edif. N°: 15c	F. 11 Part 162	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: No data
Numero Unità Funzionali No data		Stato di Conservazione: No data	Valore: CCA
Area lastricta, delimitata da muro in cemento			
Edif. N°: 16	F. 9A Part 65	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: Gravi
Numero Unità Funzionali 2		Stato di Conservazione: Buono	Valore: V
Unità edilizia, 2p, f.compatta, ristruttur.in 2 unità abit. permanenti, muratura di pietrame stuccata, angolari in conci di pietra. Copertura a capanna			
Edif. N°: 16a	F. 9A Part 66	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: No data
Numero Unità Funzionali No data		Stato di Conservazione: No data	Valore: N
Annesso in materiali vari			
Edif. N°: 16b	F. 9A Part 66	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: No data
Numero Unità Funzionali No data		Stato di Conservazione: No data	Valore: N
Veranda in struttura metallica e materiali vari			
Edif. N°: 16c	F. 9A Part 66	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: No data
Numero Unità Funzionali No data		Stato di Conservazione: No data	Valore: N
Baracche precarie disposte in filata			
Edif. N°: 17	F. 9A Part 218	Presente nel Catasto Lorenese: si	Alterazioni Architettoniche: Leggere
Numero Unità Funzionali 1		Stato di Conservazione: Buono	Valore: V
Unità edil. con fondi al pt e abitaz. al p1. SO: a pt ingresso a arco all'abit. affiancato da rimessa con apert.arco rib.in mattoni (ora garage). Intonacata, copertura a capanna			
Edif. N°: 18	F. 9A Part 84	Presente nel Catasto Lorenese: si	Alterazioni Architettoniche: Leggere
Numero Unità Funzionali 1		Stato di Conservazione: Buono	Valore: V
Ex abitazione addetti agricoltura, volume unit. a 2p corpo doppio, sviluppo unit.sincr., ristrutturata uso civile abit.perm.Pietra a vista con copertura a capanna			
Edif. N°: 18a	F. 9A Part 84	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: No data
Numero Unità Funzionali No data		Stato di Conservazione: No data	Valore: N
Annesso in muratura, 1p, copertura a capanna			
Edif. N°: 18b	F. 9A Part 84	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: No data
Numero Unità Funzionali No data		Stato di Conservazione: No data	Valore: N
Aggregato di baracche in lamiera			
Edif. N°: 18c	F. 9A Part 84	Presente nel Catasto Lorenese: si	Alterazioni Architettoniche: Leggere
Numero Unità Funzionali 1		Stato di Conservazione: Buono	Valore: RV
Annesso rustico, sviluppo unit.sincr. 2p, f.compatta,in aderenza a 18 e 21, magazzini al p1 e stalle al pt, parzialmente inutilizzato. Accesso al p1 da scala esterna scoperta perp. al fronte N			



COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEI CENTRI STORICI MINORI

Toponimo: **Strove**

Isolato: **9**

Oggetto:

Scheda: **11CS**

Luglio 1997

Edif. N°: 19	F. 9A Part 84	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: No data
Numero Unità Funzionali No data		Stato di Conservazione: No data	Valore: N
Box in lamiera			

Edif. N°: 20	F. 9A Part 97	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: No data
Numero Unità Funzionali 1		Stato di Conservazione: Buono	Valore: CCA
Annesso ad 1p, in mattoni, con copertura a capanna			

Edif. N°: 20a	F. 9A Part 97	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: No data
Numero Unità Funzionali 1		Stato di Conservazione: Buono	Valore: CCA
Annesso rustico in muratura			

Edif. N°: 21	F. 9A Part 84	Presente nel Catasto Lorenese: si	Alterazioni Architettoniche: Leggere
Numero Unità Funzionali 1		Stato di Conservazione: Buono	Valore: V
Ex abitazione addetti agricoltura, 3p, volume unit., di pendio, abit.sovrapposta a rustici, ristruttur.uso civ. abit.temp. Accesso al p1, da scala esterna scoperta, parallela al fronte S. Pietra a vista, copertura a capanna			

Edif. N°: 22	F. 9A Part 63	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: Leggere
Numero Unità Funzionali 1		Stato di Conservazione: Buono	Valore: SV
Annesso ristrutturato a uso civile abitazione temporanea, 1p, in muratura di pietrame stuccata, con copertura a falda unica			

Edif. N°: 22a	F. 9A Part 63	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: No data
Numero Unità Funzionali 1		Stato di Conservazione: Buono	Valore: V
Annesso a 1p, in pietra, con angolari in conci di pietra e copertura a falda unica			

Edif. N°: 23	F. 9A Part 62	Presente nel Catasto Lorenese: si	Alterazioni Architettoniche: Totali
Numero Unità Funzionali 7		Stato di Conservazione: Buono	Valore: N
Civile abitazione su pendio, 3p, in muratura intonacata realizzata su edificio preesistente con corpo giustapposto in cotto			

Edif. N°: 23a	F. 9A Part 62	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: No data
Numero Unità Funzionali 1		Stato di Conservazione: Buono	Valore: N
Annesso con copertura praticabile 1p			

Edif. N°: 24	F. 9 Part 111	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: No data
Numero Unità Funzionali No data		Stato di Conservazione: No data	Valore: N
Aggregato di baracche in materiali vari			

Edif. N°: 25	F. 9 Part 111	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: No data
Numero Unità Funzionali No data		Stato di Conservazione: No data	Valore: SV
Pozzo forma circolare in pietra			

Edif. N°: 26	F. 9A Part 106	Presente nel Catasto Lorenese: si	Alterazioni Architettoniche: Leggere
Numero Unità Funzionali 1		Stato di Conservazione: Buono	Valore: RV
Abit.addetti agric., ora civ.abit.perm., 2p, sviluppo diacr.unit., corpo doppio, precedent.con abitazione sovrapp.a rustici giustapp. Accesso abit.da scala esterna a L con loggia fronte SO.Passaggio a arco rib.di accesso ai rustici.Muratura mista			

Edif. N°: 26a	F. 9A Part 106	Presente nel Catasto Lorenese: si	Alterazioni Architettoniche: Gravi
Numero Unità Funzionali 1		Stato di Conservazione: Buono	Valore: SV
Annesso rustico a 1p, in pietrame, trasformato in garage			

Edif. N°: 26b	F. 9A Part 106	Presente nel Catasto Lorenese: si	Alterazioni Architettoniche: Gravi
Numero Unità Funzionali 1		Stato di Conservazione: Buono	Valore: RV
Parata e forno, con ingressi a arco ribassato, in mattoni ricavati in annesso ad 1p, accessibile da tettoia in legno, a falda unica impostata anche sull'edificio 35			

Edif. N°: 27	F. 9A Part 67	Presente nel Catasto Lorenese: si	Alterazioni Architettoniche: Leggere
Numero Unità Funzionali 1		Stato di Conservazione: Medio	Valore: RV
Abit. di addetti agric., 2p, f.compatta, abitaz.sovrapp. a rustici, accessibile da scala est., parallela al fronte O, loggia d'arrivo a 2 aperture a arco.Muratura mista, rasapietra, angolari in conci di pietra. Copertura a capanna			



COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEI CENTRI STORICI MINORI

Toponimo: **Strove**

Isolato: **9**

Oggetto:

Scheda: **11CS**

Luglio 1997

Edif. N°: 28	F. 9A Part 72	Presente nel Catasto Lorenese: si	Alterazioni Architettoniche: Gravi
Numero Unità Funzionali 2		Stato di Conservazione: Buono	Valore: SV
Unità edilizia a 3p, ristruttur.in parte a civ.abit., in parte a albergo ristorante. Scala est.di accesso all'abitazione e loggia recente su fronte O. Muratura intonacata			
Edif. N°: 28	F. 9A Part 73	Presente nel Catasto Lorenese: si	Alterazioni Architettoniche: Gravi
Numero Unità Funzionali 2		Stato di Conservazione: Buono	Valore: SV
Unità edilizia a 3p, ristruttur.in parte a civ.abit., in parte a albergo ristorante. Scala est.di accesso all'abitazione e loggia recente su fronte O. Muratura intonacata			
Edif. N°: 28a	F. 9A Part 71	Presente nel Catasto Lorenese: si	Alterazioni Architettoniche: Leggere
Numero Unità Funzionali 2		Stato di Conservazione: Buono	Valore: RV
Unità edilizia d'angolo con accessi dai fronti lat., adibita a albergo, ristorante e civ.abit.Muratura con finitura rasapietra con angolari in conci di pietra.Copertura unica a capanna			
Edif. N°: 28a	F. 9A Part 72	Presente nel Catasto Lorenese: si	Alterazioni Architettoniche: Leggere
Numero Unità Funzionali 2		Stato di Conservazione: Buono	Valore: RV
Unità edilizia d'angolo con accessi dai fronti lat., adibita a albergo, ristorante e civ.abit.Muratura con finitura rasapietra con angolari in conci di pietra.Copertura unica a capanna			
Edif. N°: 28b	F. 9A Part 73	Presente nel Catasto Lorenese: si	Alterazioni Architettoniche: Leggere
Numero Unità Funzionali 1		Stato di Conservazione: Buono	Valore: RV
Unità edilizia a 2p, corpo semplice. Muratura di pietrame a vista, angolari in conci di pietra. Fronte S: 2 aperture a arco ribassato tamponate, al pt e al 1p. Copertura a falda unica			
Edif. N°: 29	F. 9 Part 172	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: No data
Numero Unità Funzionali No data		Stato di Conservazione: No data	Valore: N
Box in lamiera			
Edif. N°: 29a	F. 9 Part 172	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: No data
Numero Unità Funzionali No data		Stato di Conservazione: No data	Valore: N
Rmessa in muratura con baracca in lamiera giustapposta			
Edif. N°: 30	F. 9 Part 172	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: No data
Numero Unità Funzionali No data		Stato di Conservazione: No data	Valore: No data
Corpo tecnico			
Edif. N°: 31	F. 9A Part 69	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: Leggere
Numero Unità Funzionali 2		Stato di Conservazione: Buono	Valore: V
Unità edilizia, 2p, utilizzata preced.come scuola, ora ristruttur. a civ.abit.perm. Fronte E: ingresso a arco con mostra in pietra, affiancato da apertura a arco tamponata. Muratura intonacata			
Edif. N°: 31a	F. 9A Part 219	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: No data
Numero Unità Funzionali No data		Stato di Conservazione: No data	Valore: No data
Annesso in muratura a 1p			
Edif. N°: 31b	F. 9A Part 69	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: No data
Numero Unità Funzionali No data		Stato di Conservazione: No data	Valore: No data
No data			
Edif. N°: 32	F. 9A Part 74	Presente nel Catasto Lorenese: si	Alterazioni Architettoniche: Leggere
Numero Unità Funzionali 1		Stato di Conservazione: Buono	Valore: V
Unità edilizia a uso rimessa, in muratura di pietrame con angolari in conci di pietra			
Edif. N°: 33	F. 9A Part 67	Presente nel Catasto Lorenese: si	Alterazioni Architettoniche: Leggere
Numero Unità Funzionali 1		Stato di Conservazione: Buono	Valore: V
Unità edilizia a 1p, 2 corpi disposti a L, uso civile abitazione. Rasapietra; copertura a capanna e a falda unica			
Edif. N°: 33a	F. 9A Part 67	Presente nel Catasto Lorenese: si	Alterazioni Architettoniche: Leggere
Numero Unità Funzionali 1		Stato di Conservazione: Buono	Valore: V
Corpo a 1p più seminterrato giustapposto, uso civ.abit., muratura intonacata, con tratti di muro a scarpa lungo i fronti. Copertura a falda unica			



COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEI CENTRI STORICI MINORI

Toponimo: **Strove**

Isolato: **9**

Oggetto:

Scheda: **11CS**

Luglio 1997

Edif. N°: 33b	F. 9A Part 123	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: No data
Numero Unità Funzionali No data		Stato di Conservazione: No data	Valore: N
Box in lamiera			
Edif. N°: 34	F. 11 Part 49	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: No data
Numero Unità Funzionali No data		Stato di Conservazione: No data	Valore: N
Campo da tennis			
Edif. N°: 35	F. 9 Part 153	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: No data
Numero Unità Funzionali No data		Stato di Conservazione: No data	Valore: N
Box in lamiera			
Edif. N°: 35a	F. 9 Part 153	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: No data
Numero Unità Funzionali 1		Stato di Conservazione: Buono	Valore: N
Annesso in muratura con baracca in materiali vari in aderenza			
Edif. N°: 36	F. 9A Part 70	Presente nel Catasto Lorenese: si	Alterazioni Architettoniche: Leggere
Numero Unità Funzionali 1		Stato di Conservazione: Buono	Valore: V
Unità edilizia f. compatta, in aderenza su 3 lati (n°31,36a,44), 2p, uso civ.abit., accesso dal fronte E, in muratura intonacata			
Edif. N°: 37	F. 9A Part 73	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: Gravi
Numero Unità Funzionali 3		Stato di Conservazione: Buono	Valore: SV
Unità edilizia a corpo semplice, 2p, fronte allungato, ristruttur.uso albergo al 1°p, annessi al pt, mura tura intonacata, coperture a falda unica.Scala esterna di ristrutturazione			
Edif. N°: 37a	F. 9A Part 73	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: Gravi
Numero Unità Funzionali 1		Stato di Conservazione: Buono	Valore: SV
Annesso 1p, ristruttur., con copertura a terrazzo di pertinenza dell'albergo ristorante, muratura di pietrame a vista, con angolare in mattoni			
Edif. N°: 38	F. 9A Part 73	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: Leggere
Numero Unità Funzionali 1		Stato di Conservazione: Buono	Valore: RV
Unità edilizia a 3p, f.compatta, ristruttur.ad albergo ristorante, preced.con rustici seminterrati, pietrame a vista con accesso ai piani superiori da scala esterna a L con loggia d'arrivo ad una campata			
Edif. N°: 39	F. 9A Part 73	Presente nel Catasto Lorenese: si	Alterazioni Architettoniche: No data
Numero Unità Funzionali No data		Stato di Conservazione: No data	Valore: No data
2p, f.compatta, ristruttur, a ristor.al pt e albergo al p1.Ingresso alla struttura ricettiva da corte int.ora in cotto. Pietra a vista stuccata con aperture a arco e loggetta a 1 campata. Fronte S: annesso a 1p uso locali di servizio del ristor.			
Edif. N°: 39a	F. 9A Part 73	Presente nel Catasto Lorenese: si	Alterazioni Architettoniche: Leggere
Numero Unità Funzionali 1		Stato di Conservazione: Buono	Valore: V
Annesso aperto sulla corte interna, pietra a vista, di pertinenza dell'albergo ristorante.			
Edif. N°: 39b	F. 9A Part 147	Presente nel Catasto Lorenese: si	Alterazioni Architettoniche: Leggere
Numero Unità Funzionali 1		Stato di Conservazione: Buono	Valore: V
Annessi aperti sulla corte interna, pietra a vista, di pertinenza dell'albergo ristorante.			
Edif. N°: 40	F. 9A Part 74	Presente nel Catasto Lorenese: si	Alterazioni Architettoniche: Assenti
Numero Unità Funzionali 2		Stato di Conservazione: Buono	Valore: RV
Unità edilizia a corpo doppio, 2p, rasapietra. adibito a uso civile abitazione, precedentemente con annessi al p.t.			
Edif. N°: 41	F. 9A Part 75	Presente nel Catasto Lorenese: si	Alterazioni Architettoniche: Gravi
Numero Unità Funzionali 3		Stato di Conservazione: Buono	Valore: SV
Unità edilizia, 2p, ristrutturata a uso civ.abit., f.compatta, muratura intonacata, copertura a capanna, con corpo giustapposto a SO, a 2p			
Edif. N°: 41a	F. 9A Part 75	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: No data
Numero Unità Funzionali 1		Stato di Conservazione: Buono	Valore: SV
Annesso a 1p, in pietra stuccata, con copertura a falda unica			



COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEI CENTRI STORICI MINORI

Toponimo: **Strove**

Isolato: **9**

Oggetto:

Scheda: **11CS**

Luglio 1997

Edif. N°: 41b	F. 9A Part 75	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: No data
Numero Unità Funzionali No data		Stato di Conservazione: No data	Valore: CCA
Annesso a 1p, in aderenza a SO, in muratura intonacata			
Edif. N°: 42	F. 9 Part 174	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: No data
Numero Unità Funzionali No data		Stato di Conservazione: No data	Valore: N
1 box e 1 annesso in lamiera in aderenza			
Edif. N°: 43	F. 9A Part 70	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: Gravi
Numero Unità Funzionali 1		Stato di Conservazione: Buono	Valore: V
Unità edilizia a 3p, f.compatta, ristrutturato a uso civ.abit., pietra stuccata, copertura a capanna. Fronte S, accessibile da corte chiusa, portico recente in c.a.			
Edif. N°: 44	F. 9A Part 70	Presente nel Catasto Lorenese: si	Alterazioni Architettoniche: Gravi
Numero Unità Funzionali 1		Stato di Conservazione: Buono	Valore: V
Unità edilizia di pendio, 2-3p, doppio corpo ristrutturata a uso civile abitazione, pietrame stuccato, angolari in conci di pietra			
Edif. N°: 45	F. 11 Part 48	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: No data
Numero Unità Funzionali 1		Stato di Conservazione: Buono	Valore: SV
"Casa del Popolo", inutilizzata, 2 edifici a corpo doppio, giustapposti, a 2 e a 1 p. Pitrame stuccato, con mostre in pietra alle aperture			
Edif. N°: 45a	F. 11 Part 48	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: No data
Numero Unità Funzionali 1		Stato di Conservazione: Buono	Valore: N
Palco coperto per manifestazioni in materiali vari			
Edif. N°: 45b	F. 11 Part 48	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: No data
Numero Unità Funzionali No data		Stato di Conservazione: No data	Valore: N
Box in lamiera			
Edif. N°: 45c	F. 11 Part 48	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: No data
Numero Unità Funzionali No data		Stato di Conservazione: No data	Valore: N
Box in lamiera con annesso in legno in aderenza			
Edif. N°: 46	F. 9A Part 75	Presente nel Catasto Lorenese: si	Alterazioni Architettoniche: Leggere
Numero Unità Funzionali 2		Stato di Conservazione: Buono	Valore: RV
Edificio a 3p, corpo doppio, ristrutturato a 2 civ.abit.perm., permanenza di annessi al p.t.. In pietra a tratti disposta a filaretto, con tratti di muro a scarpa			
Edif. N°: 46a	F. 9A Part 75	Presente nel Catasto Lorenese: si	Alterazioni Architettoniche: Gravi
Numero Unità Funzionali 1		Stato di Conservazione: Buono	Valore: V
Edificio 2p, volume allungato, in aderenza ai n°46 e 41, ristrutturato a uso civile abitazione, in muratura di pietrame stuccata, con angolari in conci di pietra			
Edif. N°: 47	F. 9A Part 94	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: Gravi
Numero Unità Funzionali 2		Stato di Conservazione: Buono	Valore: SV
Edificio di pendio, sviluppo sincr. unit., forma compatta, ristrutturato a 2 civili abitazioni, muratura intonacata. Copertura a falda unica			
Edif. N°: 48	F. 9 Part 157	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: No data
Numero Unità Funzionali 1		Stato di Conservazione: Buono	Valore: N
Annesso in legno e mattoni, 1p			
Edif. N°: 49	F. 9 Part 232	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: No data
Numero Unità Funzionali No data		Stato di Conservazione: No data	Valore: N
Annesso in legno e lamiera			
Edif. N°: 50	F. 9A Part 75	Presente nel Catasto Lorenese: si	Alterazioni Architettoniche: Gravi
Numero Unità Funzionali 4		Stato di Conservazione: Buono	Valore: RV
Edificio a sviluppo diacri., 2p, corpo doppio, ristruttur. uso civ. abit., con permanenza di annessi al pt. In angolo a NE, portico con aperture a arco ribassato in mattoni			



COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEI CENTRI STORICI MINORI

Toponimo: **Strove**

Isolato: **9**

Oggetto:

Scheda: **11CS**

Luglio 1997

Edif. N°: 50a	F. 9A Part 75	Presente nel Catasto Lorenese: si	Alterazioni Architettoniche: Leggere
Numero Unità Funzionali 2		Stato di Conservazione: Buono	Valore: V
2 corpi forma compatta, 2p, in aderenza, ristrutturati a uso civ. abit., in aderenza a NO al n°50, in muratura di pietrame, a tratti in laterizio con finitura rasapietra			
Edif. N°: 51	F. 9A Part 75	Presente nel Catasto Lorenese: si	Alterazioni Architettoniche: No data
Numero Unità Funzionali 1		Stato di Conservazione: Buono	Valore: V
Edificio monocell. a 2p, in aderenza ai n°50,56,50 a, ristrutturato a uso civile abitazione. Muratura con finitura rasapietra, copertura a falda unica			
Edif. N°: 52	F. 9A Part 78	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: Gravi
Numero Unità Funzionali 3		Stato di Conservazione: Buono	Valore: V
Edificio a sviluppo diacr.unit., 2p con sottotetto abitabile, corpo doppio, articolato in 3 abitazioni a schiera. Muratura di pietrame, angolari in conci di pietra, precedentemente intonacata, tratti di muro a scarpa			
Edif. N°: 52a	F. 9A Part 78	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: No data
Numero Unità Funzionali No data		Stato di Conservazione: No data	Valore: No data
No data			
Edif. N°: 53	F. 9 Part 232	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: No data
Numero Unità Funzionali No data		Stato di Conservazione: No data	Valore: N
Box in lamiera			
Edif. N°: 54	F. 9 Part 119	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: No data
Numero Unità Funzionali No data		Stato di Conservazione: No data	Valore: N
2 baracche in legno e lamiera			
Edif. N°: 55	F. 9 Part 160	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: No data
Numero Unità Funzionali No data		Stato di Conservazione: No data	Valore: N
Serra in struttura metallica			
Edif. N°: 56	F. 9A Part 75	Presente nel Catasto Lorenese: si	Alterazioni Architettoniche: Leggere
Numero Unità Funzionali 1		Stato di Conservazione: Buono	Valore: V
Edificio corpo semplice, 2p, sviluppo sincr.unit.,abitazione al p1, accessibile da scala esterna parallela al fronte S, con loggia d'arrivo rimaneggiata. Muratura mista precedentemente intonacata			
Edif. N°: 56a	F. 9A Part 80	Presente nel Catasto Lorenese: si	Alterazioni Architettoniche: Leggere
Numero Unità Funzionali 1		Stato di Conservazione: Buono	Valore: V
Annesso a 1p parzialmente interrato, ad L, con corpo d'angolo originario coperto a capanna. Pietrame con angolari in conci di pietra			
Edif. N°: 57	F. 9A Part 79	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: No data
Numero Unità Funzionali 1		Stato di Conservazione: Buono	Valore: CCA
Civile abitazione a 2p			
Edif. N°: 57a	F. 9A Part 79	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: No data
Numero Unità Funzionali 1		Stato di Conservazione: Buono	Valore: CCA
Annesso in pietra a vista, con copertura praticabile			
Edif. N°: 57b	F. 9 Part 108	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: No data
Numero Unità Funzionali 1		Stato di Conservazione: Buono	Valore: CCA
Annesso in muratura inglobante forno			
Edif. N°: 58	F. 9 Part 107	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: No data
Numero Unità Funzionali 2		Stato di Conservazione: Buono	Valore: N
Civile abitazione a 3p			
Edif. N°: 59	F. 9 Part 86	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: No data
Numero Unità Funzionali No data		Stato di Conservazione: No data	Valore: N
Serra in legno e nylon			



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEI CENTRI STORICI MINORI

Toponimo: **Strove**

Isolato: **9**

Oggetto:

Scheda: **11CS**

Edif. N°: 62	F. 37 Part 21	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: No data
Numero Unità Funzionali 1		Stato di Conservazione: Pessimo	Valore: CCA
Annesso rustico a 1p, inutilizzato			

Edif. N°: 63	F. 37 Part 21	Presente nel Catasto Lorenese: si	Alterazioni Architettoniche: Assenti
Numero Unità Funzionali 1		Stato di Conservazione: Buono	Valore: RV
Canonica, relativa alla Chiesa di S.Martino, sviluppo sincr. unit., f.compatta, muratura intonacata solo su fronte O. Fronte principale, ingresso a arco e mostre alle aperture in mattoni			

Edif. N°: 65	F. 37 Part 144	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: No data
Numero Unità Funzionali 1		Stato di Conservazione: No data	Valore: N
Baracca in materiali vari			



COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Strove**

Isolato: **9**

Oggetto:

Scheda: **11CS**

Luglio 1997



Edif. N° **pan.**

1



Edif. N° **pan.**

2



Edif. N° **30;pan.**

3



Edif. N° **1;2**

4



Edif. N° **3;3a;3b**

5



Edif. N° **3;3b**

6



Edif. N° **4**

7



Edif. N° **5;6**

8



COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Strove**

Isolato: **9**

Oggetto:

Scheda: **11CS**

Luglio 1997



Edif. N° 7;8

9



Edif. N° 9;10;14a

10



Edif. N° 13

11



Edif. N° 14;18;21

12



Edif. N° 15;15a;15b

13



Edif. N° 15c

14



Edif. N° 16;17

15



Edif. N° 16

16



COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Strove**

Isolato: **9**

Oggetto:

Scheda: **11CS**

Luglio 1997



Edif. N° 16a;16b;16c

17



Edif. N° 18a;18c

18



Edif. N° 18b

19



Edif. N° 19

20



Edif. N° 19

21



Edif. N° 20;20a

22



Edif. N° 21;22a

23



Edif. N° 22;23

24



COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Strove**

Isolato: **9**

Oggetto:

Scheda: **11CS**

Luglio 1997



Edif. N° 23;23a

25



Edif. N° 24;25

26



Edif. N° 26

27



Edif. N° 26

28



Edif. N° 26a;26b

29



Edif. N° 27

30



Edif. N° 28;37;38

31



Edif. N° 28a;28b

32



COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Strove**

Isolato: **9**

Oggetto:

Scheda: **11CS**

Luglio 1997



Edif. N° 28b;39;39a

33



Edif. N° 29;29a

34



Edif. N° 29;29a

35



Edif. N° 31;31a;36

36



Edif. N° 31;36

37



Edif. N° 32;40

38



Edif. N° 33;33a

39



Edif. N° 33b

40



COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Strove**

Isolato: **9**

Oggetto:

Scheda: **11CS**

Luglio 1997



Edif. N° 34;45;45a

41



Edif. N° 35;35a;48

42



Edif. N° 37;37a;28b

43



Edif. N° 37;37a;38

44



Edif. N° 39

45



Edif. N° 39;39a

46



Edif. N° 40

47



Edif. N° 41;41b

48



COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Strove**

Isolato: **9**

Oggetto:

Scheda: **11CS**

Luglio 1997



Edif. N° 41;41a

49



Edif. N° 42

50



Edif. N° 43;43a;47

51



Edif. N° 44

52



Edif. N° 45

53



Edif. N° 45;45a;45c

54



Edif. N° 41;41b;46;50

55



Edif. N° 41b;41c;46;5

56



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE


ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Strove**

Oggetto:

Isolato: **9**

Scheda: **11CS**



Edif. N° 49;53;59

57



Edif. N° 50

58



Edif. N° 50

59



Edif. N° 50a

60



Edif. N° 51;56

61



Edif. N° 52

62



Edif. N° 52a

63



Edif. N° 53;54;55

64



COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Strove**

Isolato: **9**

Oggetto:

Scheda: **11CS**

Luglio 1997



Edif. N° 56;56a

65



Edif. N° 57;57a

66



Edif. N° 52;57

67



Edif. N° 58

68



Edif. N° 62

69



Edif. N° 65

70