



# COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEI CENTRI STORICI MINORI



Toponimo: **Villa e Villa di Mezzo**

Isolato: **23**

Oggetto:

Scheda: **14CS**

Luglio 1997





# COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEI CENTRI STORICI MINORI

Toponimo: **Villa e Villa di Mezzo**

Isolato: **23**

Oggetto:

Scheda: **14CS**

Luglio 1997

Edif. N°: <b>2</b>	F. <b>98</b> Part <b>27</b>	Presente nel Catasto Lorenese: <b>no</b>	Alterazioni Architettoniche: <b>No data</b>
Numero Unità Funzionali <b>No data</b>		Stato di Conservazione: <b>No data</b>	Valore: <b>N</b>
<b>Tettoia in lamiera per autocarri</b>			
Edif. N°: <b>3</b>	F. <b>98</b> Part <b>27</b>	Presente nel Catasto Lorenese: <b>si</b>	Alterazioni Architettoniche: <b>No data</b>
Numero Unità Funzionali <b>1</b>		Stato di Conservazione: <b>Medio</b>	Valore: <b>V</b>
<b>Fienile in pietra</b>			
Edif. N°: <b>4</b>	F. <b>98</b> Part <b>27</b>	Presente nel Catasto Lorenese: <b>si</b>	Alterazioni Architettoniche: <b>No data</b>
Numero Unità Funzionali <b>1</b>		Stato di Conservazione: <b>Medio</b>	Valore: <b>V</b>
<b>Fienile di pendio in pietra</b>			
Edif. N°: <b>4a</b>	F. <b>98</b> Part <b>28</b>	Presente nel Catasto Lorenese: <b>no</b>	Alterazioni Architettoniche: <b>Leggere</b>
Numero Unità Funzionali <b>1</b>		Stato di Conservazione: <b>Medio</b>	Valore: <b>V</b>
<b>Rustico in pietra adiacente a 4 coperto in lamiera</b>			
Edif. N°: <b>5</b>	F. <b>98</b> Part <b>28</b>	Presente nel Catasto Lorenese: <b>no</b>	Alterazioni Architettoniche: <b>No data</b>
Numero Unità Funzionali <b>1</b>		Stato di Conservazione: <b>Medio</b>	Valore: <b>V</b>
<b>Rimessa in pietra</b>			
Edif. N°: <b>6</b>	F. <b>98</b> Part <b>72</b>	Presente nel Catasto Lorenese: <b>no</b>	Alterazioni Architettoniche: <b>No data</b>
Numero Unità Funzionali <b>1</b>		Stato di Conservazione: <b>Buono</b>	Valore: <b>V</b>
<b>Fienile di pendio in pietra trasformato in residenza</b>			
Edif. N°: <b>7</b>	F. <b>98</b> Part <b>73</b>	Presente nel Catasto Lorenese: <b>no</b>	Alterazioni Architettoniche: <b>No data</b>
Numero Unità Funzionali <b>No data</b>		Stato di Conservazione: <b>No data</b>	Valore: <b>N</b>
<b>Baracche in legno e lamiera</b>			
Edif. N°: <b>8</b>	F. <b>98</b> Part <b>72</b>	Presente nel Catasto Lorenese: <b>no</b>	Alterazioni Architettoniche: <b>No data</b>
Numero Unità Funzionali <b>1</b>		Stato di Conservazione: <b>Buono</b>	Valore: <b>N</b>
<b>Edificio di pendio in laterizio uso rimessa</b>			
Edif. N°: <b>8a</b>	F. <b>98</b> Part <b>72</b>	Presente nel Catasto Lorenese: <b>no</b>	Alterazioni Architettoniche: <b>No data</b>
Numero Unità Funzionali <b>No data</b>		Stato di Conservazione: <b>No data</b>	Valore: <b>N</b>
<b>Tettoia in lamiera</b>			
Edif. N°: <b>9</b>	F. <b>98</b> Part <b>72</b>	Presente nel Catasto Lorenese: <b>no</b>	Alterazioni Architettoniche: <b>No data</b>
Numero Unità Funzionali <b>1</b>		Stato di Conservazione: <b>Buono</b>	Valore: <b>V</b>
<b>Aia lastricata in laterizio</b>			
Edif. N°: <b>10</b>	F. <b>98</b> Part <b>72</b>	Presente nel Catasto Lorenese: <b>no</b>	Alterazioni Architettoniche: <b>No data</b>
Numero Unità Funzionali <b>1</b>		Stato di Conservazione: <b>Buono</b>	Valore: <b>RV</b>
<b>Torre in pietra a sezione circolare</b>			
Edif. N°: <b>11</b>	F. <b>98</b> Part <b>72</b>	Presente nel Catasto Lorenese: <b>no</b>	Alterazioni Architettoniche: <b>No data</b>
Numero Unità Funzionali <b>No data</b>		Stato di Conservazione: <b>No data</b>	Valore: <b>N</b>
<b>Baracca in lamiera</b>			
Edif. N°: <b>12</b>	F. <b>98</b> Part <b>58</b>	Presente nel Catasto Lorenese: <b>no</b>	Alterazioni Architettoniche: <b>No data</b>
Numero Unità Funzionali <b>1</b>		Stato di Conservazione: <b>Buono</b>	Valore: <b>V</b>
<b>Vasca in pietra raccolta acqua piovana</b>			
Edif. N°: <b>13</b>	F. <b>98</b> Part <b>115</b>	Presente nel Catasto Lorenese: <b>no</b>	Alterazioni Architettoniche: <b>No data</b>
Numero Unità Funzionali <b>No data</b>		Stato di Conservazione: <b>No data</b>	Valore: <b>N</b>
<b>Serra metallo e nylon</b>			



# COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEI CENTRI STORICI MINORI

Toponimo: **Villa e Villa di Mezzo**

Isolato: **23**

Oggetto:

Scheda: **14CS**

Luglio 1997

Edif. N°: <b>14</b>	F. <b>98</b> Part <b>61</b>	Presente nel Catasto Lorenese: <b>no</b>	Alterazioni Architettoniche: <b>No data</b>
Numero Unità Funzionali <b>No data</b>		Stato di Conservazione: <b>No data</b>	Valore: <b>N</b>
<b>Box in lamiera</b>			
Edif. N°: <b>15</b>	F. <b>98</b> Part <b>227</b>	Presente nel Catasto Lorenese: <b>no</b>	Alterazioni Architettoniche: <b>No data</b>
Numero Unità Funzionali <b>1</b>		Stato di Conservazione: <b>Buono</b>	Valore: <b>SV</b>
<b>Rustico di pendio in pietra</b>			
Edif. N°: <b>16</b>	F. <b>98</b> Part <b>61</b>	Presente nel Catasto Lorenese: <b>no</b>	Alterazioni Architettoniche: <b>No data</b>
Numero Unità Funzionali <b>No data</b>		Stato di Conservazione: <b>No data</b>	Valore: <b>N</b>
<b>Box in lamiera</b>			
Edif. N°: <b>17</b>	F. <b>98</b> Part <b>192</b>	Presente nel Catasto Lorenese: <b>no</b>	Alterazioni Architettoniche: <b>Leggere</b>
Numero Unità Funzionali <b>1</b>		Stato di Conservazione: <b>Buono</b>	Valore: <b>SV</b>
<b>Tettoia con struttura portante in laterizio parzialmente tamponata in lamiera</b>			
Edif. N°: <b>18</b>	F. <b>98</b> Part <b>190</b>	Presente nel Catasto Lorenese: <b>no</b>	Alterazioni Architettoniche: <b>No data</b>
Numero Unità Funzionali <b>1</b>		Stato di Conservazione: <b>Buono</b>	Valore: <b>V</b>
<b>Aia lastricata in laterizio</b>			
Edif. N°: <b>19</b>	F. <b>98</b> Part <b>127</b>	Presente nel Catasto Lorenese: <b>no</b>	Alterazioni Architettoniche: <b>No data</b>
Numero Unità Funzionali <b>1</b>		Stato di Conservazione: <b>Buono</b>	Valore: <b>V</b>
<b>Fienile di pendio in pietra trasformato in residenza</b>			
Edif. N°: <b>19a</b>	F. <b>98</b> Part <b>127</b>	Presente nel Catasto Lorenese: <b>no</b>	Alterazioni Architettoniche: <b>No data</b>
Numero Unità Funzionali <b>No data</b>		Stato di Conservazione: <b>No data</b>	Valore: <b>N</b>
<b>Tettoia in legno e ferro</b>			
Edif. N°: <b>20</b>	F. <b>98</b> Part <b>258</b>	Presente nel Catasto Lorenese: <b>no</b>	Alterazioni Architettoniche: <b>No data</b>
Numero Unità Funzionali <b>No data</b>		Stato di Conservazione: <b>No data</b>	Valore: <b>N</b>
<b>Baracca in vetroresina</b>			
Edif. N°: <b>21</b>	F. <b>98</b> Part <b>258</b>	Presente nel Catasto Lorenese: <b>no</b>	Alterazioni Architettoniche: <b>No data</b>
Numero Unità Funzionali <b>No data</b>		Stato di Conservazione: <b>No data</b>	Valore: <b>N</b>
<b>Baracca in lamiera</b>			
Edif. N°: <b>22</b>	F. <b>98</b> Part <b>258</b>	Presente nel Catasto Lorenese: <b>no</b>	Alterazioni Architettoniche: <b>No data</b>
Numero Unità Funzionali <b>No data</b>		Stato di Conservazione: <b>No data</b>	Valore: <b>N</b>
<b>Baracca in lamiera</b>			
Edif. N°: <b>23</b>	F. <b>98</b> Part <b>258</b>	Presente nel Catasto Lorenese: <b>no</b>	Alterazioni Architettoniche: <b>No data</b>
Numero Unità Funzionali <b>No data</b>		Stato di Conservazione: <b>No data</b>	Valore: <b>N</b>
<b>Tettoia in lamiera</b>			
Edif. N°: <b>24</b>	F. <b>98</b> Part <b>231</b>	Presente nel Catasto Lorenese: <b>no</b>	Alterazioni Architettoniche: <b>No data</b>
Numero Unità Funzionali <b>No data</b>		Stato di Conservazione: <b>No data</b>	Valore: <b>N</b>
<b>Tettoia in lamiera</b>			
Edif. N°: <b>25</b>	F. <b>98</b> Part <b>117</b>	Presente nel Catasto Lorenese: <b>no</b>	Alterazioni Architettoniche: <b>No data</b>
Numero Unità Funzionali <b>1</b>		Stato di Conservazione: <b>Buono</b>	Valore: <b>CCA</b>
<b>Rimessa in laterizio</b>			
Edif. N°: <b>26</b>	F. <b>98</b> Part <b>58</b>	Presente nel Catasto Lorenese: <b>si</b>	Alterazioni Architettoniche: <b>Gravi</b>
Numero Unità Funzionali <b>2</b>		Stato di Conservazione: <b>Buono</b>	Valore: <b>SV</b>
<b>Edificio su tre piani in pietra con scala esterna e loggia</b>			



# COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEI CENTRI STORICI MINORI

Toponimo: **Villa e Villa di Mezzo**

Isolato: **23**

Oggetto:

Scheda: **14CS**

Luglio 1997

Edif. N°: <b>27</b>	F. <b>98</b> Part <b>58</b>	Presente nel Catasto Lorenese: <b>no</b>	Alterazioni Architettoniche: <b>No data</b>
Numero Unità Funzionali <b>No data</b>		Stato di Conservazione: <b>No data</b>	Valore: <b>N</b>
<b>Baracche in legno</b>			
Edif. N°: <b>28</b>	F. <b>98</b> Part <b>58</b>	Presente nel Catasto Lorenese: <b>si</b>	Alterazioni Architettoniche: <b>No data</b>
Numero Unità Funzionali <b>1</b>		Stato di Conservazione: <b>Buono</b>	Valore: <b>V</b>
<b>Parata di pendio in pietra con accesso ad arco</b>			
Edif. N°: <b>29</b>	F. <b>98</b> Part <b>129</b>	Presente nel Catasto Lorenese: <b>si</b>	Alterazioni Architettoniche: <b>No data</b>
Numero Unità Funzionali <b>1</b>		Stato di Conservazione: <b>Buono</b>	Valore: <b>V</b>
<b>Concimaia in pietra</b>			
Edif. N°: <b>30</b>	F. <b>98</b> Part <b>124</b>	Presente nel Catasto Lorenese: <b>no</b>	Alterazioni Architettoniche: <b>No data</b>
Numero Unità Funzionali <b>1</b>		Stato di Conservazione: <b>Medio</b>	Valore: <b>V</b>
<b>Rustico in pietra</b>			
Edif. N°: <b>31</b>	F. <b>98</b> Part <b>59</b>	Presente nel Catasto Lorenese: <b>no</b>	Alterazioni Architettoniche: <b>No data</b>
Numero Unità Funzionali <b>No data</b>		Stato di Conservazione: <b>No data</b>	Valore: <b>No data</b>
<b>Vasca presente in cartografia ma non rilevata sul luogo</b>			
Edif. N°: <b>32</b>	F. <b>98</b> Part <b>126</b>	Presente nel Catasto Lorenese: <b>si</b>	Alterazioni Architettoniche: <b>No data</b>
Numero Unità Funzionali <b>1</b>		Stato di Conservazione: <b>Medio</b>	Valore: <b>V</b>
<b>Rustico in pietra</b>			
Edif. N°: <b>33</b>	F. <b>98</b> Part <b>24</b>	Presente nel Catasto Lorenese: <b>si</b>	Alterazioni Architettoniche: <b>No data</b>
Numero Unità Funzionali <b>1</b>		Stato di Conservazione: <b>Medio</b>	Valore: <b>RV</b>
<b>Cappella in muratura intonacata</b>			
Edif. N°: <b>34</b>	F. <b>98</b> Part <b>119</b>	Presente nel Catasto Lorenese: <b>si</b>	Alterazioni Architettoniche: <b>Leggere</b>
Numero Unità Funzionali <b>1</b>		Stato di Conservazione: <b>Buono</b>	Valore: <b>V</b>
<b>Rustico di pendio in pietra trasformato in residenza</b>			
Edif. N°: <b>35</b>	F. <b>98</b> Part <b>10</b>	Presente nel Catasto Lorenese: <b>no</b>	Alterazioni Architettoniche: <b>No data</b>
Numero Unità Funzionali <b>No data</b>		Stato di Conservazione: <b>No data</b>	Valore: <b>N</b>
<b>Box in lamiera</b>			
Edif. N°: <b>36</b>	F. <b>98</b> Part <b>118</b>	Presente nel Catasto Lorenese: <b>si</b>	Alterazioni Architettoniche: <b>Leggere</b>
Numero Unità Funzionali <b>4</b>		Stato di Conservazione: <b>Buono</b>	Valore: <b>V</b>
<b>Edificio in pietra a sviluppo diacronico su due piani</b>			
Edif. N°: <b>37</b>	F. <b>98</b> Part <b>120</b>	Presente nel Catasto Lorenese: <b>no</b>	Alterazioni Architettoniche: <b>No data</b>
Numero Unità Funzionali <b>No data</b>		Stato di Conservazione: <b>No data</b>	Valore: <b>CCA</b>
<b>Stalla in laterizio</b>			
Edif. N°: <b>38</b>	F. <b>98</b> Part <b>14</b>	Presente nel Catasto Lorenese: <b>no</b>	Alterazioni Architettoniche: <b>No data</b>
Numero Unità Funzionali <b>No data</b>		Stato di Conservazione: <b>No data</b>	Valore: <b>N</b>
<b>Edificio su due piani in laterizio</b>			
Edif. N°: <b>39</b>	F. <b>98</b> Part <b>177</b>	Presente nel Catasto Lorenese: <b>no</b>	Alterazioni Architettoniche: <b>No data</b>
Numero Unità Funzionali <b>1</b>		Stato di Conservazione: <b>Buono</b>	Valore: <b>V</b>
<b>Aia lastricata in laterizio</b>			



# COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Villa e Villa di Mezzo**

Isolato: **23**

Oggetto:

Scheda: **14CS**

Luglio 1997



Edif. N° **pan.**

1



Edif. N° **2**

2



Edif. N° **3**

3



Edif. N° **4**

4



Edif. N° **5**

5



Edif. N° **6;9**

6



Edif. N° **7**

7



Edif. N° **8**

8



# COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Villa e Villa di Mezzo**

Isolato: **23**

Oggetto:

Scheda: **14CS**

Luglio 1997



Edif. N° 10

9



Edif. N° 11

10



Edif. N° 12;13;19

11



Edif. N° 12;14;15

12



Edif. N° 18;19

13



Edif. N° 14;15;17;18

14



Edif. N° 16;20

15



Edif. N° 17;20;21

16



# COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Villa e Villa di Mezzo**

Isolato: **23**

Oggetto:

Scheda: **14CS**

Luglio 1997



Edif. N° 22;23;24

17



Edif. N° 25

18



Edif. N° 26

19



Edif. N° 26

20



Edif. N° 27

21



Edif. N° 28;29;30

22



Edif. N° 26;28;32

23



Edif. N° 32

24



# COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Villa e Villa di Mezzo**

Isolato: **23**

Oggetto:

Scheda: **14CS**

Luglio 1997



Edif. N° 30;31

25



Edif. N° 33

26



Edif. N° 33

27



Edif. N° 34;35

28



Edif. N° 36

29



Edif. N° 37

30



Edif. N° 37;38;39

31



Edif. N° 40

32