





Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE ARCHITETTONICO ED AMBIENTALE

Toponimo: **Sensano**Isolato: **9**Oggetto: **Villa / Fattoria**Scheda: **9E**

Edif. N°: **1** F. 9 Part 40
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Originario**
 N° piani: **No data** N° Unità Funz: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**
Villa / Fattoria, f.compatta, 3p, con copertura a padiglione e torretta in stile. Muratura intonacata, con cornice marcapiano in rilievo, al 1°p

Edif. N°: **2** F. 9 Part 40
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Originario**
 N° piani: **No data** N° Unità Funz: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **SV**
Annesso a 1p in muratura mista intonacata e rasapietra comprendente falegnameria e locali di servizio. Copertura a capanna

Edif. N°: **2a** F. 9 Part 40
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Originario**
 N° piani: **No data** N° Unità Funz: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**
Annesso giustapposto, forma triangolare, in muratura con copertura a 2 falde simmetriche. Sul fronte N finestra a arco ribassato

Edif. N°: **2b** F. 9 Part 40
 Datazione: **No data** Uso attuale: **No data**
 N° piani: **No data** N° Unità Funz: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **No data**
 Valore: **V**
Annesso minore giustapposto

Edif. N°: **3** F. 9 Part 40
 Datazione: **No data** Uso attuale: **No data**
 N° piani: **No data** N° Unità Funz: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **No data**
 Valore: **N**
Baracche e annessi in materiali vari disposti in filata

Edif. N°: **4** F. 9 Part 40
 Datazione: **No data** Uso attuale: **Originario**
 N° piani: **No data** N° Unità Funz: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Medio**
 Valore: **V**
Manufatto di arredo del giardino in pietra con decorazioni di conchiglie



COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE ARCHITETTONICO ED AMBIENTALE

Toponimo: **Sensano**

Isolato: **9**

Oggetto: **Villa / Fattoria**

Scheda: **9E**

Luglio 1997

Edif. N°: 5	F. 9 Part 40
Datazione: No data	Uso attuale: Originario
N° piani: No data	N° Unità Funz: No data
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: SV	
Vasca circolare	

Edif. N°: 6	F. 9 Part 40
Datazione: No data	Uso attuale: Inutilizzato
N° piani: No data	N° Unità Funz: No data
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Medio	
Valore: SV	
Limonaia, aperture a arco ribassato in mattoni su fronte SO. in muratura mista con copertura a falda unica	

Edif. N°: 7	F. 9 Part 40
Datazione: Presente al 1825	Uso attuale: Trasformato
N° piani: No data	N° Unità Funz: No data
Alterazioni Tipologiche: Frazionamento in più alloggi	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: SV	
Edificio di fattoria a 3p, in parte ristruttur., con abitazioni sovrapposte a magazzini e depositi. Rasapietra. Ingresso fronte O scala esterna scoperta di accesso all'abitazione	

Edif. N°: 7a	F. 9 Part 40
Datazione: No data	Uso attuale: Trasformato
N° piani: No data	N° Unità Funz: No data
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: SV	
Edificio di fattoria a 3p, inglobante ex abit. di addetti all'agricoltura, sovrapposta a rustici. Rasapietra con copertura a falda unica	

Edif. N°: 7b	F. 9 Part 40
Datazione: No data	Uso attuale: No data
N° piani: No data	N° Unità Funz: No data
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: No data	
Valore: SV	
Corpo monocell.a 2p, tra la fattoria e la villa dove al 1825 passava la via che da Casa Vecchia portava a Strove. Muratura di pietrame a vista, copertura a capanna	

Edif. N°: 8	F. 9 Part 40
Datazione: No data	Uso attuale: Inutilizzato
N° piani: No data	N° Unità Funz: No data
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: SV	
Annesso rustico (stalletti), in pietrame con angolari in mattoni e copertura a capanna	

Edif. N°: 8a	F. 9 Part 40
Datazione: Presente al 1825	Uso attuale: Trasformato
N° piani: No data	N° Unità Funz: No data
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: SV	
Annesso inglobante rimesse e forno, 1p, 3 aperture a arco, di dimensioni variabili. Rasapietra, copertura a capanna asimmetrica	

Edif. N°: 8b	F. 9 Part 40
Datazione: No data	Uso attuale: No data
N° piani: No data	N° Unità Funz: No data
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Medio	
Valore: N	
Annesso minore, in aderenza a 8a, ad E, con copertura a falda unica	



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE ARCHITETTONICO ED AMBIENTALE

Toponimo: **Sensano**Isolato: **9**Oggetto: **Villa / Fattoria**Scheda: **9E**

Edif. N°: 9	F. 9 Part 40
Datazione: No data	Uso attuale: Originario
N° piani: No data	N° Unità Funz: No data
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: V	
Magazzini e cantine di fattoria volume allungato, muratura con finitura rasapietra e mostre in laterizio alle aperture	

Edif. N°: 9a	F. 9 Part 40
Datazione: Presente al 1825	Uso attuale: Trasformato
N° piani: No data	N° Unità Funz: No data
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Leggere	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: SV	
Edificio di fattoria a 2p, ristrutturato parzialmente, con abitazione al 1°p. Muratura di pietrame, copertura a falda unica	

Edif. N°: 10	F. 9 Part 40
Datazione: No data	Uso attuale: Originario
N° piani: No data	N° Unità Funz: No data
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: V	
Rustico a 1p, con ingresso a arco e copertura a capanna	

Edif. N°: 10a	F. 9 Part 40
Datazione: No data	Uso attuale: No data
N° piani: No data	N° Unità Funz: No data
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Gravi	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: CCA	
Rimessa per macchinari agricoli di ristrutturazione recente con copertura metallica	

Edif. N°: 11	F. 9 Part 40
Datazione: No data	Uso attuale: Originario
N° piani: No data	N° Unità Funz: No data
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: V	
Fienile, ingresso a arco ribassato su fronte O sormontato da aperture a arco in mattoni. Muratura di pietrame rasapietra, copertura a capanna	

Edif. N°: 11a	F. 9 Part 40
Datazione: No data	Uso attuale: Originario
N° piani: No data	N° Unità Funz: No data
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: SV	
Tettoia su pilastri in mattoni giustapposta	

Edif. N°: 12	F. 9 Part 179
Datazione: No data	Uso attuale: No data
N° piani: No data	N° Unità Funz: No data
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: No data	
Valore: N	
2 box in lamiera in aderenza	

Edif. N°: 13	F. 9 Part 40
Datazione: No data	Uso attuale: Inutilizzato
N° piani: No data	N° Unità Funz: No data
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: V	
Pozzo coperto, di forma quadrata in pietra	



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE ARCHITETTONICO ED AMBIENTALE

Toponimo: **Sensano**

Isolato: **9**

Oggetto: **Villa / Fattoria**

Scheda: **9E**

Edif. N°: **14** F. **9** Part **16**
Datazione: **No data** Uso attuale: **Inutilizzato**
N° piani: **No data** N° Unità Funz: **No data**
Alterazioni Tipologiche: **No data**
Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
Stato di conservazione: **Pessimo**
Valore: **SV**
Aia lastricata in cotto recintata da muretto in pietrame



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Sensano**

Oggetto: **Villa / Fattoria**

Isolato: **9**

Scheda: **9E**



Edif. N° 1

1



Edif. N° 1;7

2



Edif. N° 1;7

3



Edif. N° 2;2b

4



Edif. N° 2

5



Edif. N° 2;2a;2b

6



Edif. N° 3

7



Edif. N° 4;5

8



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Sensano**

Oggetto: **Villa / Fattoria**

Isolato: **9**

Scheda: **9E**



Edif. N° 4

9



Edif. N° 6;6a

10



Edif. N° 7;7a;8a

11



Edif. N° 7a;7b

12



Edif. N° 8a;8b

13



Edif. N° 8;8a

14



Edif. N° 9;10;10a

15



Edif. N° 9;10a

16



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Sensano**

Isolato: **9**

Oggetto: **Villa / Fattoria**

Scheda: **9E**



Edif. N° 9a

17



Edif. N° 11;11a

18



Edif. N° 12

19



Edif. N° 13

20



Edif. N° 14

21