



COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE ARCHITETTONICO ED AMBIENTALE



Toponimo: **Giardino**

Isolato: **19**

Oggetto: **Casa padronale/Casa colonica**

Scheda: **25E**

Luglio 1997



Edif. N°: **1** F. 108 Part 188
 Datazione: **1825-1935** Uso attuale: **Trasformato**
 N°piani: **No data** N°Unità Funz: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **Ristrutturazione distributiva**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**

Csa colonica con abit.addetti agricol.sovrapp.a rustici, 2p, 1 piano semint.,usato preced.come mulino (propr. fam.Ciupi), voltato a botte. Sviluppo sincr. unit., parzial. ristruttur. Muratura a rasapietra, fronti a disegno geom.copertura a padiglione

Edif. N°: **1a** F. 108 Part 188
 Datazione: **1825-1935** Uso attuale: **Trasformato**
 N°piani: **No data** N°Unità Funz: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **Ristrutturazione distributiva**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Gravi**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**

Ex annesso inglobante forno, ora demolito, in via di ristrutturazione, 1p, in aderenza a O con copertura a capanna

Edif. N°: **2** F. 108 Part 259
 Datazione: **1825-1935** Uso attuale: **Originario**
 N°piani: **No data** N°Unità Funz: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**

Casa padronale, forma compatta 2p, sviluppo sincronico unitario, fronti a disegno geometrico, in muratura intonacata, con angolari e ricorsi marcapiano in laterizio

Edif. N°: **2a** F. 108 Part 259
 Datazione: **1825-1935** Uso attuale: **Originario**
 N°piani: **No data** N°Unità Funz: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**

Vasca circolare, inglobante pozzo in pietra



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Giardino**

Isolato: **19**

Oggetto: **Casa padronale/Casa colonica**

Scheda: **25E**



Edif. N° 1;1a

1



Edif. N° 1;2

2



Edif. N° 2a

3