





Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE ARCHITETTONICO ED AMBIENTALE

Toponimo: **Montebuono**Isolato: **20**Oggetto: **Fortificazione medioevale/Fattoria**Scheda: **55E**

Edif. N°: **1** F. 110 Part 36
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Inutilizzato**
 N°piani: **No data** N°Unità Funz: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Medio**
 Valore: **RV**

Corpo a C, sviluppo diacronico, 2/3 p, inglobante abitazioni e rustici al piano terra, con muratura di pietra, a tratti disposta a filaretto. Abitazione di pastori sardi.

Edif. N°: **2** F. 110 Part 36
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Inutilizzato**
 N°piani: **No data** N°Unità Funz: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Medio**
 Valore: **RV**

Lato S, costituito da rustici, in muratura di pietra e coperture a capanna sfalsate.

Edif. N°: **2a** F. 110 Part 36
 Datazione: **No data** Uso attuale: **Inutilizzato**
 N°piani: **No data** N°Unità Funz: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Medio**
 Valore: **RV**

Pozzo forma circolare in mattoni, con cornice in pietra

Edif. N°: **3** F. 110 Part 36
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Inutilizzato**
 N°piani: **No data** N°Unità Funz: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Medio**
 Valore: **RV**

Rustici minori ad 1p, inglobanti porcilaia

Edif. N°: **4** F. 110 Part 36
 Datazione: **No data** Uso attuale: **Inutilizzato**
 N°piani: **No data** N°Unità Funz: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Medio**
 Valore: **RV**

Pozzo coperto, circondato da gelsi eccezionali

Edif. N°: **5** F. 110 Part 146
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Inutilizzato**
 N°piani: **No data** N°Unità Funz: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Medio**
 Valore: **RV**

Fienile di pendio con parata antistante affacciata su aia lastricata in mattoni



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE ARCHITETTONICO ED AMBIENTALE

Toponimo: **Montebuono**

Isolato: **20**

Oggetto: **Fortificazione medioevale/Fattoria**

Scheda: **55E**

Edif. N°: 6	F. 110 Part 146
Datazione: No data	Uso attuale: Inutilizzato
N° piani: No data	N° Unità Funz: No data
Alterazioni Tipologiche: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Medio	
Valore: RV	
Aia lastricata in mattoni	

Edif. N°: 7	F. 110 Part 41
Datazione: No data	Uso attuale: Inutilizzato
N° piani: No data	N° Unità Funz: No data
Alterazioni Tipologiche: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Medio	
Valore: RV	
Stalla/Fienile di pendio, con parata antistante, in muratura di pietra rasapietra	

Edif. N°: 8	F. 110 Part 39
Datazione: Presente al 1825	Uso attuale: Inutilizzato
N° piani: No data	N° Unità Funz: No data
Alterazioni Tipologiche: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Cattivo	
Valore: RV	
rustico di pendio, con parata antistante, in muratura con finitura rasapietra. Copertura a capanna in parte crollata.	

Edif. N°: 9	F. 110 Part 41
Datazione: No data	Uso attuale: Inutilizzato
N° piani: No data	N° Unità Funz: No data
Alterazioni Tipologiche: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Medio	
Valore: RV	
Tettoie precarie adibite a ovile.	



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Montebuono**

Oggetto: **Fortificazione medioevale/Fattoria**

Isolato: **20**

Scheda: **55E**



Edif. N° 1

1



Edif. N° 1

2



Edif. N° 1;2

3



Edif. N° 1

4



Edif. N° 1

5



Edif. N° 1

6



Edif. N° 2

7



Edif. N° 2;2a

8



COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Montebuono**

Isolato: **20**

Oggetto: **Fortificazione medioevale/Fattoria**

Scheda: **55E**

Luglio 1997



Edif. N° 2

9



Edif. N° 3

10



Edif. N° 1;3

11



Edif. N° 4

12



Edif. N° 5;6

13



Edif. N° 7

14



Edif. N° 8

15



Edif. N° 9

16