





Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE ARCHITETTONICO ED AMBIENTALE

Toponimo: **Colli**Isolato: **32**Oggetto: **Villa / fattoria**Scheda: **20E**

Edif. N°: **1** F. 76 Part 74
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Originario**
 N°piani: **No data** N°Unità Funz: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **Ristrutturazione distributiva**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **RV**
Villa / fattoria, 2 corpi in aderenza asse NO-SE, 2-3p. Ristrutturata, numerose aperture tamponate sui fronti. 2 ingressi a arco, con mostre in mattoni, sul fronte S

Edif. N°: **1a** F. 76 Part 74
 Datazione: **No data** Uso attuale: **No data**
 N°piani: **No data** N°Unità Funz: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **No data**
 Valore: **V**
Pozzo

Edif. N°: **2** F. 76 Part 74
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Originario**
 N°piani: **No data** N°Unità Funz: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **RV**
Cappella privata, fronte princ.architettonico e finiture in cotto:cornici e lesene lat.; ingresso con mostre e soprastante timpano a arco spezzato, inglobante stemma signorile; occhio ellittico

Edif. N°: **2a** F. 76 Part 74
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Inutilizzato**
 N°piani: **No data** N°Unità Funz: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **No data**
 Valore: **RV**
Loggia giustapp., 2p, con ingresso a arco ribassato centrale affiancato da 2 aperture simmetriche in cotto. Ingresso al pt dal fronte O

Edif. N°: **3** F. 76 Part 74
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**
 N°piani: **No data** N°Unità Funz: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **Ristrutturazione distributiva**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**
Edificio di fattoria, parzial.ristrutt. con annessi a 1p,originar.sede delle cantine al pt e depositi al 1p. Scala est.originaria, aperture in mattoni, tratti di muro a scarpa sul fronte O. Rasapietra

Edif. N°: **3a** F. 76 Part 74
 Datazione: **No data** Uso attuale: **Inutilizzato**
 N°piani: **No data** N°Unità Funz: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **No data**
 Valore: **V**
No data



COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE ARCHITETTONICO ED AMBIENTALE

Toponimo: **Colli**

Isolato: **32**

Oggetto: **Villa / fattoria**

Scheda: **20E**

Luglio 1997

Edif. N°: 3b	F. 76 Part 74
Datazione: No data	Uso attuale: Inutilizzato
N°piani: No data	N°Unità Funz: No data
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: No data	
Pozzo forma circolare in mattoni con cornice in pietra	

Edif. N°: 4	F. 76 Part 72
Datazione: No data	Uso attuale: Trasformato
N°piani: No data	N°Unità Funz: No data
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: V	
Annesso di fattoria, sviluppo unit.sincr.; 2 ingressi a arco affiancati da 3 aperture semicirc.in cotto fronte S piano rialzato.Fronte a valle:2 ingressi a arco. A E piccolo annesso in muratura a 1p	

Edif. N°: 4a	F. 76 Part 72
Datazione: No data	Uso attuale: Inutilizzato
N°piani: No data	N°Unità Funz: No data
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Medio	
Valore: SV	
Annesso a 1p in muratura	

Edif. N°: 5	F. 76 Part 72
Datazione: No data	Uso attuale: Inutilizzato
N°piani: No data	N°Unità Funz: No data
Alterazioni Tipologiche: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Medio	
Valore: SV	
Porcilaie in muratura di pietrame con angolari in mattoni	

Edif. N°: 6	F. 76 Part 75
Datazione: No data	Uso attuale: No data
N°piani: No data	N°Unità Funz: No data
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: No data	
Valore: N	
Campo da tennis	

Edif. N°: 7	F. 76 Part 74
Datazione: No data	Uso attuale: No data
N°piani: No data	N°Unità Funz: No data
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: CCA	
Cisterna circolare in mattoni	



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: Colli

Oggetto: Villa / fattoria

Isolato: 32

Scheda: 20E



Edif. N° pan.

1



Edif. N° 1;1a;2

2



Edif. N° 1

3



Edif. N° 1;2;2a

4



Edif. N° 2;2a

5



Edif. N° 3;3b

6



Edif. N° 3

7



Edif. N° 4

8