



COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE ARCHITETTONICO ED AMBIENTALE



Toponimo: **Badia a Quarto**

Isolato: **38B**

Oggetto: **Abbazia / Villa**

Scheda: **26E**

Luglio 1997



Edif. N°: **1** F. 89 Part 85
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Originario**
 N° piani: **No data** N° Unità Funz: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **Frazionamento in più alloggi**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **Gravi**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **RV**
Ex Villa, orig.complesso abbaziale, frazionata in civ.abit. (16 u.f.), costituita da 3 corpi a 3p disposti a U con corte alberata al centro. Facciate esterne: in parte in laterizio e pietra, in parte intonacate con mostre in laterizio

Edif. N°: **1** F. 89 Part 85
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Originario**
 N° piani: **No data** N° Unità Funz: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **Frazionamento in più alloggi**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **Gravi**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **RV**
Ex Villa, orig.complesso abbaziale, frazionata in civ.abit. (16 u.f.), costituita da 3 corpi a 3p disposti a U con corte alberata al centro. Facciate esterne: in parte in laterizio e pietra, in parte intonacate con mostre in laterizio

Edif. N°: **1** F. 89 Part 85
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Originario**
 N° piani: **No data** N° Unità Funz: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **Frazionamento in più alloggi**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **Gravi**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **RV**
Ex Villa, orig.complesso abbaziale, frazionata in civ.abit. (16 u.f.), costituita da 3 corpi a 3p disposti a U con corte alberata al centro. Facciate esterne: in parte in laterizio e pietra, in parte intonacate con mostre in laterizio

Edif. N°: **1a** F. 89 Part 314
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Originario**
 N° piani: **No data** N° Unità Funz: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **Frazionamento in più alloggi**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**
Arco di ingresso con guardiola

Edif. N°: **1b** F. 89 Part 314
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Originario**
 N° piani: **No data** N° Unità Funz: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **Frazionamento in più alloggi**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**
Arco di ingresso

Edif. N°: **1c** F. 89 Part 286
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Originario**
 N° piani: **No data** N° Unità Funz: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **Frazionamento in più alloggi**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **N**
Baracche in materiali vari



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE ARCHITETTONICO ED AMBIENTALE

Toponimo: **Badia a Quarto**Isolato: **38B**Oggetto: **Abbazia / Villa**Scheda: **26E**

Edif. N°: **2** F. 89 Part 288
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Originario**
 N°piani: **No data** N°Unità Funz: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **Frazionamento in più alloggi**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **CCA**
Corpo giustapposto al muro perimetrale del complesso adibito a officina

Edif. N°: **3** F. 89 Part 287
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Originario**
 N°piani: **No data** N°Unità Funz: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **Frazionamento in più alloggi**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**
Rimessa in muratura con copertura praticabile

Edif. N°: **4** F. 89 Part 697
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Originario**
 N°piani: **No data** N°Unità Funz: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **Frazionamento in più alloggi**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **N**
Rimessa in muratura

Edif. N°: **5** F. 89 Part 298
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Originario**
 N°piani: **No data** N°Unità Funz: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **Frazionamento in più alloggi**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **N**
Annesso in muratura con locale tecnico giustapposto all'edificio 1

Edif. N°: **6** F. 89 Part 291
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Originario**
 N°piani: **No data** N°Unità Funz: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **Frazionamento in più alloggi**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **N**
Autorimessa in muratura

Edif. N°: **7** F. 89 Part 292
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Originario**
 N°piani: **No data** N°Unità Funz: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **Frazionamento in più alloggi**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **CCA**
Rimessa in muratura con copertura praticabile

Edif. N°: **8** F. 89 Part 292
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Originario**
 N°piani: **No data** N°Unità Funz: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **Frazionamento in più alloggi**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **N**
Serra in ferro e plastica



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Badia a Quarto**

Oggetto: **Abbazia / Villa**

Isolato: **38B**

Scheda: **26E**



Edif. N° 1



Edif. N° 1



Edif. N° 1



Edif. N° 1



Edif. N° 1

5



Edif. N° 1;5

6



Edif. N° 1a

7



Edif. N° 1a

8



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Badia a Quarto**

Isolato: **38B**

Oggetto: **Abbazia / Villa**

Scheda: **26E**



Edif. N° **1c;1a**

9



Edif. N° **2**

10



Edif. N° **1b;2;5**

11



Edif. N° **1b;3**

12



Edif. N° **6**

13



Edif. N° **7;8**

14