



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE


ELENCO DEGLI EDIFICI SPARSI DI NON PARTICOLARE VALORE

Toponimo:


Oggetto:

Isolato: **9**Scheda: **000**


Edif. N° **a** F.: **11** Part.: **A**
 N° piani: **No data** N° Unità Funz.li: **No data**
 Stato di conservazione: **No data**
 Valore: **N**
 No data




Edif. N° **5a** F.: **11** Part.: **33**
 N° piani: **1** N° Unità Funz.li: **1**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **N**
 Annesso rustico adibito a deposito macchine agricole




Edif. N° **5c** F.: **11** Part.: **33**
 N° piani: **1** N° Unità Funz.li: **1**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **N**
 Porcilaia inutilizzata con annessi in legno e metallo




Edif. N° **5e** F.: **11** Part.: **33**
 N° piani: **No data** N° Unità Funz.li: **No data**
 Stato di conservazione: **No data**
 Valore: **N**
 Baracca in legno ad uso legnaia, affiancata da tettoia precaria




Edif. N° **6a** F.: **8** Part.: **27**
 N° piani: **1** N° Unità Funz.li: **1**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **N**
 Annesso in muratura intonacata




Edif. N° **6c** F.: **8** Part.: **104**
 N° piani: **1** N° Unità Funz.li: **1**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **N**
 Garage con copertura preaticabile in pietrame




Edif. N° **12** F.: **9** Part.: **45**
 N° piani: **No data** N° Unità Funz.li: **No data**
 Stato di conservazione: **No data**
 Valore: **N**
 Annesso in legno e lamiera




Edif. N° **14** F.: **9** Part.: **215**
 N° piani: **2** N° Unità Funz.li: **1**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **N**
 Intervento di edilizia programmata. Civile abitazione




Edif. N° **5** F.: **11** Part.: **33**
 N° piani: **2** N° Unità Funz.li: **1**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **N**
 Abitazione di addetti all'agricoltura




Edif. N° **5b** F.: **11** Part.: **33**
 N° piani: **1** N° Unità Funz.li: **1**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **N**
 Tettoia in struttura metallica




Edif. N° **5d** F.: **11** Part.: **33**
 N° piani: **No data** N° Unità Funz.li: **No data**
 Stato di conservazione: **No data**
 Valore: **N**
 Box in lamiera




Edif. N° **6** F.: **8** Part.: **27**
 N° piani: **2** N° Unità Funz.li: **1**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **CCA**
 Civile abitazione temporanea




Edif. N° **6b** F.: **8** Part.: **104**
 N° piani: **1** N° Unità Funz.li: **1**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **N**
 Annesso in muratura intonacata




Edif. N° **10** F.: **9** Part.: **179**
 N° piani: **No data** N° Unità Funz.li: **No data**
 Stato di conservazione: **No data**
 Valore: **N**
 Aggregato di baracche in materiali vari ed annesso in muratura



Edif. N° **13** F.: Part.:
 N° piani: **1** N° Unità Funz.li: **1**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**
 Intervento di edilizia programmata. Pozzo coperto, di forma quadrata, in mattoni intonacati



Edif. N° **15** F.: **9** Part.: **215**
 N° piani: **No data** N° Unità Funz.li: **No data**
 Stato di conservazione: **No data**
 Valore: **N**
 Intervento di edilizia programmata. Tettoia





COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI SPARSI DI NON PARTICOLARE VALORE

Toponimo:

Isolato: **9**

Oggetto:

Scheda: **000**


Edif. N° **16** F.: **9** Part.: **215**

N° piani: **1** N° Unità Funz.li: **1**

Stato di conservazione: **Medio**

Valore: **SV**

Intervento di edilizia programmata. Annesso in pietra con angolari in laterizio




Edif. N° **17** F.: **9** Part.: **199**

N° piani: **1** N° Unità Funz.li: **1**

Stato di conservazione: **Buono**

Valore: **CCA**

Intervento di edilizia programmata. Annesso in muratura intonacata




Edif. N° **18** F.: **9** Part.: **198**

N° piani: **2** N° Unità Funz.li: **4**

Stato di conservazione: **Buono**

Valore: **N**

Intervento di edilizia programmata. Civile abitazione




Edif. N° **19** F.: **9** Part.: **195**

N° piani: **2** N° Unità Funz.li: **2**

Stato di conservazione: **Buono**

Valore: **N**

Intervento di edilizia programmata. Civile abitazione




Edif. N° **20** F.: **9** Part.: **196**

N° piani: **2** N° Unità Funz.li: **2**

Stato di conservazione: **Buono**

Valore: **N**

Intervento di edilizia programmata. Civile abitazione




Edif. N° **21** F.: **9** Part.: **193**

N° piani: **2** N° Unità Funz.li: **2**

Stato di conservazione: **Buono**

Valore: **N**

Intervento di edilizia programmata. Civile abitazione




Edif. N° **22** F.: **9** Part.: **217**

N° piani: **No data** N° Unità Funz.li: **No data**

Stato di conservazione: **No data**

Valore: **N**

Intervento di edilizia programmata. Volume tecnico




Edif. N° **23** F.: **37** Part.: **57**

N° piani: **1** N° Unità Funz.li: **2**

Stato di conservazione: **Buono**

Valore: **N**

Ex scuola elementare ristrutturata a civile abitazione e supermercato




Edif. N° **23a** F.: **37** Part.: **57**

N° piani: **1** N° Unità Funz.li: **1**

Stato di conservazione: **Buono**

Valore: **N**

Annesso in mattoni




Edif. N° **25** F.: **37** Part.: **26**

N° piani: **No data** N° Unità Funz.li: **No data**

Stato di conservazione: **No data**

Valore: **N**

Box in lamiera




Edif. N° **25a** F.: **37** Part.: **26**

N° piani: **No data** N° Unità Funz.li: **No data**

Stato di conservazione: **No data**

Valore: **N**

Aggregato di baracche precarie in legno e lamiera




Edif. N° **25b** F.: **37** Part.: **26**

N° piani: **No data** N° Unità Funz.li: **No data**

Stato di conservazione: **No data**

Valore: **N**

Tettoia in legno e lamiera




Edif. N° **25c** F.: **37** Part.: **26**

N° piani: **No data** N° Unità Funz.li: **No data**

Stato di conservazione: **No data**

Valore: **N**

2 box in lamiera in aderenza




Edif. N° **26** F.: **37** Part.: **26**

N° piani: **No data** N° Unità Funz.li: **No data**

Stato di conservazione: **No data**

Valore: **N**

Serra in metallo e nylon



Edif. N° **26a** F.: **37** Part.: **26**

N° piani: **1** N° Unità Funz.li: **1**

Stato di conservazione: **Buono**

Valore: **N**

Annesso in mattoni



Edif. N° **26b** F.: **37** Part.: **26**

N° piani: **No data** N° Unità Funz.li: **No data**

Stato di conservazione: **No data**

Valore: **N**

Box in lamiera





Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo:

Isolato: 9

Oggetto:

Scheda: 000



Edif. N° 5;5b

1



Edif. N° 5a;5

2



Edif. N° 5c

3



Edif. N° 5e;5d

4



Edif. N° 6;6a

5



Edif. N° 6b;6c

6



Edif. N° 10

7



Edif. N° 12

8



COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo:

Isolato: 9

Oggetto:

Scheda: 000

Luglio 1997



Edif. N° 13

9



Edif. N° 13-22

10



Edif. N° 14

11



Edif. N° 14;16;17

12



Edif. N° 15;13

13



Edif. N° 18

14



Edif. N° 20

15



Edif. N° 21

16



COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo:

Isolato: 9

Oggetto:

Scheda: 000

Luglio 1997



Edif. N° 22

17



Edif. N° 23

18



Edif. N° 23;23a

19



Edif. N° 25

20



Edif. N° 25a

21



Edif. N° 25b;25c

22



Edif. N° 26

23



Edif. N° 26;26a

24



COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo:

Isolato: 9

Oggetto:

Scheda: 000

Luglio 1997



Edif. N° 14;16;17;18

25