



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI SPARSI DI NON PARTICOLARE VALORE

Toponimo:


Oggetto:

Isolato: **20**Scheda: **000**


Edif. N° **1** F.: **96** Part.: **38**
 N° piani: **No data** N° Unità Funz.li: **No data**
 Stato di conservazione: **No data**
 Valore: **No data**
 Rudere di fienile non fotografato per
 inaccessibilità




Edif. N° **8** F.: **103** Part.: **206**
 N° piani: **No data** N° Unità Funz.li: **No data**
 Stato di conservazione: **No data**
 Valore: **N**
 Box in lamiera




Edif. N° **13** F.: **103** Part.: **156**
 N° piani: **No data** N° Unità Funz.li: **1**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **SV**
 Pozzo in pietra




Edif. N° **14a** F.: **103** Part.: **204**
 N° piani: **1** N° Unità Funz.li: **1**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **N**
 Rimessa in muratura




Edif. N° **17** F.: **103** Part.: **51**
 N° piani: **No data** N° Unità Funz.li: **No data**
 Stato di conservazione: **No data**
 Valore: **N**
 Box in lamiera




Edif. N° **19** F.: **103** Part.: **85**
 N° piani: **No data** N° Unità Funz.li: **No data**
 Stato di conservazione: **No data**
 Valore: **N**
 Baracca in lamiera



Edif. N° **21** F.: **103** Part.: **235**
 N° piani: **No data** N° Unità Funz.li: **No data**
 Stato di conservazione: **No data**
 Valore: **N**
 Baracca in metallo e nylon



Edif. N° **23** F.: **103** Part.: **219**
 N° piani: **No data** N° Unità Funz.li: **No data**
 Stato di conservazione: **No data**
 Valore: **N**
 Stalla per cavalli in cemento e lamiera




Edif. N° **2** F.: **93** Part.: **17**
 N° piani: **No data** N° Unità Funz.li: **1**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**
 Vasca in pietra di raccolta acqua piovana




Edif. N° **10** F.: **103** Part.: **113**
 N° piani: **2** N° Unità Funz.li: **1**
 Stato di conservazione: **Pessimo**
 Valore: **V**
 Rudere di fienile nei pressi di "Mugnano"




Edif. N° **14** F.: **103** Part.: **224**
 N° piani: **No data** N° Unità Funz.li: **No data**
 Stato di conservazione: **No data**
 Valore: **N**
 Ovile in lamiera




Edif. N° **16** F.: **103** Part.: **232**
 N° piani: **No data** N° Unità Funz.li: **No data**
 Stato di conservazione: **No data**
 Valore: **N**
 Tettoia in lamiera




Edif. N° **18** F.: **103** Part.: **84**
 N° piani: **No data** N° Unità Funz.li: **No data**
 Stato di conservazione: **No data**
 Valore: **N**
 Tettoia in lamiera uso pollaio e rimesse




Edif. N° **20** F.: **103** Part.: **85**
 N° piani: **No data** N° Unità Funz.li: **No data**
 Stato di conservazione: **No data**
 Valore: **N**
 Tettoia in lamiera uso pollaio



Edif. N° **22** F.: **103** Part.: **235**
 N° piani: **No data** N° Unità Funz.li: **No data**
 Stato di conservazione: **No data**
 Valore: **N**
 Tettoia in lamiera



Edif. N° **24** F.: **103** Part.: **235**
 N° piani: **No data** N° Unità Funz.li: **No data**
 Stato di conservazione: **No data**
 Valore: **N**
 Rimessa per fieno in metallo e nylon





Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE


ELENCO DEGLI EDIFICI SPARSI DI NON PARTICOLARE VALORE

Toponimo:


Oggetto:

Isolato: **20**Scheda: **000**


Edif. N° **25** F.: **103** Part.: **85**
 N° piani: **No data** N° Unità Funz.li: **No data**
 Stato di conservazione: **No data**
 Valore: **N**
 Box in lamiera




Edif. N° **26** F.: **103** Part.: **86**
 N° piani: **2** N° Unità Funz.li: **1**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **N**
 Civile abitazione




Edif. N° **26a** F.: **103** Part.: **86**
 N° piani: **No data** N° Unità Funz.li: **1**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **N**
 Pozzo in laterizio



Edif. N° **26b** F.: **103** Part.: **185**
 N° piani: **No data** N° Unità Funz.li: **3**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **N**
 Rimessa in pietra con tettoia adiacente



Edif. N° **32** F.: **102** Part.: **66**
 N° piani: **2** N° Unità Funz.li: **1**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **N**
 Civile abitazione



Edif. N° **32a** F.: **102** Part.: **66**
 N° piani: **1** N° Unità Funz.li: **1**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **N**
 Annesso in muratura




Edif. N° **32b** F.: **102** Part.: **66**
 N° piani: **No data** N° Unità Funz.li: **No data**
 Stato di conservazione: **No data**
 Valore: **N**
 Annesso in lamiera



Edif. N° **32c** F.: **102** Part.: **66**
 N° piani: **No data** N° Unità Funz.li: **No data**
 Stato di conservazione: **No data**
 Valore: **N**
 Tettoia in legno




Edif. N° **33** F.: **108** Part.: **166**
 N° piani: **2** N° Unità Funz.li: **2**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **N**
 Civile abitazione



Edif. N° **34** F.: **102** Part.: **77**
 N° piani: **No data** N° Unità Funz.li: **No data**
 Stato di conservazione: **No data**
 Valore: **N**
 Volume tecnico



Edif. N° **35** F.: **108** Part.: **166**
 N° piani: **2** N° Unità Funz.li: **2**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **N**
 Civile abitazione




Edif. N° **36** F.: **108** Part.: **173**
 N° piani: **2** N° Unità Funz.li: **1**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **N**
 Civile abitazione




Edif. N° **36a** F.: **108** Part.: **173**
 N° piani: **1** N° Unità Funz.li: **1**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **CCA**
 Vasca circolare in pietra a vista




Edif. N° **36b** F.: **108** Part.: **173**
 N° piani: **1** N° Unità Funz.li: **1**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **N**
 Annesso ad uso rimessa



Edif. N° **37** F.: **108** Part.: **187**
 N° piani: **3** N° Unità Funz.li: **1**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **N**
 Civile abitazione



Edif. N° **38** F.: **108** Part.: **150**
 N° piani: **2** N° Unità Funz.li: **3**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **N**
 Civile abitazione





Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE


ELENCO DEGLI EDIFICI SPARSI DI NON PARTICOLARE VALORE

Toponimo:


Oggetto:

Isolato: **20**Scheda: **000**Edif. N° **39** F.: **108** Part.: **176**N° piani: **2** N° Unità Funz.li: **1**Stato di conservazione: **Buono**Valore: **CCA**


Civile abitazione

Edif. N° **39a** F.: **108** Part.: **176**N° piani: **1** N° Unità Funz.li: **1**Stato di conservazione: **Buono**Valore: **N**


Annesso in muratura

Edif. N° **40** F.: **108** Part.: **151**N° piani: **2** N° Unità Funz.li: **1**Stato di conservazione: **Buono**Valore: **N**

Civile abitazione

Edif. N° **41** F.: **108** Part.: **171**N° piani: **2** N° Unità Funz.li: **1**Stato di conservazione: **Buono**Valore: **N**

Civile abitazione

Edif. N° **42** F.: **108** Part.: **133**N° piani: **2** N° Unità Funz.li: **1**Stato di conservazione: **Buono**Valore: **N**

Civile abitazione

Edif. N° **42a** F.: **108** Part.: **133**N° piani: **1** N° Unità Funz.li: **1**Stato di conservazione: **Buono**Valore: **N**

Garage in muratura

Edif. N° **42b** F.: **108** Part.: **133**N° piani: **1** N° Unità Funz.li: **2**Stato di conservazione: **Buono**Valore: **N**Annesso in muratura con tettoia
giustapposta in metalloEdif. N° **42c** F.: **108** Part.: **183**N° piani: **1** N° Unità Funz.li: **1**Stato di conservazione: **Buono**Valore: **N**

Annesso in muratura intonacata

Edif. N° **42d** F.: **108** Part.: **215**N° piani: **No data** N° Unità Funz.li: **No data**Stato di conservazione: **No data**Valore: **N**

Vasca in muratura

Edif. N° **43** F.: **108** Part.: **138**N° piani: **2** N° Unità Funz.li: **1**Stato di conservazione: **Buono**Valore: **N**


Civile abitazione

Edif. N° **43a** F.: **108** Part.: **138**N° piani: **No data** N° Unità Funz.li: **No data**Stato di conservazione: **No data**Valore: **No data**


Rimessa in muratura

Edif. N° **43b** F.: **108** Part.: **139**N° piani: **1** N° Unità Funz.li: **1**Stato di conservazione: **Buono**Valore: **N**

Dependance

Edif. N° **43c** F.: **108** Part.: **138**N° piani: **1** N° Unità Funz.li: **1**Stato di conservazione: **Buono**Valore: **CCA**


Vasca in pietra

Edif. N° **44** F.: **108** Part.: **47**N° piani: **1** N° Unità Funz.li: **1**Stato di conservazione: **Buono**Valore: **N**

Civile abitazione

Edif. N° **46** F.: **108** Part.: **161**N° piani: **1** N° Unità Funz.li: **1**Stato di conservazione: **Buono**Valore: **CCA**

Annesso in muratura

Edif. N° **47** F.: **108** Part.: **161**N° piani: **No data** N° Unità Funz.li: **No data**Stato di conservazione: **No data**Valore: **N**

Annesso in struttura metallica





Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE


ELENCO DEGLI EDIFICI SPARSI DI NON PARTICOLARE VALORE

Toponimo:

Oggetto:

Isolato: **20**Scheda: **000**Edif. N° **49** F.: **108** Part.: **48**N° piani: **3** N° Unità Funz.li: **1**Stato di conservazione: **Buono**Valore: **N**

Civile abitazione

Edif. N° **50** F.: **108** Part.: **325**N° piani: **1** N° Unità Funz.li: **1**Stato di conservazione: **Buono**Valore: **N**

Tettoia su pilastri in muratura

Edif. N° **51** F.: **108** Part.: **321**N° piani: **2** N° Unità Funz.li: **1**Stato di conservazione: **Buono**Valore: **N**

Civile abitazione

Edif. N° **52** F.: **108** Part.: **52**N° piani: **2** N° Unità Funz.li: **1**Stato di conservazione: **Buono**Valore: **N**

Civile abitazione

Edif. N° **53** F.: **108** Part.: **292**N° piani: **2** N° Unità Funz.li: **1**Stato di conservazione: **Buono**Valore: **N**


Civile abitazione

Edif. N° **54** F.: **108** Part.: **312**N° piani: **2** N° Unità Funz.li: **1**Stato di conservazione: **Buono**Valore: **N**


Civile abitazione

Edif. N° **58** F.: **110** Part.: **50**N° piani: **1** N° Unità Funz.li: **1**Stato di conservazione: **Buono**Valore: **SV**


Civile abitazione temporanea, parzialmente interrata in probabile ingresso a percorso sotterraneo, in muratura con finitura

Edif. N° **59** F.: **110** Part.: **51**N° piani: **2** N° Unità Funz.li: **1**Stato di conservazione: **Buono**Valore: **N**


Civile abitazione

Edif. N° **59a** F.: **110** Part.: **51**N° piani: **1** N° Unità Funz.li: **1**Stato di conservazione: **Buono**Valore: **N**


Annesso in muratura con tettoia giustapposta

Edif. N° **59b** F.: **110** Part.: **51**N° piani: **No data** N° Unità Funz.li: **No data**Stato di conservazione: **No data**Valore: **N**


Tettoia in struttura metallica

Edif. N° **59c** F.: **110** Part.: **106**N° piani: **No data** N° Unità Funz.li: **No data**Stato di conservazione: **No data**Valore: **N**


Box in lamiera

Edif. N° **59d** F.: **110** Part.: **106**N° piani: **No data** N° Unità Funz.li: **No data**Stato di conservazione: **No data**Valore: **N**


Serra con annesso in lamiera

Edif. N° **59e** F.: **110** Part.: **106**N° piani: **No data** N° Unità Funz.li: **No data**Stato di conservazione: **No data**Valore: **N**


Annesso in materiali vari

Edif. N° **61** F.: **108** Part.: **211**N° piani: **No data** N° Unità Funz.li: **No data**Stato di conservazione: **No data**Valore: **N**


Baracche in materiali vari a uso ricovero animali

Edif. N° **62** F.: **108** Part.: **211**N° piani: **No data** N° Unità Funz.li: **No data**Stato di conservazione: **No data**Valore: **N**

Annessi in materiali vari a uso ricovero animali

Edif. N° **63** F.: **108** Part.: **211**N° piani: **No data** N° Unità Funz.li: **No data**Stato di conservazione: **No data**Valore: **N**

Gazebo in struttura metallica





Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI SPARSI DI NON PARTICOLARE VALORE


Toponimo:

Isolato: **20**


Oggetto:

Scheda: **000**


Edif. N° **64** F.: **108** Part.: **211**
 N° piani: **No data** N° Unità Funz.li: **No data**
 Stato di conservazione: **No data**
 Valore: **N**
 Tettoia in legno



Edif. N° **65** F.: **108** Part.: **211**
 N° piani: **No data** N° Unità Funz.li: **No data**
 Stato di conservazione: **No data**
 Valore: **N**
 Tettoia in materiali vari




Edif. N° **66** F.: **108** Part.: **211**
 N° piani: **No data** N° Unità Funz.li: **No data**
 Stato di conservazione: **No data**
 Valore: **N**
 Annesso in materiali vari



Edif. N° **69** F.: **110** Part.: **108**
 N° piani: **3** N° Unità Funz.li: **1**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **N**
 Civile abitazione




Edif. N° **69a** F.: **110** Part.: **109**
 N° piani: **No data** N° Unità Funz.li: **No data**
 Stato di conservazione: **No data**
 Valore: **N**
 Box in lamiera



Edif. N° **69b** F.: **110** Part.: **109**
 N° piani: **No data** N° Unità Funz.li: **No data**
 Stato di conservazione: **No data**
 Valore: **N**
 Annesso in lamiera



Edif. N° **69c** F.: **110** Part.: **109**
 N° piani: **No data** N° Unità Funz.li: **No data**
 Stato di conservazione: **No data**
 Valore: **No data**
 No data



Edif. N° **70** F.: **110** Part.: **110**
 N° piani: **No data** N° Unità Funz.li: **No data**
 Stato di conservazione: **No data**
 Valore: **N**
 Tettoia ad uso fienile




Edif. N° **70a** F.: **110** Part.: **110**
 N° piani: **1** N° Unità Funz.li: **1**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **N**
 Stalle e annessi



Edif. N° **70b** F.: **110** Part.: **110**
 N° piani: **1** N° Unità Funz.li: **1**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **N**
 Stalle e annessi



Edif. N° **71** F.: **110** Part.: **84**
 N° piani: **No data** N° Unità Funz.li: **No data**
 Stato di conservazione: **No data**
 Valore: **N**
 Box in lamiera





COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo:

Isolato: 20

Oggetto:

Scheda: 000

Luglio 1997



Edif. N° 2

1



Edif. N° 8

2



Edif. N° 10

3



Edif. N° 13;14

4



Edif. N° 14a

5



Edif. N° 16;16a

6



Edif. N° 17

7



Edif. N° 18;19;20

8



COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo:

Isolato: 20

Oggetto:

Scheda: 000

Luglio 1997



Edif. N° 18

9



Edif. N° 19

10



Edif. N° 21;22;23;24

11



Edif. N° 26

12



Edif. N° 26a

13



Edif. N° 26b

14



Edif. N° 31

15



Edif. N° 32b

16



COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo:

Isolato: 20

Oggetto:

Scheda: 000

Luglio 1997



Edif. N° 32;32a



Edif. N° 32c

18



Edif. N° 33

19



Edif. N° 34

20



Edif. N° 35

21



Edif. N° 36

22



Edif. N° 36a

23



Edif. N° 36;36b

24



COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo:

Isolato: 20

Oggetto:

Scheda: 000

Luglio 1997



Edif. N° 37

25



Edif. N° 38

26



Edif. N° 39

27



Edif. N° 39;39a

28



Edif. N° 40

29



Edif. N° 41

30



Edif. N° 42;42a

31



Edif. N° 42b;42c

32



COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo:

Isolato: 20

Oggetto:

Scheda: 000

Luglio 1997



Edif. N° 42a;42c

33



Edif. N° 42b;42c

34



Edif. N° 42a

35



Edif. N° 43

36



Edif. N° 43b

37



Edif. N° 44

38



Edif. N° 46

39



Edif. N° 47;50

40



COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo:

Isolato: 20

Oggetto:

Scheda: 000

Luglio 1997



Edif. N° 49

41



Edif. N° 51

42



Edif. N° 51a

43



Edif. N° 52;53;54

44



Edif. N° 56

45



Edif. N° 57

46



Edif. N° 58

47



Edif. N° 58

48



COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo:

Isolato: 20

Oggetto:

Scheda: 000

Luglio 1997



Edif. N° 59

49



Edif. N° 59;59a

50



Edif. N° 59a

51



Edif. N° 59c

52



Edif. N° 59a

53



Edif. N° 59e

54



Edif. N° 59b

55



Edif. N° 61

56



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo:

Isolato: 20

Oggetto:

Scheda: 000



Edif. N° 63;65;66

57



Edif. N° 69

58



Edif. N° 69;69a;69c

59



Edif. N° 70;70a;70b

60



Edif. N° 71

61