


	Area ancora da escavare
	Materiale sterile di cava
	Materiale di cava abbattuto da lavorare
	Terra per ripristino

Aut. M. 51

D						
C						
B	RIDUZIONE DEL VOLUME DI RIPIENA	LUGLIO 2015	M.SCHEGGI	F.RICCI	A.M.BALDI	
A	EMISSIONE	FEBBRAIO 2015	M.SCHEGGI	F.RICCI	A.M.BALDI	
Rev.	Descrizione	Data	Redatto	Verificato	Approvato	
COMMITTENTE : ITALCAVE S.r.l. - Via G. Montanelli 19 - 56121 Pisa -					Commissione n° J500	
LOCALITA': VAL DI MERSE - Comune di Monteriggioni						
INDAGINE: VARIANTE AL PROGETTO DI RIPRISTINO DELLA CAVA DI BRECCIA " VAL DI MERSE"						
OGGETTO: STATO ATTUALE DELLA COLTIVAZIONE E DEL RIPRISTINO						
TAVOLA: SEZIONI STATO ATTUALE (Gennaio 2015) (F-F';G-G')					FORMATO A1	
4 5 7 8 S G G 1 4 B Lug. 2015		PRECISIONE:		UNITA'	SCALA	
nome file :4578SGG14B.dwg		Distanze: dm		m	1:1.000	
		Quote: dm				
		Profondità: dm				
 STUDIO DI GEOLOGIA E GEOFISICA S.r.l. STRADA MASSETANA ROMANA , 56 - SIENA - ITALY - Tel. +39 0577 49276 - Fax +39 0577 287254 - e.mails: info@sgg.it					DATA	CONTROLLO QUALITA'