





- ### LEGENDA

Interventi in progetto

Profilo attuale del terreno

Profilo finale

Ubicazione prove penetrometriche DPSH indagine 2010

Ubicazione sondaggi geognostici indagine 2010

Campione prelevato dal sondaggio per analisi di laboratorio

Prova SPT sondaggio

Ubicazione prove penetrometriche DPSH indagine 2022

Quota livello acqua (17.05.2022)

Traccia della sezione indagine 2022

Unità Geotecniche

Unità Ta: Terreno rimaneggiato, limi sabbiosi alterati

Unità A: Limi sabbiosi mediamente addensati

Unità B: Limi argillosi consistenti

Unità C: Limi argillosi molto consistenti con livelli litificati

Livelli conglomeratici-gliaiosi nelle Unità A, B e C

Verifiche di stabilità stato attuale

$F_s=2.91$

Cerchio più critico in condizioni statiche

$F_s=2.91$

Cerchio più critico in condizioni sismiche

