





Luglio 1997

**COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE**

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **Loc. "Querciolinaia"**Isolato: **2A**Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**Scheda: **1C**

Edif. N°: **1** F. 1 Part 51  
 Datazione: **1825-1935** Uso attuale: **Trasformato**  
 Dest. d'uso: **Civile abitazione permanente**  
 Alterazioni Tipologiche: **Ristrutturazione distributiva**  
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Gravi**  
 Alterazioni Architettoniche Interne: **Gravi**  
 Stato di conservazione: **Buono**  
 Valore: **SV**  
**Casa colonica a 2 p, copertura a capanna; abitazione al 1° e vani di servizio al pt. Fronte NO: apertura a arco di accesso alla loggia**

Edif. N°: **2** F. 1 Part 51  
 Datazione: **1825-1935** Uso attuale: **No data**  
 Dest. d'uso: **No data**  
 Alterazioni Tipologiche: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**  
 Stato di conservazione: **No data**  
 Valore: **SV**  
**Aia pavimentata in cotto parzialmente ricoperto di cemento**

Edif. N°: **3** F. 1 Part 50  
 Datazione: **1825-1935** Uso attuale: **No data**  
 Dest. d'uso: **No data**  
 Alterazioni Tipologiche: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**  
 Stato di conservazione: **No data**  
 Valore: **N**  
**Baracca in legno e lamiera**

Edif. N°: **4** F. 1 Part 51  
 Datazione: **1825-1935** Uso attuale: **Originario**  
 Dest. d'uso: **Rustico**  
 Alterazioni Tipologiche: **Assenti**  
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**  
 Alterazioni Architettoniche Interne: **Assenti**  
 Stato di conservazione: **Medio**  
 Valore: **V**  
**Annesso rustico (ex fienile) in muratura intonacata con grigliato in laterizio sui lati lunghi e con tetto a capanna**

Edif. N°: **5** F. 1 Part 51  
 Datazione: **1825-1935** Uso attuale: **No data**  
 Dest. d'uso: **No data**  
 Alterazioni Tipologiche: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**  
 Stato di conservazione: **No data**  
 Valore: **N**  
**Baracche precarie in legno**



Luglio 1997

# COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Loc. "Querciolinaia"**

Isolato: **2A**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Scheda: **1C**



Edif. N° 1

1



Edif. N° 1

2



Edif. N° 1;2;5

3



Edif. N° 3;4

4



Edif. N° 2;4

5



Edif. N° 5

6