





Luglio 1997

**COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE**

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **Il Rugio**Isolato: **3B**Oggetto: **Complesso colonico**Scheda: **26C**

Edif. N°: **1** F. 1 Part 143  
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **No data**  
 Dest. d'uso: **Civile abitazione permanente**  
 Alterazioni Tipologiche: **Frazionamento in più alloggi**  
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Gravi**  
 Alterazioni Architettoniche Interne: **Gravi**  
 Stato di conservazione: **Buono**  
 Valore: **SV**  
**Edificio costituito da 3 corpi a due piani di cui uno centrale con copertura a capanna**

Edif. N°: **2** F. 1 Part 143  
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **No data**  
 Dest. d'uso: **Civile abitazione permanente**  
 Alterazioni Tipologiche: **Frazionamento in più alloggi**  
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**  
 Alterazioni Architettoniche Interne: **Leggere**  
 Stato di conservazione: **Buono**  
 Valore: **V**  
**Edificio centrale semplice a 2 piani con copertura a capanna, con corpo a 2 p giustapposto sul fronte con ingresso e scala esterna e balcone aggiunto sul retro**

Edif. N°: **3** F. 1 Part 143  
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **No data**  
 Dest. d'uso: **Civile abitazione permanente**  
 Alterazioni Tipologiche: **Frazionamento in più alloggi**  
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**  
 Alterazioni Architettoniche Interne: **Leggere**  
 Stato di conservazione: **Buono**  
 Valore: **V**  
**Porzione dell'edificio centrale a 2 piani**

Edif. N°: **3a** F. 1 Part 143  
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **No data**  
 Dest. d'uso: **No data**  
 Alterazioni Tipologiche: **Frazionamento in più alloggi**  
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Totali**  
 Alterazioni Architettoniche Interne: **Totali**  
 Stato di conservazione: **Buono**  
 Valore: **N**  
**Corpi giustapposti a 1-2 piani**

Edif. N°: **4** F. 1 Part 138  
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **No data**  
 Dest. d'uso: **rustico trasformato in civile abitazione permanente**  
 Alterazioni Tipologiche: **Frazionamento in più alloggi**  
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Gravi**  
 Alterazioni Architettoniche Interne: **Totali**  
 Stato di conservazione: **Buono**  
 Valore: **SV**  
**Ex fienile trasformato in civile abitazione a 2 piani**

Edif. N°: **4a** F. 1 Part 139  
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **No data**  
 Dest. d'uso: **No data**  
 Alterazioni Tipologiche: **Frazionamento in più alloggi**  
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**  
 Stato di conservazione: **Buono**  
 Valore: **N**  
**Corpo a 1/2 piani giustapposto**



Luglio 1997

# COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **Il Rugio**

Isolato: **3B**

Oggetto: **Complesso colonico**

Scheda: **26C**

Edif. N°: **5** F. 1 Part 143  
Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Inutilizzato**  
Dest. d'uso: **No data**  
Alterazioni Tipologiche: **Frazionamento in più alloggi**  
Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**  
Alterazioni Architettoniche Interne: **Assenti**  
Stato di conservazione: **Medio**  
Valore: **V**  
**Annessi rustici a 1 piano**

Edif. N°: **6** F. 1 Part 1141  
Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **No data**  
Dest. d'uso: **rustico trasformato in civile abitazione permanente**  
Alterazioni Tipologiche: **Frazionamento in più alloggi**  
Alterazioni Architettoniche Esterne: **Totali**  
Alterazioni Architettoniche Interne: **Totali**  
Stato di conservazione: **Buono**  
Valore: **CCA**  
**Ex stalla trasformata in civile abitazione 1/2 piani**

Edif. N°: **7** F. 1 Part 138  
Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **No data**  
Dest. d'uso: **No data**  
Alterazioni Tipologiche: **Frazionamento in più alloggi**  
Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**  
Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**  
Stato di conservazione: **Buono**  
Valore: **N**  
**Tettoia in muratura e eternit**

Edif. N°: **8** F. 1 Part 949  
Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **No data**  
Dest. d'uso: **No data**  
Alterazioni Tipologiche: **Frazionamento in più alloggi**  
Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**  
Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**  
Stato di conservazione: **Buono**  
Valore: **N**  
**Autorimessa in ferro e lamiera**

Edif. N°: **9** F. 1 Part 1250  
Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **No data**  
Dest. d'uso: **No data**  
Alterazioni Tipologiche: **Frazionamento in più alloggi**  
Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**  
Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**  
Stato di conservazione: **Buono**  
Valore: **N**  
**Annesso in muratura 1/2 piani**

Edif. N°: **10** F. 1 Part 923  
Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **No data**  
Dest. d'uso: **No data**  
Alterazioni Tipologiche: **Frazionamento in più alloggi**  
Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**  
Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**  
Stato di conservazione: **Buono**  
Valore: **N**  
**Baracche precarie in legno e lamiera**

Edif. N°: **10** F. 1 Part 891  
Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **No data**  
Dest. d'uso: **No data**  
Alterazioni Tipologiche: **Frazionamento in più alloggi**  
Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**  
Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**  
Stato di conservazione: **Buono**  
Valore: **N**  
**Baracche precarie in legno e lamiera**



Luglio 1997

# COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Il Rugio**

Oggetto: **Complesso colonico**

Isolato: **3B**

Scheda: **26C**



Edif. N° 1

1



Edif. N° 1

2



Edif. N° 2

3



Edif. N° 2

4



Edif. N° 2;3;3a

5



Edif. N° 2;3a

6



Edif. N° 3a

7



Edif. N° 5

8



Luglio 1997

# COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Il Rugio**

Oggetto: **Complesso colonico**

Isolato: **3B**

Scheda: **26C**



Edif. N° 5

9



Edif. N° 5

10



Edif. N° 4;4a

11



Edif. N° 4a;4

12



Edif. N° 6;9

13



Edif. N° 6

14



Edif. N° 4;7

15



Edif. N° 8

16



# COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Il Rugio**

Isolato: **3B**

Oggetto: **Complesso colonico**

Scheda: **26C**

Luglio 1997



Edif. N° 10

17