





Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **Casa e rustici presso "Podere Abate"**Isolato: **4**Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**Scheda: **2C**

Edif. N°: **1** F. 1 Part **847**
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **SV**
Rustico in pietra intonacata, su un piano.

Edif. N°: **2** F. 1 Part **847**
 Datazione: **No data** Uso attuale: **No data**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**
Aia lastricata in laterizio

Edif. N°: **3** F. 1 Part **849**
 Datazione: **No data** Uso attuale: **Originario**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Gravi**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **CCA**
Rustico in pietra intonacata uso garage

Edif. N°: **4** F. 1 Part **1297**
 Datazione: **No data** Uso attuale: **Originario**
 Dest. d'uso: **Civile abitazione permanente**
 Alterazioni Tipologiche: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Gravi**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **CCA**
Edificio a sviluppo sincronico in laterizio, su due piani, con loggia al primo piano.

Edif. N°: **5** F. 1 Part **849**
 Datazione: **No data** Uso attuale: **No data**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **No data**
 Valore: **N**
Tettoia precaria in lamiera



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Casa e rustici presso "Podere Abate"**

Isolato: **4**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Scheda: **2C**



Edif. N° 1;3;4

1



Edif. N° 1;2

2



Edif. N° 3;3a

3



Edif. N° 3;4

4



Edif. N° 4

5



Edif. N° 1;3;4

6



Edif. N° 5

7