





Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **Servignano**Isolato: **4**Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**Scheda: **31C**

Edif. N°:	1	F. 5 Part 44
Datazione:	Presente al 1825	Uso attuale: Trasformato
Dest. d'uso:	Civile abitazione permanente	
Alterazioni Tipologiche:	Frazionamento in più alloggi	
Alterazioni Architettoniche Esterne:	Gravi	
Alterazioni Architettoniche Interne:	No data	
Stato di conservazione:	Buono	
Valore:	SV	
Edificio a sviluppo diacronico in pietra parzialmente intonacata, su due piani, con accesso al primo piano tramite scale esterne		

Edif. N°:	1a	F. 5 Part 44
Datazione:	Presente al 1825	Uso attuale: Trasformato
Dest. d'uso:	Altro uso	
Alterazioni Tipologiche:	No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne:	Gravi	
Alterazioni Architettoniche Interne:	No data	
Stato di conservazione:	No data	
Valore:	SV	
Parata in pietra con grigliato in laterizio		

Edif. N°:	1b	F. 5 Part 44
Datazione:	Presente al 1825	Uso attuale: Trasformato
Dest. d'uso:	Altro uso	
Alterazioni Tipologiche:	No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne:	No data	
Alterazioni Architettoniche Interne:	No data	
Stato di conservazione:	No data	
Valore:	SV	
Stalle in laterizio		

Edif. N°:	1c	F. 5 Part 44
Datazione:	Presente al 1825	Uso attuale: Trasformato
Dest. d'uso:	Altro uso	
Alterazioni Tipologiche:	No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne:	No data	
Alterazioni Architettoniche Interne:	No data	
Stato di conservazione:	No data	
Valore:	N	
Rimessa in mattoni di cemento		

Edif. N°:	2	F. 5 Part 24
Datazione:	Presente al 1825	Uso attuale: Trasformato
Dest. d'uso:	rustico trasformato in civile abitazione permanente	
Alterazioni Tipologiche:	Ristrutturazione distributiva	
Alterazioni Architettoniche Esterne:	Gravi	
Alterazioni Architettoniche Interne:	No data	
Stato di conservazione:	No data	
Valore:	SV	
Fienile in pietra con grigliato in laterizio, ora completamente trasformato		

Edif. N°:	3	F. 5 Part 24
Datazione:	Presente al 1825	Uso attuale: No data
Dest. d'uso:	No data	
Alterazioni Tipologiche:	No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne:	No data	
Alterazioni Architettoniche Interne:	No data	
Stato di conservazione:	No data	
Valore:	CCA	
Tettoia con struttura portante lignea		



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **Servignano**

Isolato: **4**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Scheda: **31C**

Edif. N°: 4	F. 5 Part 24
Datazione: Presente al 1825	Usò attuale: No data
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: No data	
Valore: N	
Forno in pietra	

Edif. N°: 5	F. 5 Part 24
Datazione: Presente al 1825	Usò attuale: No data
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: CCA	
Pozzo in pietra	

Edif. N°: 6	F. 5 Part 43
Datazione: Presente al 1825	Usò attuale: Inutilizzato
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: V	
Concimaia in pietra	

Edif. N°: 7	F. 5 Part 144
Datazione: Presente al 1825	Usò attuale: No data
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: No data	
Valore: N	
Box in lamiera	

Edif. N°: 8	F. 5 Part 43
Datazione: Presente al 1825	Usò attuale: No data
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: No data	
Valore: N	
Serra in metallo e nylon	

Edif. N°: 9	F. 5 Part 44
Datazione: Presente al 1825	Usò attuale: No data
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: No data	
Valore: CCA	
Rimessa in laterizio	

Edif. N°: 9a	F. 5 Part 44
Datazione: Presente al 1825	Usò attuale: No data
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: No data	
Valore: N	
Box in lamiera	

Edif. N°: 10	F. 5 Part 107
Datazione: Presente al 1825	Usò attuale: No data
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: No data	
Valore: N	
Box in lamiera e tettoie precarie	



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **Servignano**

Isolato: **4**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Scheda: **31C**

Edif. N°: **11** F. 5 Part 43
Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **No data**
Dest. d'uso: **No data**
Alterazioni Tipologiche: **No data**
Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
Stato di conservazione: **No data**
Valore: **N**
Tettoia con recinzione cani

Edif. N°: **12** F. 5 Part 300
Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **No data**
Dest. d'uso: **No data**
Alterazioni Tipologiche: **No data**
Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
Stato di conservazione: **No data**
Valore: **N**
Tettoia in lamiera parzialmente tamponata

Edif. N°: **13** F. 5 Part 46
Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **No data**
Dest. d'uso: **No data**
Alterazioni Tipologiche: **No data**
Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
Stato di conservazione: **No data**
Valore: **N**
Boxes in lamiera

Edif. N°: **14** F. 5 Part 46
Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **No data**
Dest. d'uso: **No data**
Alterazioni Tipologiche: **No data**
Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
Stato di conservazione: **No data**
Valore: **N**
Boxes in lamiera

Edif. N°: **15** F. 5 Part 205
Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **No data**
Dest. d'uso: **No data**
Alterazioni Tipologiche: **No data**
Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
Stato di conservazione: **No data**
Valore: **N**
Boxes in lamiera



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Servignano**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Isolato: **4**

Scheda: **31C**



Edif. N° 1

1



Edif. N° 1

2



Edif. N° 1

3



Edif. N° 1b

4



Edif. N° 1a;1b;1c

5



Edif. N° 1

6



Edif. N° 2;4

7



Edif. N° 2;4;5

8



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Servignano**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Isolato: **4**

Scheda: **31C**



Edif. N° 6;8

9



Edif. N° 7

10



Edif. N° 9;9a

11



Edif. N° 10

12




Edif. N° 11;12

13



Edif. N° 13

14



Edif. N° 14

15



Edif. N° 15

16