





Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **Colombaio**Isolato: **5**Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**Scheda: **26C**

Edif. N°: **1** F. 5 Part 61
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Originario**
 Dest. d'uso: **Abitazione di addetti all'agricoltura ridotta a rustico**
 Alterazioni Tipologiche: **Ristrutturazione distributiva**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **Leggere**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**
Abitazione rurale a sviluppo sincronico unitario, 2p, con abitazione sovrapposta a rustici, rustici separati, forma compatta. In muratura con finitura rasapietra, con corsi marcadavanzale e angolari in mattoni

Edif. N°: **2** F. 5 Part 61
 Datazione: **No data** Uso attuale: **Inutilizzato**
 Dest. d'uso: **Rustico**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **Leggere**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**
Due annessi rustici in aderenza lungo asse SO-NE, a sviluppo diacronico unitario, 1p, comprendenti forno, fienile, porcilaia, rimesse. In muratura di pietrame con aperture ad arco fronte S e con grigliato in mattoni sul fronte N

Edif. N°: **2a** F. 5 Part 61
 Datazione: **No data** Uso attuale: **No data**
 Dest. d'uso: **Rustico**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **No data**
 Valore: **N**
Stalletti in muratura intonacata giustapposti ad O al n°2

Edif. N°: **2b** F. 5 Part 61
 Datazione: **No data** Uso attuale: **No data**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **No data**
 Valore: **V**
Aia lastricata in mattoni delimitata da muretto in pietrame

Edif. N°: **3** F. 5 Part 61
 Datazione: **No data** Uso attuale: **No data**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **No data**
 Valore: **V**
Pozzo forma quadrata in mattoni



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Colombaio**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Isolato: **5**

Scheda: **26C**



Edif. N° 1



Edif. N° 1



Edif. N° 1;2



Edif. N° 2;2a



Edif. N° 2



Edif. N° 2;2b



Edif. N° 3