





Luglio 1997

**COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE**

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **No data**Isolato: **5**Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**Scheda: **44C**

Edif. N°: **1** F. 13 Part 15  
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**  
 Dest. d'uso: **Laboratorio artigiano**  
 Alterazioni Tipologiche: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**  
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**  
 Stato di conservazione: **Buono**  
 Valore: **V**

**Annesso rustico a sviluppo unitario a 1p, forma compatta, in muratura di pietrame con angolari in pietra squadrata, e copertura a capanna; attualmente utilizzato come laboratorio artigiano**

Edif. N°: **1a** F. 13 Part 15  
 Datazione: **No data** Uso attuale: **Trasformato**  
 Dest. d'uso: **Altro uso**  
 Alterazioni Tipologiche: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**  
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**  
 Stato di conservazione: **Buono**  
 Valore: **SV**

**Annesso rustico, 1p, in aderenza fronte O, in muratura di pietrame con angolari in pietra squadrata, copertura a falda unica**

Edif. N°: **2** F. 13 Part 15  
 Datazione: **No data** Uso attuale: **No data**  
 Dest. d'uso: **No data**  
 Alterazioni Tipologiche: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**  
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**  
 Stato di conservazione: **No data**  
 Valore: **N**

**Tettoia in legno e lamiera chiusa su due lati**



Luglio 1997

# COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **No data**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Isolato: **5**

Scheda: **44C**



Edif. N° 1;1a;2

1



Edif. N° 1;1a;2

2



Edif. N° 1;1a

3



Edif. N° 1;1a;2

4