



COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE



Toponimo: **La Rosa**

Isolato: **6**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Scheda: **2C**

Luglio 1997



Edif. N°: **1** F. 16 Part 13
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**
 Dest. d'uso: **Civile abitazione temporanea**
 Alterazioni Tipologiche: **Introduzione servizi**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**
Casa colonica sviluppo diacronico unitario, 2p, ristrutturata uso civile abit. Costituita di 2 corpi a 2/3p in muratura con finitura rasapietra e coperture a capanna sfalsate

Edif. N°: **1a** F. 16 Part 13
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**
 Dest. d'uso: **Civile abitazione temporanea**
 Alterazioni Tipologiche: **Introduzione servizi**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**
Casa colonica, 2p, ristrutturata uso civile abit., muratura con finitura rasapietra con fronte E a disegno geometrico. Copertura a 3 falde in parte praticabile

Edif. N°: **1b** F. 16 Part 13
 Datazione: **No data** Uso attuale: **No data**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **Introduzione servizi**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**
Pozzo di forma quadrata con cornice in pietra

Edif. N°: **2** F. 16 Part 13
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**
 Dest. d'uso: **Altro uso**
 Alterazioni Tipologiche: **Introduzione servizi**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **SV**
Annesso rustico forma compatta, in muratura con intonaco rasapietra, copertura a capanna

Edif. N°: **2a** F. 16 Part 13
 Datazione: **No data** Uso attuale: **No data**
 Dest. d'uso: **Altro uso**
 Alterazioni Tipologiche: **Introduzione servizi**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **CCA**
Annesso in muratura, parzialmente adibito ad autorimessa

Edif. N°: **3** F. 16 Part 13
 Datazione: **No data** Uso attuale: **No data**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **Introduzione servizi**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **N**
Piscina



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **La Rosa**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Isolato: **6**

Scheda: **2C**



Edif. N° 1a

1



Edif. N° 1;1a

2



Edif. N° 1;1a

3



Edif. N° 2

4



Edif. N° 1;2,3

5