





Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **Campassini**Isolato: **6**Oggetto: **Abitazione rurale ed annessi rustici**Scheda: **43C**

Edif. N°: **1** F. 17 Part 16
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**
 Dest. d'uso: **Civile abitazione permanente**
 Alterazioni Tipologiche: **Introduzione servizi**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Medio**
 Valore: **RV**
Casa colonica di pendio, 2/3p, config. a L, sviluppo unitario sincronico adibita a civile abit. con permanenza di rustici inutilizzati a p.t.e p.1. Muratura finitura rasapietra, fronte E a disegno geometrico

Edif. N°: **1a** F. 17 Part 16
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**
 Dest. d'uso: **Civile abitazione permanente**
 Alterazioni Tipologiche: **Ristrutturazione distributiva**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **No data**
Ex rustico, 2p, ristrutturato ad uso abitativi al p.1, con annessi al piano terra in muratura con finitura rasapietra

Edif. N°: **1b** F. 17 Part 16
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**
 Dest. d'uso: **Civile abitazione permanente**
 Alterazioni Tipologiche: **Introduzione servizi**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **RV**
Casa colonica di pendio, 2p, forma compatta, sviluppo unitario sincronico in aderenza a NO, adibita a civile abit. con permanenza di rustici al pt. Muratura con finitura rasapietra, copertura a padiglione

Edif. N°: **1c** F. 17 Part 16
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **No data**
 Dest. d'uso: **Laboratorio artigiano**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**
Annesso rustico, adibito a laboratorio artigianale, aderenza a NO, muratura con copertura rasapietra; 2 coperture sfalsate

Edif. N°: **2** F. 17 Part 16
 Datazione: **1825-1935** Uso attuale: **Inutilizzato**
 Dest. d'uso: **Rustico**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**
Porcilaia inutilizzata in muratura con finitura rasapietra, copertura asimmetrica

Edif. N°: **2a** F. 17 Part 16
 Datazione: **No data** Uso attuale: **No data**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **N**
Annesso in materiali vari



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **Compassini**

Isolato: **6**

Oggetto: **Abitazione rurale ed annessi rustici**

Scheda: **43C**

Edif. N°: 3	F. 17 Part 16
Datazione: No data	Usò attuale: No data
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Medio	
Valore: V	
Aia lastricata in cotto	

Edif. N°: 4	F. 17 Part 16
Datazione: Presente al 1825	Usò attuale: Inutilizzato
Dest. d'uso: Rustico	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: RV	
Fienile di pendio, parallelepipedo,.Accesso al p.1 da scala esterna/profferlo su fronte N.Muratura con finitura rasapietra, aperture in grigliato di mattoni,lungo i fronti. Copertura a capanna.	

Edif. N°: 4a	F. 17 Part 16
Datazione: No data	Usò attuale: Inutilizzato
Dest. d'uso: Rustico	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: RV	
Annesso rustico,inglobante stalle, parata e annessi, in aderenza a O, in muratura con finitura rasapietra;copertura a capanna	

Edif. N°: 5	F. 17 Part 49
Datazione: No data	Usò attuale: No data
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Medio	
Valore: SV	
Vasca abberveratoio in muratura	

Edif. N°: 6	F. 17 Part 16
Datazione: No data	Usò attuale: No data
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: No data	
Valore: V	
Pozzo di forma quadrata in mattoni	



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Campassini**

Oggetto: **Abitazione rurale ed annessi rustici**

Isolato: **6**

Scheda: **43C**



Edif. N° **1;1b;6**

1



Edif. N° **1;1a;1b;1c**

2



Edif. N° **1a;4**

3



Edif. N° **3;4;4a**

4



Edif. N° **1;1a;1b;4;4a**

5



Edif. N° **2;2a**

6



Edif. N° **pan.**

7