





Luglio 1997

**COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE**

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **La Casetta**Isolato: **7**Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**Scheda: **3C**

Edif. N°: **1** F. 18 Part 54  
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**  
 Dest. d'uso: **Civile abitazione permanente**  
 Alterazioni Tipologiche: **Ristrutturazione distributiva**  
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Gravi**  
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**  
 Stato di conservazione: **Buono**  
 Valore: **V**

**Ex casa colonica su pendio, 3p, con rustici giustapposti e separati, ristrutturata uso civile abitazione. Passaggio ad arco in mattoni fronte NO, accesso abitazione fronte SE. Copertura asimmetrica a capanna**

Edif. N°: **1a** F. 18 Part 54  
 Datazione: **No data** Uso attuale: **Trasformato**  
 Dest. d'uso: **Civile abitazione permanente**  
 Alterazioni Tipologiche: **Ristrutturazione distributiva**  
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Gravi**  
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**  
 Stato di conservazione: **Buono**  
 Valore: **SV**

**Rustico di pendio 2p, ristrutturato, ingresso a arco fronte S, muratura intonacata con copertura a capanna**

Edif. N°: **1b** F. 18 Part 54  
 Datazione: **No data** Uso attuale: **Trasformato**  
 Dest. d'uso: **Civile abitazione permanente**  
 Alterazioni Tipologiche: **Ristrutturazione distributiva**  
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Gravi**  
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**  
 Stato di conservazione: **Buono**  
 Valore: **SV**

**Annesso rustico 2p, ristrutturato in muratura intonacata, con copertura a capanna**

Edif. N°: **2** F. 18 Part 113  
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**  
 Dest. d'uso: **rustico trasformato in civile abitazione temporanea**  
 Alterazioni Tipologiche: **Ristrutturazione distributiva**  
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Gravi**  
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**  
 Stato di conservazione: **Buono**  
 Valore: **V**

**Ex fienile di pendio, ristrutturato, muratura intonacata, tratti di muro a scarpa fronte N e aperture in grigliato lungo i fronti. Copertura a capanna**

Edif. N°: **3** F. 18 Part 54  
 Datazione: **No data** Uso attuale: **Inutilizzato**  
 Dest. d'uso: **No data**  
 Alterazioni Tipologiche: **Ristrutturazione distributiva**  
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**  
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**  
 Stato di conservazione: **Buono**  
 Valore: **CCA**

**Stalle in volume allungato, asse NE-SO, in muratura di pietrame con angolari in mattoni**

Edif. N°: **4** F. 18 Part 222  
 Datazione: **No data** Uso attuale: **No data**  
 Dest. d'uso: **No data**  
 Alterazioni Tipologiche: **Ristrutturazione distributiva**  
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**  
 Stato di conservazione: **Buono**  
 Valore: **N**

**Serra con struttura metallica**



Luglio 1997

# COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **La Casetta**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Isolato: **7**

Scheda: **3C**



Edif. N° **pan.**

1



Edif. N° **1a;1b;2**

2



Edif. N° **1a;1b**

3



Edif. N° **1;2**

4



Edif. N° **3**



Edif. N° **4**

6



Edif. N° **1;1b**

7