




Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **Petraglia**Isolato: **7**Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**Scheda: **4C**

Edif. N°: **1** F. 46 Part 14
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **No data**
 Dest. d'uso: **Civile abitazione permanente**
 Alterazioni Tipologiche: **Introduzione servizi**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **RV**
Casa colonica 2p, con nucleo a 3 piani, con abit. sovrapp. a rustici. 2 unità con accesso da scale esterne. Portico con ingresso a arco di accesso ai rustici al p.t.. Muratura con finitura rasapietra

Edif. N°: **1a** F. 46 Part 14
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**
 Dest. d'uso: **rustico trasformato in civile abitazione temporanea**
 Alterazioni Tipologiche: **Ristrutturazione distributiva**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **RV**
Casa colonica ristrutturata, 2p, con abitazione sovrapposta a rustici e rustico a 1 p. Accesso da scala esterna terminante in una loggia. Muratura di pietrame di piccola e media pezzatura con tratti a scarpa

Edif. N°: **1b** F. 46 Part 14
 Datazione: **No data** Uso attuale: **Inutilizzato**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **No data**
 Valore: **V**
Pozzo in mattoni coperto

Edif. N°: **2** F. 46 Part 78
 Datazione: **No data** Uso attuale: **No data**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **No data**
 Valore: **N**
Cisterna all'aperto

Edif. N°: **3** F. 46 Part 14
 Datazione: **No data** Uso attuale: **Inutilizzato**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Medio**
 Valore: **CCA**
Aia lastricata in mattoni e concimaia inutilizzate

Edif. N°: **4** F. 46 Part 14
 Datazione: **No data** Uso attuale: **Inutilizzato**
 Dest. d'uso: **Rustico**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**
Porcilaia in volume allungato in pietra



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **Petraglia**

Isolato: **7**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Scheda: **4C**

Edif. N°: **5** F. 46 Part 14
Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **No data**
Dest. d'uso: **Rustico**
Alterazioni Tipologiche: **No data**
Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
Stato di conservazione: **Buono**
Valore: **V**
Capanno ad uso deposito attrezzi e macchinari



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Petraglia**

Isolato: **7**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Scheda: **4C**



Edif. N° 1;1a;1b

1



Edif. N° 1;1a

2



Edif. N° 1a

3



Edif. N° 2

4



Edif. N° 3;4

5



Edif. N° 3;5

6