





Luglio 1997

**COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE**

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **Il Mandorlo**Isolato: **7**Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**Scheda: **6C**

Edif. N°: <b>1</b>	F. 43 Part 5
Datazione: <b>Presente al 1825</b>	Uso attuale: <b>Trasformato</b>
Dest. d'uso: <b>Civile abitazione permanente</b>	
Alterazioni Tipologiche: <b>Ristrutturazione distributiva</b>	
Alterazioni Architettoniche Esterne: <b>Leggere</b>	
Alterazioni Architettoniche Interne: <b>No data</b>	
Stato di conservazione: <b>Buono</b>	
Valore: <b>RV</b>	
<b>Ex casa colonica, 2p, ristrutturata a uso civ.abit. A E scala esterna coperta con loggetta d'arrivo. Fronte: tratti di muro a scarpa. 2 aperture a arco. Muratura a rasapietra con conci angolari</b>	

Edif. N°: <b>2</b>	F. 43 Part 7
Datazione: <b>Presente al 1825</b>	Uso attuale: <b>Trasformato</b>
Dest. d'uso: <b>No data</b>	
Alterazioni Tipologiche: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Esterne: <b>Leggere</b>	
Alterazioni Architettoniche Interne: <b>No data</b>	
Stato di conservazione: <b>Buono</b>	
Valore: <b>V</b>	
<b>Annessi rustici in parte ristrutturati, a sviluppo complesso diacronico, disposti a U, di pertinenza del corpo E del n°1</b>	

Edif. N°: <b>3</b>	F. 17 Part 47
Datazione: <b>No data</b>	Uso attuale: <b>No data</b>
Dest. d'uso: <b>No data</b>	
Alterazioni Tipologiche: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Esterne: <b>Leggere</b>	
Alterazioni Architettoniche Interne: <b>No data</b>	
Stato di conservazione: <b>Buono</b>	
Valore: <b>N</b>	
<b>Volume tecnico a 1p in muratura</b>	

Edif. N°: <b>4</b>	F. 17 Part 63
Datazione: <b>No data</b>	Uso attuale: <b>No data</b>
Dest. d'uso: <b>No data</b>	
Alterazioni Tipologiche: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Esterne: <b>Leggere</b>	
Alterazioni Architettoniche Interne: <b>No data</b>	
Stato di conservazione: <b>Buono</b>	
Valore: <b>N</b>	
<b>Intelaiatura metallica</b>	

Edif. N°: <b>5</b>	F. 17 Part 63
Datazione: <b>No data</b>	Uso attuale: <b>No data</b>
Dest. d'uso: <b>No data</b>	
Alterazioni Tipologiche: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Esterne: <b>Leggere</b>	
Alterazioni Architettoniche Interne: <b>No data</b>	
Stato di conservazione: <b>Buono</b>	
Valore: <b>N</b>	
<b>Tettoia a uso legnaia in legno</b>	

Edif. N°: <b>6</b>	F. 17 Part 33
Datazione: <b>No data</b>	Uso attuale: <b>No data</b>
Dest. d'uso: <b>No data</b>	
Alterazioni Tipologiche: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Esterne: <b>Leggere</b>	
Alterazioni Architettoniche Interne: <b>No data</b>	
Stato di conservazione: <b>Buono</b>	
Valore: <b>N</b>	
<b>Baracca in legno</b>	



Luglio 1997

# COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **Il Mandorlo**

Isolato: **7**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Scheda: **6C**

Edif. N°: <b>7</b>	F. 43 Part 40
Datazione: <b>No data</b>	Uso attuale: <b>No data</b>
Dest. d'uso: <b>No data</b>	
Alterazioni Tipologiche: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Esterne: <b>Leggere</b>	
Alterazioni Architettoniche Interne: <b>No data</b>	
Stato di conservazione: <b>Buono</b>	
Valore: <b>N</b>	
<b>Piscina</b>	

Edif. N°: <b>8</b>	F. 43 Part 40
Datazione: <b>No data</b>	Uso attuale: <b>No data</b>
Dest. d'uso: <b>No data</b>	
Alterazioni Tipologiche: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Esterne: <b>Leggere</b>	
Alterazioni Architettoniche Interne: <b>No data</b>	
Stato di conservazione: <b>Buono</b>	
Valore: <b>N</b>	
<b>Aia lastricata in cotto</b>	

Edif. N°: <b>9</b>	F. 43 Part 7
Datazione: <b>No data</b>	Uso attuale: <b>No data</b>
Dest. d'uso: <b>No data</b>	
Alterazioni Tipologiche: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Esterne: <b>Leggere</b>	
Alterazioni Architettoniche Interne: <b>No data</b>	
Stato di conservazione: <b>Buono</b>	
Valore: <b>N</b>	
<b>Piscina</b>	

Edif. N°: <b>10</b>	F. 43 Part 40
Datazione: <b>No data</b>	Uso attuale: <b>No data</b>
Dest. d'uso: <b>No data</b>	
Alterazioni Tipologiche: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Esterne: <b>Leggere</b>	
Alterazioni Architettoniche Interne: <b>No data</b>	
Stato di conservazione: <b>Buono</b>	
Valore: <b>N</b>	
<b>Aggregato di tettoie e baracche in materiali vari, per cavalli</b>	



Luglio 1997

# COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Il Mandorlo**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Isolato: **7**

Scheda: **6C**



Edif. N° 1

1



Edif. N° 1

2



Edif. N° 1

3



Edif. N° 2

4



Edif. N° 2;9

5



Edif. N° 1

6



Edif. N° 1

7



Edif. N° 3

8



Luglio 1997

# COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Il Mandorlo**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Isolato: **7**

Scheda: **6C**



Edif. N° 4

9



Edif. N° 5

10



Edif. N° 6



Edif. N° 7

12



Edif. N° 10

13



Edif. N° 11

14