





Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **Camminata**Isolato: **7**Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**Scheda: **7C**

Edif. N°: **1** F. 18 Part 64
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**
 Dest. d'uso: **Civile abitazione temporanea**
 Alterazioni Tipologiche: **Frazionamento in più alloggi**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**
Ex casa colonica, sviluppo diacronico 2p, ristrutturata in 2 unità di civ.abit. costituita da corpi in aderenza lungo asse NO-SE, e ex cappella disposta perpend. in aderenza a SE muratura a rasapietra, aperture in laterizio

Edif. N°: **1a** F. 18 Part 64
 Datazione: **Dopo il 1935** Uso attuale: **Trasformato**
 Dest. d'uso: **Civile abitazione temporanea**
 Alterazioni Tipologiche: **Frazionamento in più alloggi**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**
Ex casa colonica, sviluppo unit. sincr., 2p, a corpo semplice volume allungato, ristrutturata in 2 unità di civ.abit., disposte a L rispetto a 1 in modo da formare corte aperta a SO

Edif. N°: **1b** F. 18 Part 64
 Datazione: **Dopo il 1935** Uso attuale: **Originario**
 Dest. d'uso: **Rustico**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **CCA**
2 stalle in mattoni, disposte perpendicolarmente tra loro, giustapposte a SE al n°1

Edif. N°: **1c** F. 18 Part 64
 Datazione: **Dopo il 1935** Uso attuale: **No data**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**
Pozzo di forma esagonale in mattoni con cornice sagomata in pietra

Edif. N°: **2** F. 18 Part 64
 Datazione: **Dopo il 1935** Uso attuale: **Trasformato**
 Dest. d'uso: **Altro uso**
 Alterazioni Tipologiche: **Ristrutturazione distributiva**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **SV**
Ex fienile con parata su fronte S, in muratura inonacata, ristrutturato

Edif. N°: **3** F. 18 Part 64
 Datazione: **Dopo il 1935** Uso attuale: **Trasformato**
 Dest. d'uso: **rustico trasformato in civile abitazione temporanea**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Totali**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **N**
Ex annesso rustico 2 p, ristrutturato a uso civile abitazione



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **Camminata**

Isolato: **7**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Scheda: **7C**

Edif. N°: **4** F. 18 Part **64**
Datazione: **Dopo il 1935** Uso attuale: **No data**
Dest. d'uso: **No data**
Alterazioni Tipologiche: **No data**
Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
Stato di conservazione: **Buono**
Valore: **N**
Tettoia in struttura metallica



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Camminata**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Isolato: **7**

Scheda: **7C**



Edif. N° 1;1a

1



Edif. N° 1;1c

2



Edif. N° 1;1a;1c

3



Edif. N° 1a;1c

4



Edif. N° 1;1b

5



Edif. N° 1a;2

6



Edif. N° 1a;3

7



Edif. N° 4

8