




Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **Il Gallinaio**Isolato: **7**Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**Scheda: **8C**

Edif. N°: **1** F. 45 Part 11
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**
 Dest. d'uso: **Civile abitazione permanente**
 Alterazioni Tipologiche: **Ristrutturazione distributiva**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Gravi**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **Leggere**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**

Casa colonica a sviluppo complesso diacronica, ristrutturata a civ.abit. n°2 unità abit., volume allungato, con corp i a 2 p. Scala esterna/profferlo. Finitura in pietra stuccata

Edif. N°: **2** F. 45 Part 11
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**
 Dest. d'uso: **Civile abitazione temporanea**
 Alterazioni Tipologiche: **Ristrutturazione distributiva**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **Assenti**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**

Casa colonica sviluppo diacr. 2p, volume allungato asse NO-SE, ristrutturata uso civ.abit. (2 unità), mantenimento dei rustici al p.t. scale esterne in pietra e perp. fronte S e portico di accesso alle cantine al p.t. Muro con portale a chiudere corte int.

Edif. N°: **3** F. 45 Part 11
 Datazione: **1825-1935** Uso attuale: **No data**
 Dest. d'uso: **Altro uso**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**

Rustico ristrutturato a uso lavanderia in pietra a vista, con tetto a capanna

Edif. N°: **4** F. 45 Part 11
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**
 Dest. d'uso: **Laboratorio artigiano**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **Leggere**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**

Rustico di pendio, ristrutturato ad uso laboratorio artigiano, 2p, in pietra a vista

Edif. N°: **5** F. 45 Part 11
 Datazione: **No data** Uso attuale: **Inutilizzato**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**

Aia lastricata in cotto, delimitata da muretto in pietrame, con cornice in laterizio



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Il Gallinaio**

Isolato: **7**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Scheda: **8C**



Edif. N° 1



Edif. N° 2



Edif. N° 1



Edif. N° 2



Edif. N° 1



Edif. N° 1;2



Edif. N° 2



Edif. N° 3



COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Il Gallinaio**

Isolato: **7**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Scheda: **8C**

Luglio 1997



Edif. N° 4

9



Edif. N° 4;5

10