





Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **Ebbio**Isolato: **7**Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**Scheda: **10C**

Edif. N°: **1** F. 44 Part 5
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **No data**
 Dest. d'uso: **Civile abitazione permanente**
 Alterazioni Tipologiche: **Introduzione servizi**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **RV**
Villa/complesso colonico, sviluppo unitario, 2p, corpo tripla. Ingresso E a arco con zoccoli, imposte e chiave a rilievo. A S loggia al 1° p 1 3 archi. Muratura intonacata con angolari in conci di pietra, copertura a padiglione

Edif. N°: **1a** F. 44 Part 5
 Datazione: **No data** Uso attuale: **Trasformato**
 Dest. d'uso: **Altro uso**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**
Pozzo di forma circolare in pietra

Edif. N°: **1b** F. 44 Part 5
 Datazione: **Dopo il 1935** Uso attuale: **No data**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **N**
Tettoia in legno su vecchio basamento in pietra

Edif. N°: **2** F. 44 Part 5
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Inutilizzato**
 Dest. d'uso: **Rustico**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**
Parata di pendio con 3 aperture a arco al piano rialzato, annesso giustapposto su fronte O con aperture di grigliato in laterizi, copertura a capanna

Edif. N°: **3** F. 44 Part 5
 Datazione: **No data** Uso attuale: **Trasformato**
 Dest. d'uso: **Altro uso**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **No data**
Aia lastricata in mattoni, delimitata da muretto in pietra con cornice in mattoni

Edif. N°: **4** F. 44 Part 5
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**
 Dest. d'uso: **Rustico**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **No data**
Stalla/fienile di pendio, sviluppo unitario sincronico, in pietra a vista con angolari in conci di pietra e copertura a capanna



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **Ebbio**

Isolato: **7**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Scheda: **10C**

Edif. N°: 5	F. 44 Part 9
Datazione: Presente al 1825	Uso attuale: No data
Dest. d'uso: Civile abitazione temporanea	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Leggere	
Alterazioni Architettoniche Interne: Gravi	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: V	
Casa padronale a 2p, con avan corpo a 2p, costituito da scala esterna a rampa unica e annesso rustico in simmetri, in muratura con finitura rasapietra, con copertura a padiglione	

Edif. N°: 6	F. 44 Part 39
Datazione: No data	Uso attuale: No data
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: No data	
Serra a struttura metallica e nylon	



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Ebbio**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Isolato: **7**

Scheda: **10C**



Edif. N° 1

1



Edif. N° 1

2



Edif. N° 1

3



Edif. N° 1



Edif. N° 1

5



Edif. N° 1;2

6



Edif. N° 2

7



Edif. N° 1a;2

8



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Ebbio**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Isolato: **7**

Scheda: **10C**



Edif. N° 4

9



Edif. N° 5

10



Edif. N° 5

11



Edif. N° 5

12



Edif. N° 6

13