





Luglio 1997

**COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE**

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **"Il Palazzetto"**Isolato: **8**Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**Scheda: **2C**

Edif. N°: **1** F. 3 Part **48**  
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**  
 Dest. d'uso: **Civile abitazione temporanea**  
 Alterazioni Tipologiche: **Introduzione servizi**  
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**  
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**  
 Stato di conservazione: **Medio**  
 Valore: **V**  
**Edificio a sviluppo diacronico in pietra su 2-3 piani, con corpi giustapposti in laterizio**

Edif. N°: **2** F. 3 Part **6**  
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Inutilizzato**  
 Dest. d'uso: **No data**  
 Alterazioni Tipologiche: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**  
 Stato di conservazione: **Medio**  
 Valore: **V**  
**Stalla in muratura di pietra mista a laterizio on muro di recinzione in pietra**

Edif. N°: **3** F. 3 Part **47**  
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Originario**  
 Dest. d'uso: **No data**  
 Alterazioni Tipologiche: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**  
 Stato di conservazione: **No data**  
 Valore: **V**  
**Fienile di pendio in pietra con grigliato e angolari in laterizio. Accesso con arco in laterizio**

Edif. N°: **3a** F. 3 Part **47**  
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Inutilizzato**  
 Dest. d'uso: **No data**  
 Alterazioni Tipologiche: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**  
 Stato di conservazione: **Cattivo**  
 Valore: **V**  
**Rustico in pietra adiacente a 3**

Edif. N°: **4** F. 3 Part **7**  
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Inutilizzato**  
 Dest. d'uso: **No data**  
 Alterazioni Tipologiche: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**  
 Stato di conservazione: **Cattivo**  
 Valore: **V**  
**Complesso di rustici in pietra e laterizio composto principalmente da fienile e stalla. Il fienile presenta grigliato in laterizio**

Edif. N°: **5** F. 3 Part **6**  
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Originario**  
 Dest. d'uso: **No data**  
 Alterazioni Tipologiche: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**  
 Stato di conservazione: **Buono**  
 Valore: **CCA**  
**Tettoia con struttura portante in laterizio e copertura in coppi, uso fienile**



Luglio 1997

# COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **"Il Palazzetto"**

Isolato: **8**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Scheda: **2C**

Edif. N°:	<b>6</b>	F. 3	Part 6
Datazione:	<b>Presente al 1825</b>	Uso attuale:	<b>No data</b>
Dest. d'uso:	<b>No data</b>		
Alterazioni Tipologiche:	<b>No data</b>		
Alterazioni Architettoniche Esterne:	<b>No data</b>		
Alterazioni Architettoniche Interne:	<b>No data</b>		
Stato di conservazione:	<b>No data</b>		
Valore:	<b>V</b>		
<b>Aia lastricata in pietra</b>			

Edif. N°:	<b>7</b>	F. 3	Part 48
Datazione:	<b>Presente al 1825</b>	Uso attuale:	<b>Originario</b>
Dest. d'uso:	<b>No data</b>		
Alterazioni Tipologiche:	<b>No data</b>		
Alterazioni Architettoniche Esterne:	<b>No data</b>		
Alterazioni Architettoniche Interne:	<b>No data</b>		
Stato di conservazione:	<b>Buono</b>		
Valore:	<b>V</b>		
<b>Pozzo in pietra</b>			

Edif. N°:	<b>8</b>	F. 3	Part 10
Datazione:	<b>Presente al 1825</b>	Uso attuale:	<b>No data</b>
Dest. d'uso:	<b>No data</b>		
Alterazioni Tipologiche:	<b>No data</b>		
Alterazioni Architettoniche Esterne:	<b>No data</b>		
Alterazioni Architettoniche Interne:	<b>No data</b>		
Stato di conservazione:	<b>No data</b>		
Valore:	<b>N</b>		
<b>Baracca in lamiera</b>			



Luglio 1997

# COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: "Il Palazzetto"

Oggetto: Abitazione rurale e annessi rustici

Isolato: 8

Scheda: 2C



Edif. N° 1;7

1



Edif. N° 1

2



Edif. N° 1

3



Edif. N° 2

4



Edif. N° 2

5



Edif. N° 3

6



Edif. N° 3

7



Edif. N° 3;3a

8



Luglio 1997

# COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: "Il Palazzetto"

Isolato: 8

Oggetto: Abitazione rurale e annessi rustici

Scheda: 2C



Edif. N° 4

9



Edif. N° 4

10



Edif. N° 5;6

11



Edif. N° 8

12