



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE



ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: "Poderino"

Isolato: 8

Oggetto: Abitazione rurale e annessi rustici

Scheda: 7C



Edif. N°: **1** F. 3 Part 31
 Datazione: **1825-1935** Uso attuale: **Trasformato**
 Dest. d'uso: **Civile abitazione temporanea**
 Alterazioni Tipologiche: **Introduzione servizi**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**
Edificio in pietra a sviluppo sincronico su due piani, con accesso al primo piano tramite scala esterna

Edif. N°: **1a** F. 3 Part 31
 Datazione: **1825-1935** Uso attuale: **Trasformato**
 Dest. d'uso: **Altro uso**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**
Corpo giustapposto in laterizio, con androne/portico al piano terra

Edif. N°: **2** F. 3 Part 31
 Datazione: **1825-1935** Uso attuale: **Trasformato**
 Dest. d'uso: **rustico trasformato in civile abitazione temporanea**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Gravi**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **SV**
Fienile di pendio in pietra con grigliato in laterizio e parata anteposta in pietra

Edif. N°: **2a** F. 3 Part 31
 Datazione: **1825-1935** Uso attuale: **Trasformato**
 Dest. d'uso: **rustico trasformato in civile abitazione temporanea**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Gravi**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **SV**
Stalla per maiali in pietra adiacente a 2 con conci angolari in pietra

Edif. N°: **3** F. 3 Part 31
 Datazione: **1825-1935** Uso attuale: **Trasformato**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**
Concimaia in pietra

Edif. N°: **4** F. 3 Part 31
 Datazione: **1825-1935** Uso attuale: **Originario**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**
Pozzo in pietra a sezione circolare



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: "Poderino"

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Isolato: **8**

Scheda: **7C**



Edif. N° 1;2

1



Edif. N° 1;2

2



Edif. N° 1;2

3



Edif. N° 1;4

4



Edif. N° 2;2a;3

5



Edif. N° 2;2a

6