





Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **"Casa Capita"**Isolato: **8**Oggetto: **Casa padronale e annessi rustici**Scheda: **10C**

Edif. N°: **1** F. 12 Part 7
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**
 Dest. d'uso: **Civile abitazione permanente**
 Alterazioni Tipologiche: **Introduzione servizi**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **RV**

Casa padronale in pietra, sviluppo sincr. con corpo centrale e 2 ali laterali, su 2p. Grande accesso ad arco alla corte interna, su cui si affacciano anche le stalle. Loggia finestrata al 1° a 3 aperture con arco e colonne

Edif. N°: **1a** F. 12 Part 7
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**
 Dest. d'uso: **Altro uso**
 Alterazioni Tipologiche: **Introduzione servizi**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **RV**

Corpo continuo in pietra su 1 piano, in origine adibito a stalle, ora annesso alla residenza.

Edif. N°: **2** F. 12 Part 7
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**
 Dest. d'uso: **Altro uso**
 Alterazioni Tipologiche: **Introduzione servizi**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**

Edificio di pendio in pietra inglobante il pozzo

Edif. N°: **3** F. 12 Part 8
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**
 Dest. d'uso: **Altro uso**
 Alterazioni Tipologiche: **Introduzione servizi**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**

Fienile di pendio in pietra con finestre ad arco vetrate e mostre in laterizio

Edif. N°: **4** F. 12 Part 7
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **No data**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **Introduzione servizi**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **No data**
 Valore: **CCA**

Terrazzamento con muretto intonacato

Edif. N°: **5** F. 12 Part 7
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **No data**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **Introduzione servizi**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **No data**
 Valore: **N**

Struttura metallica tipo gazebo



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: "Casa Capita"

Oggetto: Casa padronale e annessi rustici

Isolato: 8

Scheda: 10C



Edif. N° 1;1a

1



Edif. N° 1a

2



Edif. N° 1;2

3



Edif. N° 1;1a

4



Edif. N° 1

5



Edif. N° 1;2

6



Edif. N° 3

7



Edif. N° 4

8



COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: "Casa Capita"

Isolato: 8

Oggetto: Casa padronale e annessi rustici

Scheda: 10C

Luglio 1997



Edif. N° 5

9



Edif. N° 6

10