



COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE



Toponimo: "Casa Campone"

Isolato: 8

Oggetto: Abitazione rurale e annessi rustici

Scheda: 19C

Luglio 1997



Edif. N°: **1** F. 10 Part 87
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**
 Dest. d'uso: **Civile abitazione permanente**
 Alterazioni Tipologiche: **Frazionamento in più alloggi**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Gravi**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **SV**
Edificio a sviluppo diacronico in pietra parzialmente intonacata, su 2 piani con scala esterna aggiunta di accesso al piano 1

Edif. N°: **1a** F. 10 Part 87
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**
 Dest. d'uso: **Altro uso**
 Alterazioni Tipologiche: **Introduzione servizi**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **SV**
Stalla in pietra con muro di recinzione in pietra

Edif. N°: **1b** F. 10 Part 87
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**
 Dest. d'uso: **Altro uso**
 Alterazioni Tipologiche: **Introduzione servizi**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **No data**
 Valore: **CCA**
Concimaia in pietra ora fioriera

Edif. N°: **1c** F. 10 Part 87
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **No data**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **Introduzione servizi**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **No data**
 Valore: **CCA**
Pozzo in laterizio

Edif. N°: **1d** F. 10 Part 87
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **No data**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **Introduzione servizi**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **No data**
 Valore: **N**
Baracca in legno uso pollaio

Edif. N°: **1e** F. 10 Part 89
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **No data**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **Introduzione servizi**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **No data**
 Valore: **N**
Baracca in legno



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **"Casa Campone"**

Isolato: **8**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Scheda: **19C**

Edif. N°:	1f	F. 10 Part	89
Datazione:	Presente al 1825	Usò attuale:	No data
Dest. d'uso:	No data		
Alterazioni Tipologiche:	Introduzione servizi		
Alterazioni Architettoniche Esterne:	No data		
Alterazioni Architettoniche Interne:	No data		
Stato di conservazione:	No data		
Valore:	N		
Baracca in legno e lamiera			

Edif. N°:	2	F. 10 Part	113
Datazione:	Presente al 1825	Usò attuale:	Trasformato
Dest. d'uso:	rustico trasformato in civile abitazione permanente		
Alterazioni Tipologiche:	Introduzione servizi		
Alterazioni Architettoniche Esterne:	Gravi		
Alterazioni Architettoniche Interne:	No data		
Stato di conservazione:	Buono		
Valore:	SV		
Rustico in pietra parzialmente intonacata su un piano			

Edif. N°:	2a	F. 10 Part	118
Datazione:	Presente al 1825	Usò attuale:	No data
Dest. d'uso:	No data		
Alterazioni Tipologiche:	Introduzione servizi		
Alterazioni Architettoniche Esterne:	No data		
Alterazioni Architettoniche Interne:	No data		
Stato di conservazione:	No data		
Valore:	N		
Box in lamiera			

Edif. N°:	2b	F. 10 Part	118
Datazione:	Presente al 1825	Usò attuale:	No data
Dest. d'uso:	No data		
Alterazioni Tipologiche:	Introduzione servizi		
Alterazioni Architettoniche Esterne:	No data		
Alterazioni Architettoniche Interne:	No data		
Stato di conservazione:	No data		
Valore:	N		
Box in lamiera			

Edif. N°:	3	F. 10 Part	53
Datazione:	Presente al 1825	Usò attuale:	Trasformato
Dest. d'uso:	rustico trasformato in civile abitazione permanente		
Alterazioni Tipologiche:	Ristrutturazione distributiva		
Alterazioni Architettoniche Esterne:	Gravi		
Alterazioni Architettoniche Interne:	No data		
Stato di conservazione:	Buono		
Valore:	SV		
Fienile in pietra ora residenza su 2 piani con scala di accesso esterna sul fianco			

Edif. N°:	4	F. 10 Part	89
Datazione:	Presente al 1825	Usò attuale:	Trasformato
Dest. d'uso:	Civile abitazione permanente		
Alterazioni Tipologiche:	Ristrutturazione distributiva		
Alterazioni Architettoniche Esterne:	Gravi		
Alterazioni Architettoniche Interne:	No data		
Stato di conservazione:	Buono		
Valore:	SV		
Edificio in pietra a sviluppo diacronico su 2 piani, con accesso al primo tramite scala esterna			

Edif. N°:	4a	F. 10 Part	89
Datazione:	Presente al 1825	Usò attuale:	Trasformato
Dest. d'uso:	No data		
Alterazioni Tipologiche:	Introduzione servizi		
Alterazioni Architettoniche Esterne:	Leggere		
Alterazioni Architettoniche Interne:	No data		
Stato di conservazione:	Buono		
Valore:	SV		
Rustico in pietra annesso alla residenza su un piano			

Edif. N°:	4b	F. 10 Part	89
Datazione:	Presente al 1825	Usò attuale:	No data
Dest. d'uso:	No data		
Alterazioni Tipologiche:	Introduzione servizi		
Alterazioni Architettoniche Esterne:	No data		
Alterazioni Architettoniche Interne:	No data		
Stato di conservazione:	No data		
Valore:	SV		
Aia lastricata in laterizio			



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **"Casa Campone"**

Isolato: **8**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Scheda: **19C**

Edif. N°: **4c** F. 10 Part 89
Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **No data**
Dest. d'uso: **No data**
Alterazioni Tipologiche: **Introduzione servizi**
Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
Stato di conservazione: **No data**
Valore: **CCA**
Pozzo in laterizio

Edif. N°: **4d** F. 10 Part 89
Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**
Dest. d'uso: **Altro uso**
Alterazioni Tipologiche: **Introduzione servizi**
Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**
Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
Stato di conservazione: **Buono**
Valore: **SV**
Rimessa in pietra annessa alla residenza

Edif. N°: **4e** F. 10 Part 89
Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **No data**
Dest. d'uso: **No data**
Alterazioni Tipologiche: **Introduzione servizi**
Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
Stato di conservazione: **No data**
Valore: **N**
Recinzione a muro intonacato



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: "Casa Campone"

Oggetto: Abitazione rurale e annessi rustici

Isolato: 8

Scheda: 19C



Edif. N° 1;2

1



Edif. N° 1;1b;2

2



Edif. N° 1;2

3



Edif. N° 2

4



Edif. N° 1;1c

5



Edif. N° 1

6



Edif. N° 1;4d;4e

7



Edif. N° 1d

8



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: "Casa Campone"

Oggetto: Abitazione rurale e annessi rustici

Isolato: 8

Scheda: 19C



Edif. N° 1e;1f

9



Edif. N° 1d;2a;2b

10



Edif. N° 1a

11



Edif. N° 3

12



Edif. N° 4;4a

13



Edif. N° 4b

14



Edif. N° 4a

15



Edif. N° 4;4a

16



COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: "Casa Campone"

Isolato: 8

Oggetto: Abitazione rurale e annessi rustici

Scheda: 19C

Luglio 1997



Edif. N° 4d;4e

17