



COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE



Toponimo: "Acquaviva"

Isolato: 8

Oggetto: Abitazione rurale e annessi rustici

Scheda: 26CS\20C

Luglio 1997



Edif. N°: **1** F. 11 Part 135
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**
 Dest. d'uso: **Civile abitazione permanente**
 Alterazioni Tipologiche: **Frazionamento in più alloggi**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**
Edificio a sviluppo sincronico in pietra intonacata su due piani, con accesso al primo piano tramite scala esterna in lat.

Edif. N°: **1a** F. 11 Part 135
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **No data**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **No data**
 Valore: **N**
Tettoia sull'ingresso al piano primo

Edif. N°: **1b** F. 11 Part 129
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **No data**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**
Pozzo chiuso in pietra e laterizio

Edif. N°: **2** F. 11 Part 135
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**
 Dest. d'uso: **Altro uso**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Medio**
 Valore: **V**
Tettoia con struttura in pietra uso rimessa

Edif. N°: **3** F. 11 Part 135
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Inutilizzato**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Medio**
 Valore: **V**
Parata in pietra misto laterizio con tre aperture a arco, trasformata in porcaia

Edif. N°: **4** F. 11 Part 135
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**
 Dest. d'uso: **Altro uso**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Medio**
 Valore: **V**
Rustico in pietra misto lat. con volta ribassata svasata in laterizio all'entrata della corte, uso rimessa



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: "Acquaviva"

Isolato: 8

Oggetto: Abitazione rurale e annessi rustici

Scheda: 26CS\20C

Edif. N°: 4a	F. 11 Part 135
Datazione: Presente al 1825	Uso attuale: No data
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: No data	
Valore: N	
Espansione adiacente a 4 in mattoni di cemento	

Edif. N°: 5	F. 11 Part 136
Datazione: Presente al 1825	Uso attuale: Originario
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: SV	
Vasca in pietra di raccolta acqua pioivana e lavatoio adiacente	

Edif. N°: 6	F. 11 Part 130
Datazione: Presente al 1825	Uso attuale: Originario
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: V	
Fienile di pendio in pietra e laterizio	

Edif. N°: 6a	F. 11 Part 130
Datazione: Presente al 1825	Uso attuale: Trasformato
Dest. d'uso: Altro uso	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: N	
Legnaia in laterizio	

Edif. N°: 6b	F. 11 Part 130
Datazione: Presente al 1825	Uso attuale: Inutilizzato
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Medio	
Valore: N	
Stalla per maiali in muratura intonacata e rimessa in muratura	

Edif. N°: 6c	F. 11 Part 130
Datazione: Presente al 1825	Uso attuale: No data
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: No data	
Valore: N	
Recinzione con baracche per cani	

Edif. N°: 7	F. 11 Part 12
Datazione: Presente al 1825	Uso attuale: Trasformato
Dest. d'uso: Altro uso	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Medio	
Valore: V	
Fienile in pietra con conci angolari in pietra e mostre in laterizio alle aperture ad arco	

Edif. N°: 7a	F. 11 Part 12
Datazione: Presente al 1825	Uso attuale: No data
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: No data	
Valore: N	
Baracca in lamiera	



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: "Acquaviva"

Isolato: 8

Oggetto: Abitazione rurale e annessi rustici

Scheda: 26CS\20C

Edif. N°: 7b	F. 11 Part 12
Datazione: Presente al 1825	Usò attuale: No data
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: No data	
Valore: V	
Aia lastricata in laterizio	

Edif. N°: 8	F. 11 Part 120
Datazione: Presente al 1825	Usò attuale: No data
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: No data	
Valore: N	
Tettoia precaria	

Edif. N°: 9	F. 11 Part 12
Datazione: Presente al 1825	Usò attuale: No data
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: No data	
Valore: N	
Tettoia precaria	

Edif. N°: 10	F. 11 Part 12
Datazione: Presente al 1825	Usò attuale: No data
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: No data	
Valore: N	
Baracche in lamiera	

Edif. N°: 11	F. 11 Part 12
Datazione: Presente al 1825	Usò attuale: No data
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: No data	
Valore: N	
Tettoia precaria	

Edif. N°: 12	F. 11 Part 15
Datazione: Presente al 1825	Usò attuale: No data
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: No data	
Valore: N	
Tettoia precaria	

Edif. N°: 13	F. 10 Part 141
Datazione: Presente al 1825	Usò attuale: No data
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: No data	
Valore: N	
Tettoia precaria	

Edif. N°: 14	F. 10 Part 78
Datazione: Presente al 1825	Usò attuale: No data
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: No data	
Valore: N	
Baracche in lamiera	



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: "Acquaviva"

Isolato: 8

Oggetto: Abitazione rurale e annessi rustici

Scheda: 26CS\20C

Edif. N°: 14a F. 10 Part 78
Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **No data**
Dest. d'uso: **No data**
Alterazioni Tipologiche: **No data**
Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
Stato di conservazione: **No data**
Valore: **N**
Baracche in lamiera

Edif. N°: 15 F. 11 Part 129
Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Originario**
Dest. d'uso: **No data**
Alterazioni Tipologiche: **No data**
Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
Stato di conservazione: **Medio**
Valore: **CCA**
Concimaia in pietra



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: "Acquaviva"

Oggetto: Abitazione rurale e annessi rustici

Isolato: 8

Scheda: 26CS\20C



Edif. N° 1

1



Edif. N° 1

2



Edif. N° 1

3



Edif. N° 1;1a;1b

4



Edif. N° 2

5



Edif. N° 3

6



Edif. N° 4

7



Edif. N° 4a

8



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: "Acquaviva"

Oggetto: Abitazione rurale e annessi rustici

Isolato: 8

Scheda: 26CS/20C



Edif. N° 5

9



Edif. N° 6;6c

10



Edif. N° 6;6a;6b

11



Edif. N° 6c

12



Edif. N° 7;7a;7b

13



Edif. N° 8

14



Edif. N° 9;11

15



Edif. N° 10

16



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: "Acquaviva"

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Isolato: **8**

Scheda: **26CS\20C**



Edif. N° 12

17



Edif. N° 13;15;16

18



Edif. N° 14;14a

19