





Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **"Podere Soldarelli"**Isolato: **8**Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**Scheda: **26CS\30C**

Edif. N°: **1** F. 9 Part 21
 Datazione: **1825-1935** Uso attuale: **Trasformato**
 Dest. d'uso: **Civile abitazione permanente**
 Alterazioni Tipologiche: **Ristrutturazione distributiva**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**

Edificio di pendio in pietra a sviluppo diacronico, su 2-3 piani con mostre in lat. alle finestre e scala esterna in pietra di accesso al primo piano

Edif. N°: **1a** F. 9 Part 21
 Datazione: **1825-1935** Uso attuale: **Trasformato**
 Dest. d'uso: **Civile abitazione permanente**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**

Rustico in pietra su 2-3 piani

Edif. N°: **1b** F. 9 Part 21
 Datazione: **1825-1935** Uso attuale: **Trasformato**
 Dest. d'uso: **Altro uso**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **No data**
 Valore: **V**

Rustico di pendio in pietra uso rimessa

Edif. N°: **2** F. 9 Part 21
 Datazione: **1825-1935** Uso attuale: **Originario**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**

Fienile di pendio in pietra con grigliato in laterizio

Edif. N°: **2a** F. 9 Part 21
 Datazione: **1825-1935** Uso attuale: **Inutilizzato**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**

Stalla per maiali in pietra con muro di recinzione in pietra

Edif. N°: **2b** F. 9 Part 21
 Datazione: **1825-1935** Uso attuale: **No data**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Cattivo**
 Valore: **V**

Aia lastricata in laterizio



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: "Podere Soldarelli"

Isolato: 8

Oggetto: Abitazione rurale e annessi rustici

Scheda: 26CS\30C

Edif. N°: 3	F. 9 Part 21
Datazione: 1825-1935	Uso attuale: Trasformato
Dest. d'uso: Altro uso	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Cattivo	
Valore: N	
Rustici in pietra coperti in lamiera	

Edif. N°: 4	F. 9 Part 21
Datazione: 1825-1935	Uso attuale: No data
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: No data	
Valore: N	
Baracca precaria in legno	

Edif. N°: 5	F. 9 Part 21
Datazione: 1825-1935	Uso attuale: No data
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: No data	
Valore: N	
Baracca precaria in legno	

Edif. N°: 6	F. 9 Part 21
Datazione: 1825-1935	Uso attuale: No data
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: No data	
Valore: N	
Recinzione bombolone del gas	

Edif. N°: 7	F. 9 Part 229
Datazione: 1825-1935	Uso attuale: No data
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: No data	
Valore: V	
Pozzo in pietra	

Edif. N°: 8	F. 9 Part 229
Datazione: 1825-1935	Uso attuale: No data
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: No data	
Valore: N	
Baracca in legno e lamiera	

Edif. N°: 9	F. 9 Part 229
Datazione: 1825-1935	Uso attuale: No data
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: No data	
Valore: N	
Serra in metallo e nylon	



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: "Podere Soldarelli"

Oggetto: Abitazione rurale e annessi rustici

Isolato: 8

Scheda: 26CS\30C



Edif. N° 1;1a



Edif. N° 1;1b



Edif. N° 1;1a;1c



Edif. N° 1a;8;9



Edif. N° 2;2b



Edif. N° 2;2b;3



Edif. N° 2a;3



Edif. N° 4;5



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: "Podere Soldarelli"

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Isolato: **8**

Scheda: **26CS\30C**



Edif. N° 7

9



Edif. N° 8;9;10

10