





Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **Casagrande**Isolato: **9**Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**Scheda: **1C**

Edif. N°: **1** F. 6 Part 45
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **No data**
 Dest. d'uso: **Abitazione di addetti all'agricoltura**
 Alterazioni Tipologiche: **Frazionamento in più alloggi**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Gravi**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**

Casa colonica, sviluppo sincr.unit., 2p, abitazione sovrapp.a rustici separati e giustapp.Accesso abit. da scala est.recente, parallela al fronte O; al pt accesso ai rustici da arco in mattoni centrale fronte S. Intonacata, copert. padiglione

Edif. N°: **1a** F. 6 Part 88
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **No data**
 Dest. d'uso: **Abitazione di addetti all'agricoltura**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Gravi**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **SV**

Abitazione di addetti agric. a 2p, ristrutturata, sviluppo unit.sincr. corpo doppio, in aderenza a O a 1, muratura intonacata, accesso all'abitazione da scala esterna recente giustpp. sul fronte O

Edif. N°: **1b** F. 6 Part 88
 Datazione: **No data** Uso attuale: **No data**
 Dest. d'uso: **Rustico**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**

Parata in muratura intonacta; 2 p, apertura a arco e aperture in grigliato sul fronte O, copertura a capanna

Edif. N°: **1c** F. 6 Part 66
 Datazione: **No data** Uso attuale: **No data**
 Dest. d'uso: **Rustico**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Gravi**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **No data**
 Valore: **CCA**

Annesso rustico a 2p, ristrutturato con rialzamento del 1°p, con accesso al 1°p da scala esterna perpendicolare al fronte

Edif. N°: **1d** F. 6 Part 72
 Datazione: **No data** Uso attuale: **No data**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **No data**
 Valore: **N**

Box in lamiera

Edif. N°: **2** F. 6 Part 88
 Datazione: **No data** Uso attuale: **No data**
 Dest. d'uso: **Rustico**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **N**

Annesso in muratura 1p



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **Casagrande**Isolato: **9**Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**Scheda: **1C**

Edif. N°: 3	F. 6 Part 69
Datazione: No data	Uso attuale: No data
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Cattivo	
Valore: V	
Pozzo di forma circolare, in mattoni conc ornice in pietra	

Edif. N°: 4	F. 6 Part 67
Datazione: No data	Uso attuale: Inutilizzato
Dest. d'uso: Rustico	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: N	
Annesso ad 1p, in muratura intonacata	

Edif. N°: 4a	F. 6 Part 52
Datazione: No data	Uso attuale: No data
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Cattivo	
Valore: N	
Tettoia in struttura metallica	

Edif. N°: 5	F. 6 Part 67
Datazione: No data	Uso attuale: No data
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: N	
Tettoia in struttura metallica	

Edif. N°: 6	F. 6 Part 13
Datazione: No data	Uso attuale: No data
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: N	
Tettoia in struttura metallica	

Edif. N°: 7	F. 6 Part 13
Datazione: No data	Uso attuale: Inutilizzato
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Gravi	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: SV	
Annesso rustico a 2p, in muratura intonacata, ristrutturato, con accesso al 1° da scala esterna in cemento armato	

Edif. N°: 7a	F. 6 Part 13
Datazione: No data	Uso attuale: Inutilizzato
Dest. d'uso: Rustico	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: No data	
Valore: SV	
Porcilaia ad 1p, giustapposta lungo il fronte O, in muratura intonacata	

Edif. N°: 8	F. 6 Part 88
Datazione: No data	Uso attuale: Inutilizzato
Dest. d'uso: Rustico	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: No data	
Valore: N	
Annesso rustico in blocchi di cemento	



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **Casagrande**

Isolato: **9**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Scheda: **1C**

Edif. N°: **9** F. **6** Part **88**

Datazione: **No data** Uso attuale: **No data**

Dest. d'uso: **No data**

Alterazioni Tipologiche: **No data**

Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**

Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**

Stato di conservazione: **No data**

Valore: **N**

Tettoia in struttura metallica



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Casagrande**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Isolato: **9**

Scheda: **1C**



Edif. N° 1



Edif. N° 1



Edif. N° 1;1a;1b;1c



Edif. N° 1;1a;2



Edif. N° 1b;1c;1d



Edif. N° 2



Edif. N° 3



Edif. N° 4;4a



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Casagrande**

Isolato: **9**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Scheda: **1C**



Edif. N° 5;6

9



Edif. N° 7

10



Edif. N° 7;7a

11



Edif. N° 8

12



Edif. N° 8;9