





Luglio 1997

**COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE**

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **Cascina Vecchia**Isolato: **9**Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**Scheda: **3C**

Edif. N°: **1** F. 7 Part 18  
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**  
 Dest. d'uso: **Civile abitazione permanente**  
 Alterazioni Tipologiche: **Ristrutturazione distributiva**  
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Gravi**  
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**  
 Stato di conservazione: **Buono**  
 Valore: **SV**

**Ex casa colonica, sviluppo sincr., ristrutturata a uso civ. abit., 2p, precedentemente con abitazione sovrapposta a rustici, accessibile da scala esterna parallela al fronte O**

Edif. N°: **1a** F. 7 Part 18  
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**  
 Dest. d'uso: **Civile abitazione permanente**  
 Alterazioni Tipologiche: **Frazionamento in più alloggi**  
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Gravi**  
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**  
 Stato di conservazione: **Buono**  
 Valore: **SV**

**Ex abitazione di addetti all'agricoltura, ristrutturata, a sviluppo sincronico, volume allungato, a 2p, in aderenza al n°1**

Edif. N°: **1b** F. 7 Part 18  
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**  
 Dest. d'uso: **Altro uso**  
 Alterazioni Tipologiche: **Ristrutturazione distributiva**  
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Gravi**  
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**  
 Stato di conservazione: **Buono**  
 Valore: **SV**

**Annesso ristrutturato, con deposito ad 1p sul fronte O e abitazione in volume a corpo semplice a 2p, sul fronte E.**

Edif. N°: **2** F. 7 Part 65  
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Inutilizzato**  
 Dest. d'uso: **No data**  
 Alterazioni Tipologiche: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**  
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**  
 Stato di conservazione: **Medio**  
 Valore: **SV**

**Abitazione di addetti all'agricoltura, 2p, in volume allungato a corpo doppio. con depositi al p.t.. Muratura con finitura rasapietra, ricorsi orizzontali in laterizio. Copertura a capanna**

Edif. N°: **3** F. 7 Part 65  
 Datazione: **No data** Uso attuale: **Inutilizzato**  
 Dest. d'uso: **Rustico**  
 Alterazioni Tipologiche: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**  
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**  
 Stato di conservazione: **Medio**  
 Valore: **SV**

**Annesso a 1p, muratura di pietrame intonacata, tamponature in blocchi di laterizio, inglobante locali di servizio per salariati. Copertura a falda unica**

Edif. N°: **4** F. 7 Part 64  
 Datazione: **No data** Uso attuale: **No data**  
 Dest. d'uso: **Altro uso**  
 Alterazioni Tipologiche: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**  
 Stato di conservazione: **No data**  
 Valore: **N**

**Rimessa in muratura**



Luglio 1997

**COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE**

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **Cascina Vecchia**Isolato: **9**Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**Scheda: **3C**

Edif. N°: <b>5</b>	F. 7 Part <b>64</b>
Datazione: <b>No data</b>	Uso attuale: <b>Inutilizzato</b>
Dest. d'uso: <b>Rustico</b>	
Alterazioni Tipologiche: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Esterne: <b>Leggere</b>	
Alterazioni Architettoniche Interne: <b>No data</b>	
Stato di conservazione: <b>Medio</b>	
Valore: <b>V</b>	
<b>Parata/fienile, in muratura con finitura rasapietra, con aperture in grigliato sui fronti N e S</b>	

Edif. N°: <b>5a</b>	F. 7 Part <b>64</b>
Datazione: <b>No data</b>	Uso attuale: <b>No data</b>
Dest. d'uso: <b>No data</b>	
Alterazioni Tipologiche: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Esterne: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Interne: <b>No data</b>	
Stato di conservazione: <b>No data</b>	
Valore: <b>N</b>	
<b>Tettoia in legno</b>	

Edif. N°: <b>5b</b>	F. 7 Part <b>64</b>
Datazione: <b>No data</b>	Uso attuale: <b>No data</b>
Dest. d'uso: <b>No data</b>	
Alterazioni Tipologiche: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Esterne: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Interne: <b>No data</b>	
Stato di conservazione: <b>No data</b>	
Valore: <b>N</b>	
<b>Tettoia in legno</b>	

Edif. N°: <b>6</b>	F. 7 Part <b>64</b>
Datazione: <b>No data</b>	Uso attuale: <b>No data</b>
Dest. d'uso: <b>No data</b>	
Alterazioni Tipologiche: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Esterne: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Interne: <b>No data</b>	
Stato di conservazione: <b>No data</b>	
Valore: <b>N</b>	
<b>Tettoia in struttura metallica</b>	

Edif. N°: <b>6a</b>	F. 7 Part <b>64</b>
Datazione: <b>No data</b>	Uso attuale: <b>No data</b>
Dest. d'uso: <b>No data</b>	
Alterazioni Tipologiche: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Esterne: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Interne: <b>No data</b>	
Stato di conservazione: <b>No data</b>	
Valore: <b>N</b>	
<b>n°3 silos</b>	

Edif. N°: <b>7</b>	F. 7 Part <b>63</b>
Datazione: <b>No data</b>	Uso attuale: <b>Trasformato</b>
Dest. d'uso: <b>Rustico</b>	
Alterazioni Tipologiche: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Esterne: <b>Totali</b>	
Alterazioni Architettoniche Interne: <b>No data</b>	
Stato di conservazione: <b>Buono</b>	
Valore: <b>CCA</b>	
<b>Ex fienile ristrutturato a deposito, in muratura intonacata, con copertura a capanna simmetrica</b>	

Edif. N°: <b>7a</b>	F. 7 Part <b>63</b>
Datazione: <b>No data</b>	Uso attuale: <b>No data</b>
Dest. d'uso: <b>No data</b>	
Alterazioni Tipologiche: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Esterne: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Interne: <b>No data</b>	
Stato di conservazione: <b>No data</b>	
Valore: <b>N</b>	
<b>Tettoia in muratura giustapposta sul fronte N</b>	

Edif. N°: <b>8</b>	F. 7 Part <b>63</b>
Datazione: <b>No data</b>	Uso attuale: <b>No data</b>
Dest. d'uso: <b>Altro uso</b>	
Alterazioni Tipologiche: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Esterne: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Interne: <b>No data</b>	
Stato di conservazione: <b>No data</b>	
Valore: <b>N</b>	
<b>Cantine e locali di servizio a 1p, muratura di pietra stuccata, con architravi in c.a. e ricorsi angolari in blocchi di pietra squadrata</b>	



Luglio 1997

# COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **Cascina Vecchia**

Isolato: **9**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Scheda: **3C**

Edif. N°: <b>9</b>	F. 7 Part 63
Datazione: <b>No data</b>	Uso attuale: <b>No data</b>
Dest. d'uso: <b>No data</b>	
Alterazioni Tipologiche: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Esterne: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Interne: <b>No data</b>	
Stato di conservazione: <b>No data</b>	
Valore: <b>N</b>	
<b>2 silos in muratura</b>	

Edif. N°: <b>10</b>	F. 7 Part 63
Datazione: <b>No data</b>	Uso attuale: <b>No data</b>
Dest. d'uso: <b>No data</b>	
Alterazioni Tipologiche: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Esterne: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Interne: <b>No data</b>	
Stato di conservazione: <b>No data</b>	
Valore: <b>CCA</b>	
<b>Tettoia su pilastri in laterizio, a 3 campate, con copertura a capanna</b>	

Edif. N°: <b>11</b>	F. 7 Part 66
Datazione: <b>No data</b>	Uso attuale: <b>No data</b>
Dest. d'uso: <b>No data</b>	
Alterazioni Tipologiche: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Esterne: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Interne: <b>No data</b>	
Stato di conservazione: <b>No data</b>	
Valore: <b>SV</b>	
<b>Annesso rustico ad 1p, forma compatta, in muratura intonacata con copertura a capanna</b>	



Luglio 1997

# COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Cascina Vecchia**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Isolato: **9**

Scheda: **3C**



Edif. N° **pan.**

1



Edif. N° **1**

2



Edif. N° **1a;1b**

3



Edif. N° **3;4**

4



Edif. N° **1;2**

5



Edif. N° **2**

6



Edif. N° **1;2**

7



Edif. N° **1a;1b**

8



Luglio 1997

# COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE


ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Cascina Vecchia**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Isolato: **9**

Scheda: **3C**



Edif. N° 5;5b

9



Edif. N° 5a

10



Edif. N° 6;6a

11



Edif. N° 7;7a

12



Edif. N° 8;10

13



Edif. N° 8;9

14



Edif. N° 9

15



Edif. N° 11

16