





Luglio 1997

**COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE**

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **Sensano**Isolato: **9**Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**Scheda: **8C**

Edif. N°: **1** F. 9 Part 40  
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**  
 Dest. d'uso: **rustico trasformato in civile abitazione permanente**  
 Alterazioni Tipologiche: **Ristrutturazione distributiva**  
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Gravi**  
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**  
 Stato di conservazione: **Buono**  
 Valore: **V**  
**Casa colonica, sviluppo diacr.unit.,2p, ristrutturata a 2 abit. sovrapposte a rustici separati e giustapp. Impianto plan. a L, accesso al 1°p da scala esterna/profferlo parallela al fronte S. A rasapietra e angolari in conci di pietra**

Edif. N°: **1a** F. 9 Part 40  
 Datazione: **No data** Uso attuale: **Inutilizzato**  
 Dest. d'uso: **Rustico**  
 Alterazioni Tipologiche: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**  
 Stato di conservazione: **Buono**  
 Valore: **SV**  
**Annesso ad 1 p**

Edif. N°: **1b** F. 9 Part 40  
 Datazione: **No data** Uso attuale: **No data**  
 Dest. d'uso: **No data**  
 Alterazioni Tipologiche: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**  
 Stato di conservazione: **No data**  
 Valore: **SV**  
**Annesso ad 1 p**

Edif. N°: **2** F. 9 Part 40  
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **No data**  
 Dest. d'uso: **Rustico**  
 Alterazioni Tipologiche: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**  
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**  
 Stato di conservazione: **No data**  
 Valore: **V**  
**Annesso a 1p, inglobante forno e parata, fronte O aperto e architravato in legno. Muratura con finitura rasapietra, angolari in conci di pietra alternati a laterizio**

Edif. N°: **3** F. 9 Part 40  
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **No data**  
 Dest. d'uso: **Rustico**  
 Alterazioni Tipologiche: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Gravi**  
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**  
 Stato di conservazione: **No data**  
 Valore: **V**  
**Annesso rustico, in volume allungato, 1p, parzial.adibito a rimessa macchinari agricoli, in pietrame con angolari in conci di pietra. Copertura a capanna**

Edif. N°: **3a** F. 9 Part 40  
 Datazione: **No data** Uso attuale: **No data**  
 Dest. d'uso: **No data**  
 Alterazioni Tipologiche: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**  
 Stato di conservazione: **No data**  
 Valore: **N**  
**Baracca in legno e lamiera**



Luglio 1997

# COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Sensano**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Isolato: **9**

Scheda: **8C**



Edif. N° 1



Edif. N° 1;1a



Edif. N° 1



Edif. N° 1b;1a



Edif. N° 2



Edif. N° 3;3a