





Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **Strove**Isolato: **9**Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**Scheda: **11CS\11C**

Edif. N°: 1	F. 9A Part 60
Datazione: 1825-1935	Uso attuale: Trasformato
Dest. d'uso: Rustico	
Alterazioni Tipologiche: Ristrutturazione distributiva	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Leggere	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: V	
Fienile a sviluppo diacronico unitario, fronte allungato, muratura con finitura rasapietra, e con copertura asimmetrica	

Edif. N°: 1a	F. 9A Part 60
Datazione: 1825-1935	Uso attuale: No data
Dest. d'uso: Rustico	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Leggere	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: V	
Annesso in via di ristrutturazione, inglobante forno, muratura di pietrame a vista con angolari in conci di pietra, copertura a falda unica. Accesso da 2 aperture a arco in mattoni affiancati	

Edif. N°: 1b	F. 9A Part 60
Datazione: 1825-1935	Uso attuale: Inutilizzato
Dest. d'uso: Rustico	
Alterazioni Tipologiche: Ristrutturazione distributiva	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: V	
Porcilaia in aderenza sul fronte S, in muratura mista, con copertura a falda unica	

Edif. N°: 1c	F. 9A Part 60
Datazione: 1825-1935	Uso attuale: Trasformato
Dest. d'uso: Rustico	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Leggere	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: SV	
Annesso rustico 1p, in aderenza in angolo a O, in muratura precedentemente intonacata, con angolari in conci di pietra	

Edif. N°: 1d	F. 9A Part 60
Datazione: 1825-1935	Uso attuale: No data
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: No data	
No data	



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Strove**

Isolato: **9**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Scheda: **11CS\11C**



Edif. N° **1b;1c;1d**

1



Edif. N° **1a**

2



Edif. N° **1;1a**

3