




Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **Strove**Isolato: **9**Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**Scheda: **11CS\12C**Edif. N°: **1** F. 9A Part 112Datazione: **1825-1935** Uso attuale: **No data**Dest. d'uso: **Rustico**Alterazioni Tipologiche: **No data**Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**Stato di conservazione: **Buono**Valore: **V****Fienile a volume allungato, sviluppo unitario sincronico, muratura con finitura e angolari in conci di pietra. Ingresso dal fronte S e da parata in avancorpo sul fronte N, con ingresso ad arco**Edif. N°: **1a** F. 9A Part 112Datazione: **1825-1935** Uso attuale: **Inutilizzato**Dest. d'uso: **Rustico**Alterazioni Tipologiche: **No data**Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**Stato di conservazione: **Medio**Valore: **N****Tettoia in legno e lamiera, in aderenza lungo il fronte NE**Edif. N°: **1b** F. 9A Part 112Datazione: **1825-1935** Uso attuale: **No data**Dest. d'uso: **Rustico**Alterazioni Tipologiche: **No data**Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**Stato di conservazione: **Buono**Valore: **V****Porcilaia a volume allungato, in aderenza lungo il fronte SE, in pietrame con angolari in conci di pietra, colonnette in mattoni. Copertura a falda unica**



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Strove**

Isolato: **9**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Scheda: **11CS\12C**



Edif. N° **1;1a**

1



Edif. N° **1;1a;1b**

2



Edif. N° **1;1b**

3