





Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **Case Poggiazzi**Isolato: **10**Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**Scheda: **6C**

Edif. N°: 1	F. 34 Part 27
Datazione: Presente al 1825	Usò attuale: Trasformato
Dest. d'uso: Civile abitazione temporanea	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Leggere	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: V	
Edificio in pietra a sviluppo sincronico su due piani, con loggia ad archi ora tamponati su due lati. Conci angolari in pietra	

Edif. N°: 1a	F. 34 Part 27
Datazione: Presente al 1825	Usò attuale: Trasformato
Dest. d'uso: Altro uso	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: V	
Parata in pietra adiacente a 1 con accesso a arco e conci angolari in pietra	

Edif. N°: 2	F. 34 Part 27
Datazione: Presente al 1825	Usò attuale: Trasformato
Dest. d'uso: Altro uso	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Leggere	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: SV	
Rustico in muratura intonacata trasformato in rimessa	

Edif. N°: 3	F. 34 Part 27
Datazione: Presente al 1825	Usò attuale: No data
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: No data	
Valore: CCA	
Pergolato ligneo adiacente a 2	

Edif. N°: 4	F. 34 Part 27
Datazione: Presente al 1825	Usò attuale: Trasformato
Dest. d'uso: rustico trasformato in civile abitazione permanente	
Alterazioni Tipologiche: Ristrutturazione distributiva	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Leggere	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: V	
Fienile in pietra con parata adiacente sempre in pietra	

Edif. N°: 5	F. 34 Part 27
Datazione: Presente al 1825	Usò attuale: Trasformato
Dest. d'uso: rustico trasformato in civile abitazione temporanea	
Alterazioni Tipologiche: Ristrutturazione distributiva	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Leggere	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: V	
Rustico in pietra composto da 2 corpi in adiacenza sfalsati. Quest'ultimo presenta scala di accesso esterna	



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **Case Poggiazzi**

Isolato: **10**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Scheda: **6C**

Edif. N°: **6** F. 34 Part 72
Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **No data**
Dest. d'uso: **No data**
Alterazioni Tipologiche: **No data**
Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
Stato di conservazione: **No data**
Valore: **V**
Concimaia in pietra



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Case Poggiazzi**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Isolato: **10**

Scheda: **6C**



Edif. N° 1;1a

1



Edif. N° 1;1a;2;7

2



Edif. N° 1;1a

3



Edif. N° 2;3;5

4



Edif. N° 4;7

5



Edif. N° 5

6



Edif. N° 5

7



Edif. N° 6

8