




Luglio 1997

**COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE**

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **Castronaia**Isolato: **10**Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**Scheda: **7C**

Edif. N°: **1** F. 8 Part 45  
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**  
 Dest. d'uso: **Civile abitazione permanente**  
 Alterazioni Tipologiche: **Introduzione servizi**  
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**  
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**  
 Stato di conservazione: **Buono**  
 Valore: **V**  
**Edificio di pendio a sviluppo diaconico in pietra su 2/3 p, con scala esterna in pietra di accesso al primo piano e loggia Conci angolari in pietra**

Edif. N°: **1a** F. 8 Part 45  
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**  
 Dest. d'uso: **Altro uso**  
 Alterazioni Tipologiche: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**  
 Stato di conservazione: **Buono**  
 Valore: **V**  
**Parata in pietra adiacente a 1, con conci angolari in pietra e accesso ad arco in laterizio**

Edif. N°: **2** F. 8 Part 45  
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Originario**  
 Dest. d'uso: **No data**  
 Alterazioni Tipologiche: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**  
 Stato di conservazione: **Buono**  
 Valore: **V**  
**Fienile in pietra con grigliato in laterizio e architrave ligneo all'entrata**

Edif. N°: **3** F. 30 Part 29  
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**  
 Dest. d'uso: **Civile abitazione permanente**  
 Alterazioni Tipologiche: **Ristrutturazione distributiva**  
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Gravi**  
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**  
 Stato di conservazione: **Medio**  
 Valore: **V**  
**Edificio in pietra, sviluppo diaconico adibito a granaio e cantina, su 2 p. presenta una scala recente esterna in laterizio a NO come accesso a 1 unità abitativa presente al 1°**

Edif. N°: **3a** F. 30 Part 32  
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **No data**  
 Dest. d'uso: **No data**  
 Alterazioni Tipologiche: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**  
 Stato di conservazione: **No data**  
 Valore: **N**  
**Tettoia in lamiera**

Edif. N°: **4** F. 30 Part 29  
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**  
 Dest. d'uso: **Altro uso**  
 Alterazioni Tipologiche: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**  
 Stato di conservazione: **Buono**  
 Valore: **V**  
**Rustico in pietra con conci angolari**



Luglio 1997

# COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **Castronaia**

Isolato: **10**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Scheda: **7C**

Edif. N°: <b>5</b>	F. 30 Part 29
Datazione: <b>Presente al 1825</b>	Usò attuale: <b>Trasformato</b>
Dest. d'uso: <b>Altro uso</b>	
Alterazioni Tipologiche: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Esterne: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Interne: <b>No data</b>	
Stato di conservazione: <b>Medio</b>	
Valore: <b>V</b>	
<b>Rustico</b>	

Edif. N°: <b>6</b>	F. 30 Part 29
Datazione: <b>Presente al 1825</b>	Usò attuale: <b>Trasformato</b>
Dest. d'uso: <b>Altro uso</b>	
Alterazioni Tipologiche: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Esterne: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Interne: <b>No data</b>	
Stato di conservazione: <b>Buono</b>	
Valore: <b>V</b>	
<b>Stalla in pietra</b>	

Edif. N°: <b>7</b>	F. 30 Part 29
Datazione: <b>Presente al 1825</b>	Usò attuale: <b>No data</b>
Dest. d'uso: <b>No data</b>	
Alterazioni Tipologiche: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Esterne: <b>Assenti</b>	
Alterazioni Architettoniche Interne: <b>No data</b>	
Stato di conservazione: <b>Pessimo</b>	
Valore: <b>V</b>	
<b>Fienile di pendio in pietra</b>	

Edif. N°: <b>8</b>	F. 8 Part 45
Datazione: <b>Presente al 1825</b>	Usò attuale: <b>No data</b>
Dest. d'uso: <b>No data</b>	
Alterazioni Tipologiche: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Esterne: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Interne: <b>No data</b>	
Stato di conservazione: <b>No data</b>	
Valore: <b>N</b>	
<b>Baracca in legno e lamiera</b>	

Edif. N°: <b>9</b>	F. 8 Part 46
Datazione: <b>Presente al 1825</b>	Usò attuale: <b>No data</b>
Dest. d'uso: <b>No data</b>	
Alterazioni Tipologiche: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Esterne: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Interne: <b>No data</b>	
Stato di conservazione: <b>No data</b>	
Valore: <b>CCA</b>	
<b>Tettoia con struttura portante lignea, per cavallo</b>	

Edif. N°: <b>10</b>	F. 30 Part 67
Datazione: <b>Presente al 1825</b>	Usò attuale: <b>No data</b>
Dest. d'uso: <b>No data</b>	
Alterazioni Tipologiche: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Esterne: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Interne: <b>No data</b>	
Stato di conservazione: <b>No data</b>	
Valore: <b>V</b>	
<b>Pozzo chiuso in pietra</b>	



Luglio 1997

# COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Castronaia**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Isolato: **10**

Scheda: **7C**



Edif. N° 1



Edif. N° 1;1a



Edif. N° 1;1a



Edif. N° 2;2a




Edif. N° 2;8



Edif. N° 3



Edif. N° 3;3a



Edif. N° 3



Luglio 1997

# COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Castronaia**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**


Isolato: **10**

Scheda: **7C**



Edif. N° 4

9



Edif. N° 4

10



Edif. N° 5;6

11



Edif. N° 5;6

12




Edif. N° 6

13



Edif. N° 7

14



Edif. N° 7

15



Edif. N° 8;9

16



Luglio 1997

# COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE


ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Castroaia**

Isolato: **10**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Scheda: **7C**



Edif. N° **10**

17