





Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **Casa Pilli di sotto**Isolato: **11**Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**Scheda: **7C**

Edif. N°: **1** F. 62 Part 9
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Inutilizzato**
 Dest. d'uso: **Civile abitazione temporanea**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**

Complesso colonico sviluppo diacronico unitario, 2p, con 2 nuclei abitativi con rustici al p.t. Nucleo originario costituito da 2 corpi disposti a L con scala esterna/profferlo di accesso. Laltro nucleo è aggiunta sincr. Al p.t. 2 aperture a arco

Edif. N°: **1a** F. 62 Part 9
 Datazione: **1825-1935** Uso attuale: **Inutilizzato**
 Dest. d'uso: **Civile abitazione temporanea**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Gravi**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **Leggere**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**

Accrescimento sincronico, aderenza a NE, volume parallelepipedo. 2p con abitazione sovrapposta a rustici

Edif. N°: **2** F. 62 Part 9
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Inutilizzato**
 Dest. d'uso: **Rustico**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Gravi**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**

Fienile e stalle, volume allung.a 1p, sviluppo diacronico unit. lungo asse NO-SE. Muratura di pietrame, copertura a capanna

Edif. N°: **2a** F. 62 Part 9
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Inutilizzato**
 Dest. d'uso: **Rustico**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**

Parata in aderenza a NO, ingresso a arco in mattoni, muratura di pietrame.

Edif. N°: **2b** F. 62 Part 9
 Datazione: **1825-1935** Uso attuale: **Inutilizzato**
 Dest. d'uso: **Rustico**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Medio**
 Valore: **V**

Porcilaia in aderenza a SO, in muratura mista, copertura a falda unica.

Edif. N°: **3** F. 62 Part 9
 Datazione: **1825-1935** Uso attuale: **Inutilizzato**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **No data**
 Valore: **V**

Pozzo forma esagonale in mattoni



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Casa Pilli di sotto**

Isolato: **11**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Scheda: **7C**



Edif. N° 1;1a

1



Edif. N° 1

2



Edif. N° 1

3



Edif. N° 1a;2a

4



Edif. N° 2;2a

5



Edif. N° 2;2b

6