




Luglio 1997

**COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE**

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **Casa Pili di sopra**Isolato: **11**Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**Scheda: **8C**

Edif. N°: **1** F. 62 Part 14  
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**  
 Dest. d'uso: **Civile abitazione temporanea**  
 Alterazioni Tipologiche: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**  
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**  
 Stato di conservazione: **Buono**  
 Valore: **V**  
**2 p,compatta con abit.sovrapp. a rustici, rustici giustapposti e separati con copertura a 3 falde. Muratura a rasapietra con tratti di muro a scarpa su fronti NO-NE. Cantionali in pietra**

Edif. N°: **1a** F. 62 Part 14  
 Datazione: **1825-1935** Uso attuale: **Inutilizzato**  
 Dest. d'uso: **Abitazione di addetti all'agricoltura**  
 Alterazioni Tipologiche: **Introduzione servizi**  
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**  
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**  
 Stato di conservazione: **Buono**  
 Valore: **V**  
**Casa colonica,2 p, volume allungato a corpo semplice, abitazione sovrapposta a rustici, 2p, in muratura mista intonacata**

Edif. N°: **1b** F. 62 Part 14  
 Datazione: **1825-1935** Uso attuale: **Inutilizzato**  
 Dest. d'uso: **Rustico**  
 Alterazioni Tipologiche: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**  
 Stato di conservazione: **No data**  
 Valore: **V**  
**Rustico giustapposto, finitura rasapietra e angolari in pietra squadrata, copertura a capanna**

Edif. N°: **1c** F. 62 Part 14  
 Datazione: **1825-1935** Uso attuale: **Inutilizzato**  
 Dest. d'uso: **Rustico**  
 Alterazioni Tipologiche: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**  
 Stato di conservazione: **Medio**  
 Valore: **V**  
**Porcilaiainterna, con spazio esterno recintato da muro in pietra**

Edif. N°: **1d** F. 62 Part 14  
 Datazione: **1825-1935** Uso attuale: **No data**  
 Dest. d'uso: **Rustico**  
 Alterazioni Tipologiche: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**  
 Stato di conservazione: **Buono**  
 Valore: **V**  
**Rimessa per attrezzi agricoli, in aderenza al fronte O con copertura a falda unica**

Edif. N°: **2** F. 62 Part 14  
 Datazione: **1825-1935** Uso attuale: **Inutilizzato**  
 Dest. d'uso: **No data**  
 Alterazioni Tipologiche: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**  
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**  
 Stato di conservazione: **Buono**  
 Valore: **RV**  
**Forno porticato, in muratura di pietra con copertura a capanna**



Luglio 1997

# COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **Casa Pilli di sopra**

Isolato: **11**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Scheda: **8C**

Edif. N°: <b>3</b>	F. 62 Part 14
Datazione: <b>1825-1935</b>	Uso attuale: <b>Originario</b>
Dest. d'uso: <b>Rustico</b>	
Alterazioni Tipologiche: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Esterne: <b>Gravi</b>	
Alterazioni Architettoniche Interne: <b>No data</b>	
Stato di conservazione: <b>Buono</b>	
Valore: <b>CCA</b>	
<b>Fienile ristrutturato</b>	

Edif. N°: <b>4</b>	F. 62 Part 14
Datazione: <b>1825-1935</b>	Uso attuale: <b>No data</b>
Dest. d'uso: <b>No data</b>	
Alterazioni Tipologiche: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Esterne: <b>Assenti</b>	
Alterazioni Architettoniche Interne: <b>No data</b>	
Stato di conservazione: <b>No data</b>	
Valore: <b>V</b>	
<b>Aia lastricata in cotto</b>	

Edif. N°: <b>5</b>	F. 62 Part 14
Datazione: <b>1825-1935</b>	Uso attuale: <b>No data</b>
Dest. d'uso: <b>No data</b>	
Alterazioni Tipologiche: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Esterne: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Interne: <b>No data</b>	
Stato di conservazione: <b>Cattivo</b>	
Valore: <b>CCA</b>	
<b>Concimaia richiusa</b>	

Edif. N°: <b>6</b>	F. 62 Part 14
Datazione: <b>1825-1935</b>	Uso attuale: <b>No data</b>
Dest. d'uso: <b>No data</b>	
Alterazioni Tipologiche: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Esterne: <b>Assenti</b>	
Alterazioni Architettoniche Interne: <b>No data</b>	
Stato di conservazione: <b>No data</b>	
Valore: <b>V</b>	
<b>Aia lastricata in cotto</b>	



Luglio 1997

# COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Casa Pilli di sopra**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Isolato: **11**

Scheda: **8C**



Edif. N° 1;4

1



Edif. N° 1

2



Edif. N° 1a;1b;1c

3



Edif. N° 1b;1d;6

4



Edif. N° 2

5



Edif. N° 3

6



Edif. N° 5

7